



Descrição	Tipo	Fase
Porta de entrada dos apartamentos não alinhada com estrutura (em verde) , por favor, verificar e ajustar todas as torres	Solicitação	Marco 1
Prioridade	Abertura	Categoria
Alta	2021-10-01T15:58:06+00:00	None
Disciplinas Responsáveis	Vencimento	Sub-Categoria
Arquitetura	2021-10-07T13:00:00+00:00	None
Usuários Responsáveis	Autor	Local
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com	None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Ajustado na R02	2021-10-21T21:13:50+00:00	coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com	
	sem comentários	2021-10-01T15:58:07+00:00	coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com	