


Verificar possível problema nos lotes em destaque

Closed



Descrição	Tipologia do empreendimento alterada	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
Foi observado um conflito entre um muro de divisa (desatacado em azul) e os limites dos lotes da arquitetura (destacado em amarelo) conforme a imagem. Verificar se haverá necessidade de algum reajuste.	Essa poligonal desse arquivo da duplicação é para ser desconsiderada. O terreno está de acordo com a coordenada da topografia e a poligonal.	2021-01-25T19:52:03+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
Prioridade	sem comentários	2020-07-20T13:36:05+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
Em Espera					
Disciplinas Responsáveis					
Arquitetura					
Usuários Responsáveis					
contato@duettoarq.com.br					