


Conflitos na área da churrasqueira lazer B

Closed



Descrição	Tipo	Fase
Pia e churrasqueira conflitandoas camadas de parede, por gentileza, veerificar todas as ocorrencias no lazer B e ajustar	Solicitação	Marco 1
Prioridade	Abertura	Categoria
Alta	2021-09-21T19:36:01+00:00	None
Disciplinas Responsáveis	Vencimento	Sub-Categoria
Arquitetura	2021-09-27T13:00:00+00:00	None
Usuários Responsáveis	Autor	Local
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com	None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Ajustado na r01	2021-10-29T16:24:02+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	Todas as ocorrências foram ajustadas.	2021-10-04T16:13:21+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-09-21T19:36:01+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com