


Portas dos quartos

Closed



Descrição

Parede conflitando com porta no quarto, por favor, ajustar e verificar todas as ocorrências

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-09-30T20:56:04+00:00

Vencimento

2021-10-06T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Ajustado na R02 sem comentários	2021-10-21T21:08:14+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
		2021-09-30T20:56:04+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com