


Camada de pintura

Closed



Descrição

faltando modelar camada de pintura nos tres ultimos pavimerntos na sala de jantar, por favor, ajustar e verificar a ocorrencia em todos os apartamentos

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-09-16T16:07:13+00:00

Vencimento

2021-10-07T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Ajustado na r02	2021-10-21T20:56:49+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	não resolvido, verificar todas as ocorrências em todas as torres	2021-09-30T21:21:40+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-09-16T16:07:13+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com