
d7448e6d-e146-4981-9c47-40c336b332af

Camada de pintura

Active



Descrição

Faltando camada de pintura na sala, banheiro e quarto, por favor, verificar todas as ocorrências e ajustar

Prioridade Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura 2021-10-21T21:07:23+00:00

Vencimento 2021-10-28T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Ações Descrição

sem comentários

Data Ação Novo Vencimento 2021-10-21T21:07:23+00:00

Responsável Realizado por

coordenacao@chaconengendoudencourao@chaconengenharia.c