


Banheiro acessível lazer C

Closed



Descrição

Lavatório conflitando com as camadas de parede no banheiro acessível do lazer C, por gentileza, verificar e ajustar

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Conflito  
Abertura  
2021-09-21T19:14:07+00:00  
Vencimento  
2021-09-27T13:00:00+00:00  
Autor  
coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1  
Categoria  
None  
Sub-Categoria  
None  
Local  
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	RESOLVIDO NA R01	2021-10-29T14:55:23+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	Resolvido	2021-10-06T15:57:50+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-09-21T19:14:07+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com