

b5afc8dd-eb3f-4636-b79c-ef693cefc61e

Faltando entrega da guarita

Closed

Descrição

Conforme verificação não foram entregues modelo e documentação referente a guarita. Favor checar e fazer a entrega dos arquivos no Autodoc.

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-09-17T13:18:06+00:00

Vencimento

2021-09-27T14:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 2

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações

Descrição

Modelo Entregue

Data Ação

2021-10-11T19:25:09+00:00

Novo Vencimento

Responsável

coordenacao@chaconengenharia.com

Realizado por

coordenacao@chaconengenharia.com