


Objeto flutuando

Closed



Descrição	Tipo	Fase
carenagem da pia flutuando no modelo	Falha	Marco 1
Prioridade	Abertura	Categoria
Baixa	2021-08-26T21:09:22+00:00	None
Disciplinas Responsáveis	Vencimento	Sub-Categoria
Arquitetura	2021-09-02T13:00:00+00:00	None
Usuários Responsáveis	Autor	Local
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com	None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	AJUSTADO	2021-09-15T21:12:19+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-08-26T21:09:22+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com