
## 1c57c03c-04e6-4820-91ea-0404f6bb4a42

## Porta dos quartos

## Closed



Descrição

Porta de entrada dos quartos não alinhada com estrutura, verificar e ajustar em todas as torres por

favor Prioridade Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-10-01T15:58:08+00:00

Vencimento

2021-10-07T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

## **Ações**

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento Responsável Realizado por

 sem comentários
 2021-10-21T21:11:56+00:00

 Ajustado na R02
 2021-10-21T21:11:50+00:00

 sem comentários
 2021-10-01T15:58:08+00:00

coordenacao@chaconengentraderaurao@chaconengenharia.ccoordenacao@chaconengentraderaurao@chaconengenharia.ccoordenacao@chaconengentraderaurao@chaconengenharia.cc