87019b21-936c-4457-a323-69d838c168e6

Porta conflitando com piso lazer E

Closed



Descrição

Portas conflitando com piso em todos os banheiros

no lazer E, por favor, verificar e ajustar

Prioridade

Alta Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação Abertura

2021-09-21T15:32:03+00:00

Vencimento

2021-09-27T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria None

Local None

Ações

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento Responsável

Visto na R01 que as portas foram ajustadas

Portas ajustadas sem comentários

2021-10-28T19:38:07+00:00

2021-10-11T15:11:41+00:00 2021-09-21T15:32:03+00:00 sponsável Realizado por

coordenacao@chaconengendradenzarao@chaconengenharia.c

bruno@chaconengenharia.bomo@chaconengenharia.com coordenacao@chaconengentraderrarrao@chaconengenharia.c