
8da82eb2-ce4e-4888-a447-23edcfdea3e1

Ajustar posicionamento de cotas

Closed



Descrição

Algumas cotas estão com a visibilidade prejudicada devido a sua posição. Por gentileza, ajustar posicionamento de cotas para melhor visualização das informações no projeto.

Prioridade Baixa

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis contato@duettoarq.com.br Tipo

Problema

Abertura 2021-03-31T15:55:58+00:00 Vencimento

2021-04-07T14:00:00+00:00

Autor

bruno@chaconengenharia.com

Fase

Projeto Legal

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento

Ajustado. 2021-04-02T22:09:44+00:00 sem comentários 2021-03-31T15:55:58+00:00 Responsável Realizado por contato@duetto arq.com.br contato@duetto arq.com.brbruno@chaconengen haria. brumo@chaconengen haria.com