


Conflito

Active



Descrição

Pia conflitando com parede por favor, ajustar
Prioridade
Alta
Disciplinas Responsáveis
Arquitetura
Usuários Responsáveis
bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação
Abertura
2021-10-29T20:31:21+00:00
Vencimento
2021-11-04T13:00:00+00:00
Autor
coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1
Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	sem comentários	2021-10-29T20:31:21+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com