


Guarda corpo

Closed



Descrição	Tipo
Faltando guarda corpo no ultimo pavimento	Conflito
Prioridade	Abertura
Alta	2021-09-30T20:56:15+00:00
Disciplinas Responsáveis	Vencimento
Arquitetura	2021-10-06T13:00:00+00:00
Usuários Responsáveis	Autor
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com

Fase
Marco 1
Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	sem comentários	2021-10-21T20:36:20+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	Ajustado na r02	2021-10-21T20:36:14+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-09-30T20:56:15+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com