



Vão da copa conflitando com parede no lazer D

Closed



Descrição	Tipo
vão da porta conflitando com vão da copa, por gentileza, ajustar	Solicitação
Prioridade	Abertura
Alta	2021-09-21T13:13:41+00:00
Disciplinas Responsáveis	Vencimento
Arquitetura	2021-09-27T13:00:00+00:00
Usuários Responsáveis	Autor
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com

Fase
Marco 1
Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Visto na R01 que o vão da copa foi ajustado	2021-10-28T20:26:01+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	Camadas da parede ajustadas conforme vão da copa.	2021-10-07T14:07:52+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-09-21T13:13:41+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com