



I10145

Orden de Trabajo

Tipo Trabajo	RUT Cliente	Nombre Cliente
Servicio Técnico	69061300-K	Imq Estadio V. Olimpica

Fecha	Sucursal	Dirección
08/04/2026 10:36	Imq Estadio V. Olimpica	Anita Lizana S/n Quilpue

Descripción trabajo
Hora Asignación: 08:20 AM Hora Llegada: 08:55 AM Desconocida de: instalación completa caída Contacto: Luis Guzman Hurtado - 994502675 (1) [08/04/2026 07:17] - Julissa Mella no levanta por p2p

Trabajo Realizado
Cliente: Imq Estadio V. Olimpica Servicio: desconexion completa Reporte: Al llegar se habla con guardia, se procede a revisar gabinete y se detecta que el enchufe que va hacia switch estaba suelto, se rehace el enchufe quedando Servicio operativo, además se ajusta visual de cámaras 2_3 y 2_4. Prueba de audio positiva. Estado: Finalizado

{{Imagen del trabajo 1}}

{{Imagen del trabajo 2}}

Nombre Técnico

Emmanuel Issak Correa Ubilla