檔　　號：
保存年限：

米花市政府教育局　函

地址：臺東縣臺東市中華路一段388號
聯絡人：林美玲
電話：(04)1234-5678
電子郵件：education@mihua.gov.tw

受文者：米花市政府（秘書處）

發文日期：中華民國115年3月28日

發文字號：花教字第11500021000號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：密，改善完成後解除

附件：如說明

主旨：檢送本局辦理民國一百一十五年第一次校園安全定期檢查報告，請查照。

說明：

一、本局依規定辦理轄區各學校校園安全定期檢查，已於三月完成。

二、本次共檢查學校：23所（含國中10所、國小13所）。

三、整體結果：

優等：8所（35%）

良好：11所（48%）

需改善：4所（17%）

四、需改善學校問題類別：消防設備維護2所、廁所設備老舊2所。

五、本局已函請需改善學校於一個月內提出改善計畫。

六、附件檢附校園安全檢查報告全文一份

正本：米花市政府（秘書處）

附件：校園安全檢查結果彙整表

米花市115年度第一次校園安全定期檢查結果彙整表

檢查期間：民國115年3月1日至3月31日

學校名稱	學校類型	消防設備	廁所設備	建築結構	電氣設備	整體評定	備註
米花國中	國中	優	需改善	良好	優	良好	廁所已申請修繕
竹安國中	國中	良好	良好	優	良好	優	
南湖國中	國中	良好	良好	良好	良好	良好	
梅嶺國中	國中	優	優	良好	優	優	
米花第二國中	國中	良好	優	良好	良好	良好	
竹安國小	國小	需改善	良好	良好	良好	需改善	消防設備老舊
南湖國小	國小	良好	良好	優	優	優	
梅嶺國小	國小	優	優	優	優	優	模範學校
北山國小	國小	良好	良好	良好	良好	良好	
東方國小	國小	良好	需改善	良好	良好	需改善	廁所設備待更新
米花國小	國小	優	良好	優	優	優	
建安國小	國小	良好	良好	良好	良好	良好	
竹安第二國小	國小	良好	優	良好	優	優	

評定標準：優（90分以上）、良好（75-89分）、需改善（75分以下）

※ 評定為「需改善」之學校已函請於一個月內提出改善計畫。