

담수호(수변공원호수)의 근본적 수질개선 효과!!!

씨엠스코 맑은샘 기술은 무엇이 다른가???

- 녹조제거에 특화된 수중흡입장치 기술보유
- 친환경 녹조제거 국내 최대설비 보유
- 복합처리(물리/화학적 병행)기술보유
- 수면속의 유기물,녹조 제거•회수(호외로 배출처리)
- 수초제거(수질정화 동시처리 가능) 설비보유
- 저질 개선 기술보유
- 수질정화 상시 유지기술 보유(육상처리시설)
- 수질정화•녹조제거 종합기술 보유기업 (국내최대 설비 보유)

※ 위 보유기술은 당사의 고유기술로 등록되어 있음

기술문의 : 씨엠스코주식회사 / 안동권 사장 (010-5322-8006/dkahn1182@daum.net)

첨부 사진에 대한 보충설명

자료제공 : 씨엠스코주식회사 / 안동권

- ① 착수전 저수지 상태 - 심한 수질악화 및 연과 마름이 전체호수 덮고 있음
- ② 위에서 본 온동저수 모습
- ③ 기계설비를 이용한 (마름) 수초 제거작업
- ④ 수초제거 중간과정의 사진
- ⑤ 수초제거 완료 후 저수지의 수질상태 (착수후 7일차)
- ⑥ 수질정화 진행 후 개선된 수질상태
- ⑦ 수질정화 작업 진행
- ⑧ 수질정화 완료 후 개선된 수질 (작업 착수후 20일차)
- ⑨ 수질정화 후 조금한 물고기(송사리)가 보일정도 수질이 개선됨
- ⑩ 수질정화 후 수심 0.8m 바닥이 보일정도 수질이 개선됨
- ⑪ 수질개선 후 정화된 수질로 지속적 됨 (작업 착수후 30일차)
- ⑫ 수질정화 작업 초기에 회수된 유기물 형상
- ⑬ 수질정화 작업 초기에 회수된 유기물을 고형화한 형상
- ⑭ 수질정화 작업 후반부 회수된 유기물 형상 (⑫항 사진과 비교)




















2021. 7. 30. 오전 7:52:10
911-2 고대면





2021. 8. 16. 오전 9:46:06
산125-13 고대면







2021. 8. 9. 오전 8:20:33
494 고대면