| п |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



Ereignisnummer: rnf6 Stammdaten

Amtliches Kennzeichen: MA-LD 1031

Hersteller: VW

Typ: Caddy\_ Erstzulassung: 2018-12-04

Ereignisdaten

Ereignisdatum: 2021-12-09 Ereigniszeit: 06:00:43 Ereignisart: Glasbruch

Ereignisort:

Fahrzeuglenker: Markus Blocksberg

Fahrzeughalter: Lieblang Dienstleistungsgruppe Management GmbH Markircher Str. 17a 68229 Mannheim

Führerschein vorhanden?:

Verschulden: Fremdverschuldung War das Fahrzeug in Bewegung?: Ja

Anhängerkennzeichen: Halter des Anhängers:

Dienst- oder Privatfahrt?: Dienstfahrt

Schilderung

Steinschlag Windschutzscheibe\n\n

Skizze

Hier skizzieren



Kilometerstand: 10.000

Fahrbereit?: Ja Verkehrssicher?: Ja Rollfähig?: Ja

Unfallgegner

Unfallgegnerdaten:

Halter:

Fahrzeuglenker: Beschädigung:

Polizeiliche Unfallaufnahme

Dienststelle: Aktenzeichen: Beamte/r:

Verwarnung an:

Alkohol- oder Drogentest: Nein

Zeugen
Zeuge/in:
Aussage:
Verletze/r:

Vorschäden:

Vorschäden Beschreibung:

Ort, Datum, Unterschrift:

Anmerkungen:

"