

건축물 현장조사 보고서

사례 번호: M-27

조사자: 조사원2

승인자: 관리자 (admin)

승인일시: 2025-09-19 11:07

사례 번호	M-27
조사자	조사원2
주소	경상남도 김해시 강동 194-1
승인자	관리자(admin)
승인일시	2025-09-19 11:07
조사 가능 여부	불가
행정 목적 활용	미활용
유휴 비율	30~50%
안전 등급	E
외벽 상태	양호
옥상 상태	양호
창호 상태	양호
주차 가능	불가
현관 상태	보통
천장 상태	양호
바닥 상태	양호
외부 기타 사항	외벽 타일 탈락 우려
내부 기타 사항	화장실 환기 문제

:
:
:
:
: