

# 건축물 현장조사 보고서

사례 번호: M-29

조사자: 조사원2

사례 번호	M-29
조사자	조사원2
주소	경상남도 김해시 강동 232-232
승인자	관리자(admin)
승인일시	2025-09-19 11:02
조사 가능 여부	불가
행정 목적 활용	활용
유휴 비율	0~10%
안전 등급	D
외벽 상태	보통
옥상 상태	보통
창호 상태	보통
주차 가능	불가
현관 상태	양호
천장 상태	불량
바닥 상태	불량
외부 기타 사항	외부 배관 노후화
내부 기타 사항	천장 균열 발견

:  
:  
:  
:  
: