

건축물 현장조사 보고서

사례 번호: M-22

조사자: 조사원1

승인자: 조사원1 (user1)

승인일시: 2025-09-25 10:30

사례 번호	M-22
조사자	조사원1
주소	경상남도 김해시 구산동 49-15
승인자	조사원1(user1)
승인일시	2025-09-25 10:30
조사 가능 여부	가능
행정 목적 활용	활용
유휴 비율	0~10%
안전 등급	A
외벽 상태	양호
옥상 상태	보통
창호 상태	보통
주차 가능	가능
현관 상태	양호
천장 상태	보통
바닥 상태	보통
외부 기타 사항	○ ○
내부 기타 사항	○ ○

:
:
:
:
:

건물 위치 지도

