

건축물 현장조사 보고서

사례 번호: M-21

조사자: 조사원1

승인자: 관리자 (admin)

승인일시: 2025-09-19 12:13

사례 번호	M-21
조사자	조사원1
주소	경상남도 김해시 강동 94-31
승인자	관리자(admin)
승인일시	2025-09-19 12:13
조사 가능 여부	가능
행정 목적 활용	활용
유휴 비율	10~30%
안전 등급	C
외벽 상태	보통
옥상 상태	보통
창호 상태	양호
주차 가능	가능
현관 상태	보통
천장 상태	보통
바닥 상태	보통
외부 기타 사항	외벽에 곰팡이 발생
내부 기타 사항	내부 환기 불량

:
:
:
:
: