

건축물 현장조사 보고서

사례 번호: M-28

조사자: 조사원2

승인자: 관리자 (admin)

승인일시: 2025-09-19 11:04

사례 번호	M-28
조사자	조사원2
주소	경상남도 김해시 강동 195-1
승인자	관리자(admin)
승인일시	2025-09-19 11:04
조사 가능 여부	가능
행정 목적 활용	일부활용
유휴 비율	50%+
안전 등급	C
외벽 상태	불량
옥상 상태	보통
창호 상태	불량
주차 가능	가능
현관 상태	불량
천장 상태	보통
바닥 상태	보통
외부 기타 사항	옥상 방수 미흡
내부 기타 사항	내부 곰팡이 흔적

:
:
:
:
: