

건축물 현장조사 보고서

사례 번호: M-18

조사자: 조사원1

승인자: 조사원1 (user1)

승인일시: 2025-09-26 16:31

사례 번호	M-18
조사자	조사원1
주소	경상남도 김해시 관동동 32-32
승인자	조사원1(user1)
승인일시	2025-09-26 16:31
조사 가능 여부	가능
행정 목적 활용	활용
유휴 비율	10~30%
안전 등급	C
외벽 상태	보통
옥상 상태	보통
창호 상태	보통
주차 가능	불가
현관 상태	보통
천장 상태	보통
바닥 상태	보통
외부 기타 사항	ㄹ ㄹ
내부 기타 사항	ㅇ ㅇ

:
 :
 :
 :

건물 위치 지도

