

건축물 현장조사 보고서

사례 번호: M-26

조사자: 조사원2

승인자: 관리자 (admin)

승인일시: 2025-09-19 11:07

사례 번호	M-26
조사자	조사원2
주소	경상남도 김해시 강동 181-181
승인자	관리자(admin)
승인일시	2025-09-19 11:07
조사 가능 여부	가능
행정 목적 활용	활용
유휴 비율	10~30%
안전 등급	D
외벽 상태	보통
옥상 상태	보통
창호 상태	보통
주차 가능	가능
현관 상태	양호
천장 상태	보통
바닥 상태	보통
외부 기타 사항	옥상 난간 페인트 벗겨짐
내부 기타 사항	벽면 도색 벗겨짐

:
:
:
:
: