



PEUGEOT 3008 SUV TVÅHJULSDRIFT

TESTDATUM: 2025-07-02
KOD: 1753799



CHASSISNR: VF3MRHNSUKS388233

BEGAGNAD IMPORT: Nej

KAROSS: SUV

BESIKTAS SENAST: 2025-10-31

Testen är en utvärdering av ett fordon's skick vid en utsatt testtidpunkt.

Kontrollerade punkter på testprotokollet är automatgenererade och utrustning/utförande kan skilja sig från testat fordon.

Eventuella fel som noteras presenteras som anmärkningar.



SAMMANFATTNING STATUS FORDON

✓ OK 🔍 Anmärkningar - se nästa sida



IDENTIFIKATION



ASSISTANSSYSTEM



REKOND



EXTERIÖR



BELYSNING



MOTOR



HJULUPPHÄNGNING OCH
STYRNING



BROMSAR



VÄXELLÅDA OCH DRIVLINA



INTERIÖR



VARNING



PUNKT	BESKRIVNING	PLACERING
Exteriör		
1.1 Baklucka	Mindre lackskador	
1.2 Backspeglar	Höger sidespegel/backspegel vill ej fällas in. Går ej att justera spegeln.	
1.3 Stötfångare -	lackskador.	Fram
Interiör		
2.1 Fönsterhissar	Går ej att öppna högerfram,vänsterbak,högerbak rutor från förarreglaget.	



1.1 Övrigt fel
Mindre lackskador



1.3 Övrigt fel
Lackskador.



1.3 Övrigt fel
Lackskador.

FORDONSDATA

ANTAL NYCKLAR	2	ANTAL LADDKABLAR	
---------------	---	------------------	--

PROVKÖRNING

PROVKÖRD	HASTIGHET	KÖRFÖRHÅLLANDEN
Ja	60	Torrt väglag

LUFTKONDITIONERING

TEMPERATUR IN TILL LUFTKONDITIONERING		TEMPERATUR UT AV LUFTKONDITIONERING	
---------------------------------------	--	-------------------------------------	--

AXLAR : 2

SOMMARDÄCK :

SOMMARDÄCK	PRODUKTIONSDATUM PÅ DÄCK
min-3	

VINTERDÄCK :

Hjul saknades vid test

	Vänster		Höger	
	Yttre	Inre	Inre	Yttre
AXEL 1	4,5			4,5
AXEL 2	6,5			6,5

SERVICEINFORMATION

KOMPLETT SERVICEHISTORIK	
Ej kontrollerad	
SENASTE SERVICEDATUM	MÄTARSTÄLLNING (KM)
2025-06-10	72892
SERVICE UTFÖRD	MÄTARSTÄLLNING (KM)
2024-07-12	57127
2023-08-24	53142
2022-09-21	42140
2021-09-29	24753
2020-09-16	11426

INSYNSSKYDD I BAGAGEUTRYMME

INSYNSSKYDD I BAGAGEUTRYMME
Ja

KOMMENTAR

Bilen går bra i motor och växellåda. Diverse repor/märken/dörruppslag/stenskott förekommer. Bruksskick.
--

☒ Kontrollerad |
 ☐ Ej kontrollerad |
 ☒ Anmärkning

Identifikation

- ☒ Registreringsskylt
- ☒ Chassinummer
- ☒ Dokumentation utrustning
- ☒ Nycklar

Assistanssystem

- ☒ Kamera
- ☒ Sensorer
- ☒ Assistanssystem
- ☒ Systemfunktioner
- ☒ Diagnos

Rekond

- ☒ Övrig utrustning/Rekond
- ☒ Övrigt

Exteriör

- ☒ Lack
- ☒ Rostskyddsbehandling
- ☒ Underrede
- ☒ Huv
- ☒ Dörrar
- ☒ Baklucka
- ☒ Låsanordning
- ☒ Skärmar
- ☒ Backspeglar
- ☒ Spegel
- ☒ Draganordning
- ☒ Rostangrepp
- ☒ Vindrutetorkare / spolare
- ☒ Verktyg och nödutrustning
- ☒ Däck/Fälgar
- ☒ Hjulmuttrar/bultar
- ☒ Takräcken
- ☒ Dörröppning
- ☒ Dörrtröskel/insteg
- ☒ Stötfångare
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Taklucka/panoramatak
- ☒ Vindruta
- ☒ Rutor
- ☒ Trösklar
- ☒ Stolpe

Belysning

- ☒ Strålkastare
- ☒ Bakljus
- ☒ Positionslys
- ☒ Körriktningsvisare
- ☒ Varningsblinkers
- ☒ Parkeringsljus
- ☒ Reflexer
- ☒ Övrig belysning
- ☒ Övrigt ljus

Motor

- ☒ Avgasrening
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tändsystem
- ☒ Bränslesystem
- ☒ Generator /laddning
- ☒ Avgassystem
- ☒ Elektroniska styrsystem
- ☒ Kylsystem/ vattenpump
- ☒ Läckage övrigt
- ☒ Motorfästen
- ☒ Hög oljeförbrukning /rökutveckling
- ☒ Service
- ☒ Motorljud/startmotor
- ☒ Svag motor
- ☒ Turbo
- ☒ Laddluftkylare
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

Hjulupphängning och styrning

- ☒ Riktningss stabilitet
- ☒ Ratt/styrsystem
- ☒ Hjullager
- ☒ Luftfjädring
- ☒ Fjäder/ stötdämpare
- ☒ Styrleder
- ☒ Krängningshämmare/stag
- ☒ Framvagn
- ☒ Bakvagn

Bromsar

- ☒ Bromsar
- ☒ Parkeringsbroms
- ☒ Bromsservo
- ☒ Bromsvätska
- ☒ Läckage
- ☒ Rör och slangar
- ☒ Lastkännarventil
- ☒ Bromsskivor
- ☒ Bromssköld

Växellåda och drivlina

- ☒ Växellåda
- ☒ Differential
- ☒ Koppling/lamell
- ☒ Drivaxlar/ knutar
- ☒ Fördelningslåda

Interiör

- ☒ Instrumentbräda
- ☒ Instrument och strömbrytare
- ☒ Mittkonsoll
- ☒ Dörrklädsel
- ☒ Klädsel och säten
- ☒ Invändig takklädsel
- ☒ Golvmattor/klädsel
- ☒ Insynsskydd/lastgaller
- ☒ Fönsterhissar
- ☒ Säkerhetsbälte
- ☒ Klimatanläggning
- ☒ Signalanordning
- ☒ Multimedia
- ☒ Solgardin panoramatak
- ☒ Multifunktionsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Tanklock / Laddlucka

Varning

- ☒ Varning