RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business


CLÁUDIO BALAN

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE FIXO:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	Victor Calabrio Cianca
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Geógrafo
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	João Pedro Cristofolo Pessoa		
ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho		
CREA SP:	5070886427/D		
EMAIL:	Tecnico6@csconsultoriaambiental.com.br		
CONTATO	(43) 9 9980-0501		

INFORMAÇÕES GERAIS	
ENDEREÇO:	Lat: 23°24'06,39" S Long: 52°03'11,04" O MARINGÁ - PR
PROPRIETÁRIO:	CLAUDIO BALAN
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-29739B9336774DDDA25EEC129482956B
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	31,30 ha
MÓDULOS FISCAIS:	2,16
RL (DECLARADA NO CAR):	0 ha
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	2,45 ha
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	27,79 ha
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMAMENTE (DECLARADA NO CAR):	0,75 ha
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☐ - PRESERVADA ☒ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO



DIAGNÓSTICO

Visita in loco acompanhada pelo LAÉRCIO BORTOLO (conhecido), onde foi identificada uma nascente apenas, essa que possui um início de preservação, com umas pedras já protegendo a área e uma espécie de plástico. O que protege parcialmente a entrada de detritos e folhas.

Existe a necessidade de uma nova visita na propriedade com o acompanhamento do proprietário, visando a identificação de outros pontos de nascente na propriedade e o registro fotográfico da nascente anteriormente visitada.