RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

INEZ BISCA MIGUEL

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	Rogério Gusmão Junior
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Geógrafo
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO:**	(43) 9 9867-1855
TÉCNICO (A):	João Pedro Cristofolo Pessoa		
ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho		
CREA SP:	5070886427/D		
EMAIL:	Tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br		
CONTATO	(43) 9 9980-0501		

INFORMAÇÕES GERAIS	
ENDEREÇO:	Lat: 23°20'55,81" S Long: 51°53'40,06" O
PROPRIETÁRIO:	INEZ BISCA MIGUEL
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-DFEF7229137345FF9B7F50139339CAD3
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	20,14 ha
MÓDULOS FISCAIS:	1,44
RL (DECLARADA NO CAR):	0,00 ha
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	0,00 ha
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	0,00 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR):	0,51 ha
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☒ - PRESERVADA ☐ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO

Figura 3 – MAPA DE SITUAÇÃO



DIAGNÓSTICO

No dia 24 de julho de 2025, foi realizada uma visita técnica à nascente situada nas coordenadas geográficas Latitude: 23°20'55,81" S, Longitude: 51°53'40,06" O, com o objetivo de avaliar suas condições e verificar a viabilidade de implementação do Programa de Conservação de Nascentes pelo método solo-cimento. Durante a vistoria da propriedade da Srª. Inez Bisca Miguel, constatou-se que se trata de um Olho d'água que contém uma caixa de proteção ao entorno ao qual faz a proteção da nascente, entretanto, não foi possível identificar onde surge o Olho d'água, pois, a caixa estava cheia e isso tornou inviável a aplicação do método solo-cimento. A Área de Preservação Permanente (APP) ao redor da nascente foi avaliada como preservada, apresentando uma boa conservação de vegetação nativa ao entorno da nascente.

FOTOS

Figura 4 – Caixa (Nascente)



Figura 5 – Bomba (Nascente)



CONCLUSÃO

Diante disso, não é possível realizar o Projeto de Conservação de Nascentes com o método solo-cimento na nascente da propriedade do cooperado, Srª. Inez Bisca Miguel.