RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

TADEUS FRANCISCO BASTIANI

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	Rogério Gusmão Junior
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Geógrafo
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO:**	(43) 9 9867-1855
TÉCNICO (A):	João Pedro Cristofolo Pessoa		
ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho		
CREA SP:	5070886427/D		
EMAIL:	Tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br		
CONTATO	(43) 9 9980-0501		

INFORMAÇÕES GERAIS	
ENDEREÇO:	Lat: 23°18'45,72" S Long: 51°57'19,12" O
PROPRIETÁRIO:	TADEUS FRANCISCO BASTIANI
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-25D93C37C3864D808940C7EA5FEBCEB7
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	24,20 ha
MÓDULOS FISCAIS:	1,73
RL (DECLARADA NO CAR):	-
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	1,68 ha
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	22,42 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☐ - PRESERVADA ☒ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO



DIAGNÓSTICO

Durante a visita técnica realizada no dia 07 de agosto de 2025 à propriedade do cooperado Tadeus Francisco Bastiani, localizada em Maringá, Paraná, foi avaliado o estado de conservação de nascentes no contexto do Programa de Conservação de Nascentes da Cocamar. A propriedade abrange uma extensa área de banhado, onde foram identificadas várias nascentes. Duas delas, localizadas nas coordenadas -23.315280, -51.951894 (Nascente 1) e -23.315277, -51.951890 (Nascente 2), apresentaram condições viáveis para a implementação de ações de conservação, utilizando o método solo-cimento. A Área de Preservação Permanente (APP) associada às nascentes encontra-se pouco preservada, com evidências de antropização significativa, incluindo áreas degradadas e baixa integridade de espécies nativas, o que compromete a funcionalidade ecológica do entorno.

FOTOS

Nascente Tadeus Francisco Bastiani 1







Nascente Tadeus Francisco Bastiani 2







PROPOSTA

Para cada Nascente executada, foram utilizados os seguintes materiais e quantidades:

- 1/4 saco de cimento;
- 0,2 m³ de pedras rachão;
- 30 cm de cano PVC 100 mm com duas (2) tampas;
- 30 cm de cano PVC 3/4";
- 40 cm de cano PVC 50 mm;
- 50 cm² de tela de mosquito.

CONCLUSÃO

A visita técnica constatou a viabilidade de intervenções de conservação nas nascentes 1 e 2, que foram contempladas com o método solo-cimento, visando proteger os recursos hídricos e mitigar processos erosivos. A condição degradada da APP destaca a necessidade de ações complementares de restauração ecológica, como o plantio de espécies nativas e o controle de atividades antrópicas, para recuperar a integridade ambiental da área. Recomenda-se o monitoramento contínuo das nascentes intervencionadas e a elaboração de um plano de recuperação da APP, alinhado aos objetivos do Programa de Conservação de Nascentes da Cocamar, para garantir a sustentabilidade hídrica e a preservação do ecossistema local.