


Respuesta a Desastres Naturales: Mapeo de daños por inundaciones en Mérida

Cuenca del Río Chama. Estado Mérida. Venezuela

Evento ocurrido el 24 de Junio 2025



0 0.25 0.5 1 Kilómetros

Referencias

- Edificaciones Rio Chama
- Mancha de Inundación Rio Chama

SERIE 001 / HOJA 008



Información sobre la imagen

Mancha de Inundación del Río Chama en color azul determinada mediante clasificación y fotointerpretación a partir de imágenes de los satélites Landsat-8 y Landsat-9 adquiridas los días 25 y 26 de Junio de 2025. Las imágenes de fondo fueron adquiridas por el satélite Worldview-2 y están en combinación de bandas RGB resaltando la cobertura de vegetación, infraestructura, y el cauce del Río Chama Pre-evento.

Imágenes fuente

Pre-evento:
Imágenes Worldview-2, con una resolución de 0.5 metros, capturadas el 12 de Febrero de 2024. ©Maxar.

Post-evento:

SPACECRAFT_ID = "LANDSAT_8"
DATE_ACQUIRED = 2025-06-26
LANDSAT_SCENE_ID = "LC80060542025177LGN00"
SPACECRAFT_ID = "LANDSAT_9"
DATE_ACQUIRED = 2025-06-25
LANDSAT_SCENE_ID = "LC90070542025176LGN00"

Sensor: Landsat OLI_TIRS
Resolución: 15 m

Producto generado con ArcGIS PRO
CRS: EPSG:32618 WGS 84 / UTM zone 18N

Información vectorial:

Grupo voluntario de expertos en Sensores Remotos, Teledetección Aplicada y Sistemas de Información Geográfica para el mapeo de daños por inundaciones en los Andes de Venezuela (Merida Flood Mapping).
Fecha de producción: 30 de junio de 2025

Esta información es preliminar, sujeta a cambios y revisión. No tiene validación de campo.

© This data is licensed by Microsoft under the Open Data Commons Open Database License (ODbL). ©Maxar. Landsat Images courtesy of the U.S. Geological Survey and NASA. © ESRI



MÉRIDA
FLOOD MAPPING