制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

實驗室作業環境管制程序

文件編號：CLP-6301
管制編號：01
制訂日期：2010/03/25
修訂日期：2023/03/12
版　　次：B2

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

標　　題	實驗室作業環境管制程序			編　　號	CLP-6301
制訂部門	校正實驗室	制訂日期	2010/03/25	頁 版 次	修訂頁

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修訂	審查	核准
2011/02/16	6.1.1	實驗室校正環境	林甲首	徐瑞延	林甲首
2013/11/21	6.2.2	簽名或蓋章 試驗室修正為實驗室 異常單內容修正	林甲首	徐瑞延	林甲首
2014/06/22	6.1.1	實驗室校正環境 原為23 ± 6 ℃改為 23 ± 5 ℃為符合 電量環境規格	林甲首	徐瑞延	林甲首
2019/06/17		為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。	林甲首	徐瑞延	林甲首
2022/12/2	6.6	實驗室內部及外部環境變化確認記錄 在每年管理審查會 版本B1	鄭程宏	林甲首	林甲首
2023/3/12	附件一	環境異常單改訂增加異常項目 實驗室配置圖變更 版本B2	鄭程宏	徐瑞延	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

1.目的：

為確保校正作業環境在適度控制條件下，不影響量測需求的準確度，以提升校正品質，進而使校正作業得以適當有效運作。

2.適用範圍：

實驗室校正作業範圍適用之。

3.名詞解釋：無。

4.權責。

4.1 管理單位：負責整體環境控制系統硬體維護和保養。

4.2 實 驗 室：負責作業環境條件控制與記錄。

5.流程圖：略。

6.作業內容

6.1 環境標準

6.1.1 實驗室校正環境。

溫　　度 （ 23 ± 5 ）℃

相對濕度 （ 50 ± 15 ）%RH

6.1.2 實驗室照度需不影響校正作業為原則。

6.1.3 實驗室噪音及潔淨度，須有效管制以不影響校正作業為原則。

6.1.4 其餘參照各量別『校正標準操作程序』規定。

6.2 環境監控與維持

6.2.1 校正者於實施校正作業前，檢查溫濕度記錄是否異常超出管制界限，校正作業應於正常管制下進行。

6.2.2 實驗室溫濕度由溫濕度記錄器記錄，並由實驗室人員每天確認，每月由技術主管於記錄紙上確認簽名或蓋章，當溫溼度超出管制界限或異常時，應停止校正，並記錄於『實驗室環境異常記錄單』，通知實驗室主管確認，直到實驗室環境恢復正常始可開始校正。

6.2.3 環境空調異常應即刻做溫溼度控制調整，必要時請管理單位協助，並應採取必要修護措施及停止校正工作。

6.2.4 當月異常次數累計超過五次，或總時數超過十二小時，得請管理單位進行空調系統維修，但配合全廠性停機或保養則不予計算。

6.2.5 除了溫濕度記錄外，其餘實驗室環境項目可視需要作不定期測試。

6.3 實驗室規劃

6.3.1 待校區：由顧客要求或設計單位送至實驗室，等待校驗之區域。

6.3.2 校正區：實驗室人員進行儀器校正之區域。

6.3.3 校畢區：儀器校正完成，等待取回之區域。

6.3.4 標準器放置區：追溯至國家實驗室用以校正之標準器。

6.3.5 實驗室需製作實驗室配置圖(附件二-一)。

6.3.6 公司環境則依公司平面配置圖(附件二-二)。

6.4 實驗室規定

6.4.1 非實驗室工作人員，不得任意調整或觸動儀器設備。

6.4.2 謹慎處理每一個校驗步驟，避免誤導校正結果。

6.4.3 校正過程均需戴上靜電手環或手套，做好防靜電措施(E.S.D)。

6.4.4 隨時保持校正設備及環境之潔淨，若發生有灰塵或污染，應隨時予以擦拭。

6.4.5 實驗室內嚴禁跑、跳，嬉戲或大聲喧嘩或聚集。

6.4.6 實驗室內電源插座及保護開關，非經維護部門或權責主管同意，不得任意變更。

6.4.7 滅火器應每年定期檢查其壓力及有效期限。

6.4.8 物品搬運宜用輕便手推車，並加防護，以免碰撞掉落。

6.5 人員進出管制

6.5.1 非業務相關人員，除經實驗室主管或其代理人許可，基於保密原則無關第三者嚴禁出入實驗室校正作業場所。

6.5.2 實驗室工作人員進出須更換為拖鞋，保持作業環境清潔。

6.5.3 其他部門進行實驗室修繕工程作業時，若有影響到校正作業正常運作時，應事先通知實驗室執行相關措施，以茲因應。

6.5.4 實驗室走道應經常保持通暢，禁止堆放雜物，地板隨時保持清潔，勿有油漬或積水。

6.5.5 如遇特殊緊急事件發生，不在此管制範圍內。

6.6 實驗室環境變化確認

6.6.1 每年管理審查會議召開時，應對實驗室內部及外部週遭環境變化情形確認，記錄在管理審查結果內。

7. 附件

7.1 附件一:實驗室環境異常記錄單(CLR-6301-01)。

7.2 附件二-一：實驗室配置圖

7.3 附件二-二：環境配置圖

8. 相關文件

8.1 校正標準操作程序。

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司

Chuyi System Co., Ltd.

實驗室環境異常記錄單

表單編號:CLR-6301-01　版次:B2　附件一

項目 / 日期	異常項目（空調、照明、電力、噪音）	異常現象（簡述狀況）	處理結果	紀錄者	確認者

實驗室配置圖

附件二～一


樓梯
工作桌
櫃子
垃圾
電量校正室
壓力校正區
工作桌
工作桌
工作桌
柱子
工作桌
工作桌
溫度校正室
垃圾
櫃子
櫃子
待校區
校畢區
透校儀器
倉庫
報告暫存區
電梯門
7660
7425
7385
7265
3640
3565
3840
4680
4800
4860
繪圖
校核
審定
核准
比例
1:40
客戶名稱
設備名稱
制宜電測股份有限公司
TAF實驗室
圖名
TAF實驗室尺寸圖
圖號
98048L01-2
制宜電測股份有限公司
CHUYI SYSTEM CO.,LTD
CHUYI

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

環境配置圖

附件二～二