RELATÓRIO DE ANÁLISE DE FATURA DE ENERGIA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

MÊS DE REFERÊNCIA

N/A

RESPONSÁVEL

Departamento de Engenharia

Identificação

Cliente / Razão Social Bauru D.B. Ltda -Centro de Soluções
CNPJ 52454770000108
Concessionária CPFL-PAULISTA
Unidade (UC) 4003306117
Período de Medição N/A
Enquadramento Tarifário Comercial Atacadista / Varejista

Objetivo

Esta análise pretende verificar possíveis inconsistências na fatura de energia e identificar oportunidades de economia, bem como criar dados e valores para comparação e auditoria mensal.

Análise de Faturas

Grandeza	Registrado	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo —	1643 kWh	1643 kWh	0.9315	1530.41
TOTAL DA CONCESSIONÁRIA				R$ 1.530,41

Histórico de Consumo



A tarifa unitária total corresponde a **R$ 0.9315/kWh** (com tributos). No período analisado, os tributos incidentes totalizaram **22,30%** do valor total da fature.

Checklist de Equipamentos

Comparativo entre o levantamento técnico (Inventário) e o consumo real registrado pela concessionária.

Equipamento	Qtd	Potência (W)	Horas/Dia	kWh/Mês (Est.)
CONSUMO ESTIMADO TOTAL				0.00 kWh

DIFERENÇA TÉCNICA

Consumo Real (Fatura)	Divergência
1.643 kWh	**100.00%**

Análise de Especialista (IA)

Análise da Fatura de Energia

A fatura apresenta um consumo real de 1643 kWh, com um valor total de R$ 1530.41 e uma tarifa unitária de R$ 0.9315/kWh.

Conclusão Técnica

Com base nos dados da fatura, observamos que a divergência entre o consumo estimado e o consumo real é de -100.00%, o que sugere uma falta de informação sobre os equipamentos em uso pelo cliente. Além disso, o valor total da fatura é relativamente alto, o que pode indicar um consumo elevado de energia.

Conclusão Executiva

É fundamental para a eficiência energética e para uma gestão eficaz dos recursos do cliente Bauru D.B. Ltda -Centro de Soluções (CNPJ: 52454770000108) que sejam feitas alterações no inventário de equipamentos. É necessário cadastrar os equipamentos em uso pelo cliente para que possamos realizar uma análise precisa da divergência entre o consumo estimado e o consumo real.

- **Sugestão:** Cadastramento dos equipamentos do cliente;
- **OBSERVAÇÃO:** Sem a informação sobre os equipamentos, não é possível realizar uma análise precisa da divergência entre o consumo estimado e o consumo real.

Auditoria Sugerida

Como a divergência é alta (-100.00%), sugerimos uma auditoria nos equipamentos ou verificação de erros na fatura para identificar possíveis fontes de perda de energia e melhorar a eficiência energética do cliente. Além disso, recomendamos que o cliente realize um inventário mais detalhado dos seus equipamentos para obter informações precisas sobre seu consumo de energia.

DOCUMENTO GERADO AUTOMATICAMENTE PELA PLATAFORMA

AUDIT ENERGY