

Dossier DEC-00487

Marie Dupont · En attente



Score client



Estimation ligne



Offre de reprise

Client

Pré-diagnostic

Photos

Nom

Sophie Chen

Téléphone

07 88 44 65 13

Email

sophie.chen@gmail.com

Modèle déclaré

Route Trappes 78990

Année

2012

Km déclarés

~1 900 km

● Diagnostique terminé - Reprise refusée

🏠 Nouveau dossier

← Accueil

Dossier DEC-00481

Paul Rivière · Terminé



Score client



Estimation ligne



Offre de reprise

Client

Pré-diagnostic

Photos

Nom

Paul Rivière

Téléphone

06 67 56 87 90

Email

paul.rivière@email.fr

Modèle déclaré

Route Triban 100

Année

2022

Km déclarés

~900 km

- Diagnostique terminé - Offre acceptée

🏠 Nouveau dossier

^

- XS
- S
- M
- L
- XL

Taille cadre

▼

- XS
- S
- M
- L
- XL

Année



2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2016



2017



2018



2019



2020



2021



2022



2023



2024



2025



Marque



B'Twin

Rockrider

Riverside

Triban

Elops

Van Rysel

B'Twin



Rockrider



Riverside



Triban



Elops



Van Rysel



Catégorie



VTT

Route/Gravel

Électrique VAE

Ville/Urbain

BMX Durt

VTT



Route/Gravel



Électrique VAE



Ville/Urbain



BMX Durt



Article



Vélo



Trotinette



Roller



Vélo enfant



Vélo



Trotinette



Roler



Vélo enfant



Excellent

Bon état

Moyen

Mauvais

Excellent

Bon état

Moyen

Mauvais

Excellent

Bon état

Moyen

Mauvais

Excellent

Bon état

Moyen

Mauvais

Excellent

Bon état

Moyen

Mauvais

Client

Pré-diagnostic

Photos

Nom

Marie Dupont

Téléphone

06 12 34 56 78

Email

marie.dupont@email.fr

Modèle déclaré

B'Twin Rockrider 520

Année

2019

Km déclarés

~2 500 km

Client

Pré-diagnostic

Photos

État général

Bon état

Cadre

Sans choc

Freins

Fonctionnels

Transmission

Petites difficultés

Roues

Usure normale

Client

Pré-diagnostic

Photos

PHOTO

PHOTO

PHOTO

3 photos fournies par le client

Client

Pré-diagnostic

Photos

Nom

Paul Rivière

Téléphone

06 67 56 87 90

Email

paul.rivière@email.fr

Modèle déclaré

Route Triban 100

Année

2022

Km déclarés

~900 km

Client

Pré-diagnostic

Photos

État général

Bon état

Cadre

Sans choc

Freins

Fonctionnels

Transmission

Aucunes difficultés

Roues

Usure normale

Client

Pré-diagnostic

Photos

PHOTO

PHOTO

PHOTO

3 photos fournies par le client

Client

Pré-diagnostic

Photos

Nom

Sophie Chen

Téléphone

07 88 44 65 13

Email

sophie.chen@gmail.com

Modèle déclaré

Route Trappes 78990

Année

2012

Km déclarés

~1 900 km

Client

Pré-diagnostic

Photos

État général

Bon état

Cadre

Avec choc

Freins

Fonctionnels

Transmission

Petites difficultés

Roues

Usure normale

Client

Pré-diagnostic

Photos

PHOTO

PHOTO


PHOTO

3 photos fournies par le client

Diagnostic reprise

mode vendeur

Julien M. · Magasin Paris-Montparnasse



Scanner le QR code client

Appuie pour ouvrir la caméra

OU RECHERCHER UN DOSSIER

N° dossier ex: DEC-00487



Nouveau sans pré-diagnostic >

Dossiers en attentes

Rendez vous clients

MD

Marie Dupont

VTT Rockrider 520 · DEC-00487 · 1H

En atten

PR

Paul Rivière

Route Triban 100 · DEC-00481 · 2h

Accepté

SC


Sophie Chen

Électrique B'Twin · DEC-00479 · 4h

Refusé

← Retour

Scanner QR code




Cadre le QR code du dossier client dans le viseur

✓ **Simuler la lecture (DEC-00487)**

Annuler

Dossier DEC-00487

Marie Dupont · En attente



Score client



Estimation ligne

Client

Pré-diagnostic

Photos

Nom

Marie Dupont

Téléphone

06 12 34 56 78

Email

marie.dupont@email.fr

Modèle déclaré

B'Twin Rockrider 520

Année

2019

Km déclarés

~2 500 km

- Vérifier le modèle et l'année avant de démarrer - le client a pu se tromper.

Démarrer le diagnostic

Cadre & fourche

Étape 1 / 5

- Client : aucun choc visible. Vérifier physiquement.

ÉTAT DU CADRE

Condition générale

Excellent	Bon état
Moyen	Mauvais

Rayures / impacts

Aucune	Légères
Rouille	

Choc / déformation → BLOQUANT

Non	Oui — bloquant
-----	----------------

Fourche

Fonctionnelle	Jeu / usure
Hors service	

PHOTOS DU CADRE

Plaque modèle	Numéro série
---------------	--------------



Freins →

- Client : freins fonctionnels. À confirmer.

FREINS

Type

V-brake / patins

Efficacité avant

Correct

Faible

Inefficace

Efficacité arrière

Correct

Faible

Inefficace

Usure patins / plaquettes

Bonne épaisseur

Usure normale

À changer



Transmission →

← Freins

Transmission

Étape 3 / 5

- Client : petites difficultés de transmission.
Vérifier dérailleur.

TRANSMISSION

Chaîne

Propre / huilée

Sale / sèche

Étirée

Dérailleur

Excellent

Bon état

Moyen

Mauvais

Pédalier / boîtier

Excellent

Bon état

Moyen

Mauvais



Roues →

Roues & pneus

Étape 4 / 5

ROUES & PNEUS

État des jantes

Excellent	Bon état
Moyen	Mauvais

Pneus

Excellent	Bon état
Moyen	Mauvais

Roulements de moyeux

Fluides	Nécessite nettoyage
Très sale	



Finitions →

Finitions

Étape 5 / 5

FINITIONS

Selle

Excellent

Bon état

Moyen

Mauvais

Guidon / direction

Excellent

Bon état

Moyen

Mauvais

Propreté

Propre

Nécessite nettoyage

Très sale

Observations

Notes libres...



Voir le scoring

Synthèse diagnostic

Marie Dupont · VTT Rockrider 520



Score client




Score technicien

- Écart de 32% vs estimation client. Expliquer les frais de patins, nettoyage, réglage.

COMPARAISON

CRITÈRE	CLIENT	TECH	ÉCART
Cadre	Bon	Bon	= OK
Freins	OK	Usés	↓ -10
Transmission	Diff.	Diff.	= OK
Roues	OK	Voilage	↓ -5
Finitions	Bon	Sale	↓ -6

SCORES PAR CATÉGORIE



Générer la décision

Décision de reprise

Score technicien 61/100



Reprise conditionnelle

Remise en état nécessaire

58 €

offre de reprise

Estimation client

85 €

Offre finale

58 €

DÉTAIL FRAIS REMISE EN ÉTAT

Valeur vélo base	95 €
Remplacement patins	-12 €
Nettoyage complet	-8 €
Réglage dérailleur	-10 €
Marge reconditionnement	-7 €
Offre nette	58 €

AJUSTER L'OFFRE

Prix de reprise (€) · fourchette 45–70 €

58

Modifier

Modifier

Refusé

Accepté

← Décision de reprise

Reprise acceptée

Bon d'achat à remettre au client



Reprise acceptée !

Vélo accepté en programme Seconde Vie

QR code caisse — scanner en caisse



Le client présente ce QR code en caisse pour récupérer son bon d'achat de 58 €

ClientMarie Dupont

VéloVTT Rockrider 520

DossierDEC-00487

Date15/06/2026

Bon d'achat58 €

Imprimer


Email

SMS

Email automatiquement envoyé à marie.dupont@email.fr

Reprise refusée

Communiquer les motifs



Reprise refusée

Le vélo ne remplit pas les critères Seconde Vie

MOTIFS COMMUNIQUÉS AU CLIENT

- Freins : patins en fin de vie
- Transmission : réglage avancé nécessaire

ALTERNATIVES PROPOSÉES

- Atelier Decathlon : réparation ~45 € puis revente possible
- Recyclage gratuit en magasin

ClientMarie Dupont

VéloVTT Rockrider 520

DossierDEC-00487

Date15/06/2026

Imprimer

Email

SMS

Email automatiquement envoyé à marie.dupont@email.fr

[← Retour à l'accueil](#)


Fin du parcours



Reçu imprimé

[← Retour à l'accueil](#)

Fin du parcours



Reçu envoyé

Aucune

Légères

Rouille

Aucune

Légères

Rouille

Aucune

Légères

Rouille

Aucune

Légères

Rouille

Vérification du vélo

Étape 0 / 5 — Identification

- Client a déclaré : B'Twin Rockrider 520, 2019. Vérifier et corriger si nécessaire.

CONFIRMER / CORRIGER LE MODÈLE

Article

Vélo

✓

Catégorie

VTT

✓

Marque

Rockrider

✓

Modèle exact

Rockrider 520

Année

2019

✓

Taille cadre

M

✓

Numéro de série

10987654

✗

Il faut un numéro de série de 10 chiffres minimum

Prix estimé

150 €

✓

PHOTOS D'IDENTIFICATION

Plaque modèle

Numéro série

ÉTAT GÉNÉRAL AU PREMIER REGARD

Excellent

Bon état

Moyen

Mauvais

Cadre & fourche →

Imprimer

Email

SMS

Imprimer

Email

SMS

@email

Envoyer

Imprimer

Email

SMS

06...

Envoyer

Non

Oui — bloquant

Non

Oui — bloquant

Non

Oui — bloquant

Fonctionnelle

Jeu / usure

Hors service

Fonctionnelle

Jeu / usure

Hors service

Fonctionnelle

Jeu / usure

Hors service

Fonctionnelle

Jeu / usure

Hors service

Dossiers en attentes

Rendez vous clients

MD

Marie Dupont

VTT Rockrider 520 · DEC-00487 · 1H

En atten

PR

Paul Rivière

Route Triban 100 · DEC-00481 · 2h

Accepté

SC

Sophie Chen

Électrique B'Twin · DEC-00479 · 4h

Refusé

Dossiers en attentes

Rendez vous clients

JL

Julie Leroy

VTT B'twin 520 · DEC-032

22/06 

MP

Maxime Perez

Route Triban 100 · DEC-00481

27/06 

DF

David Ferra

Électrique B'Twin · DEC-00479

01/07 

← Retour

Scanner QR code



Cadre le QR code du dossier client dans le viseur

✓ Simuler la lecture (DEC-00487)

Annuler

- Cochez toutes les cases selon l'état du modèle de l'article présenté par le client

FREINS

Type

Type

Efficacité avant

Correct

Faible

Inefficace

Efficacité arrière

Correct

Faible

Inefficace

Usure patins / plaquettes

Bonne épaisseur

Usure normale

À changer



Transmission →

Transmission

Étape 3 / 5



- Cochez toutes les cases selon l'état du modèle de l'article présenté par le client

TRANSMISSION

Chaîne

Propre / huilée	Sale / sèche
Étirée	

Dérailleur

Excellent	Bon état
Moyen	Mauvais

Pédalier / boîtier

Excellent	Bon état
Moyen	Mauvais



Roues & pneus

Étape 4 / 5

ROUES & PNEUS

État des jantes

Excellent

Bon état

Moyen

Mauvais

Pneus

Excellent

Bon état

Moyen

Mauvais

Roulements de moyeux

Fluides

Nécessite nettoyage

Très sale



Finitions →

Correct

Faible

Inefficace

Correct

Faible

Inefficace

Correct

Faible

Inefficace

Correct

Faible

Inefficace

Vérification du vélo

Étape 0 / 5 — Identification

- Cochez toutes les cases selon le modèle de l'article présenté par le client

CONFIRMER / CORRIGER LE MODÈLE

Article

Article

▼

Catégorie

Catégorie

▼

Marque

Marque

▼

Modèle exact

Modèle exact

Année

Année

▼

Taille cadre

Taille cadre

▼

XS

S

M

L

XL

Numéro de série

Sous le pédalier

Prix estimé

Prix estimé

PHOTOS D'IDENTIFICATION

Plaque modèle

Numéro série

Cadre & fourche

Étape 1 / 5

- Cochez toutes les cases selon l'état du modèle de l'article présenté par le client

ÉTAT DU CADRE

Condition générale

Excellent	Bon état
Moyen	Mauvais

Rayures / impacts

Aucune	Légères
Rouille	

Choc / déformation → BLOQUANT

Non	Oui — bloquant
-----	----------------

Fourche

Fonctionnelle	Jeu / usure
Hors service	

PHOTOS DU CADRE

Plaque modèle	Numéro série
---------------	--------------



Freins →

Finitions

Étape 5 / 5

FINITIONS

Selle

Excellent

Bon état

Moyen

Mauvais

Guidon / direction

Excellent

Bon état

Moyen

Mauvais

Propreté

Propre

Nécessite nettoyage

Très sale

Observations

Notes libres...



Voir le scoring

Bonne épaisseur

Usure normale

À changer

Bonne épaisseur

Usure normale

À changer

Bonne épaisseur

Usure normale

À changer

Bonne épaisseur

Usure normale

À changer

Propre / huilée

Sale / sèche

Étirée

Propre / huilée

Sale / sèche

Étirée

Propre / huilée

Sale / sèche

Étirée

Propre / huilée

Sale / sèche

Étirée

Fluides

Nécessite nettoyage

Très sale

Fluides

Nécessite nettoyage

Très sale

Fluides

Nécessite nettoyage

Très sale

Fluides

Nécessite nettoyage

Très sale

Propre

Nécessite nettoyage

Très sale

Propre

Nécessite nettoyage

Très sale

Propre

Nécessite nettoyage

Très sale

Propre

Nécessite nettoyage

Très sale