

Wartungsbericht Q3 2025

Wartungsbericht · Dokument-ID DOC-HSV-2025-003

Kunde	Halstrom Service GmbH (C-10043)
Datum	02.10.2025
Techniker	J. Petrow

Durchgeführte Arbeiten

Turnusmäßige Wartung an zwei Prüfständen. Austausch von Verschleißteilen gemäß Wartungsplan.

Befund

Beide Prüfstände sind ohne Beanstandung. An Prüfstand 2 zeigt die Lagerung erhöhtes Spiel, ein Austausch wird für 2026 empfohlen.

Hinweis zur Abgrenzung

Die Halstrom Service GmbH ist eine eigenständige Gesellschaft und wird getrennt von der Halstrom Anlagenbau GmbH beliefert und fakturiert. Konditionen und Rahmenvereinbarungen der Anlagenbau gelten hier nicht.