

## Análisis Elementos Finitos

Con el objetivo de verificar cuál eslabón recibe mayor esfuerzo, se realizó un análisis estático en elementos finitos con el software SolidWorks 2016


Para este análisis se utilizó madera balsa con un oy de 20 MPa. Como se observa en la figura, el eslabón 3 está soportando esfuerzos alrededor de los 12 y 17 MPa, casi llegando a la región plastica y deformarse permanentemente.



Las concentraciones de esfuerzos se presentan en mayor cantidad alrededor de los agujeros de cada pasador y no solamente se presentan esfuerzos de VonMises, sino que también se puede evidenciar una ligera deformación en el eslabón.





27 may 2017 06:00:44 - C:\Users\Daniel\Desktop\pryecto dibujo\Analisis elem finitos.pdf





Tanto el eslabón 3, como 4 e incluso el pasador, se deformaron; aunque 1,21mm de deformación es un valor que no se pueda apreciar a simple vista, estos factores son cosas a tener en cuent durante la etapa de diseño del eslabón; esto quiere decir, que se debe seleccionar un material que tenga un mayor modulo de rigídez para soportar mejor la deformación.


Por último, el factor de seguridad es un valor muy importante en el diseño del emento mecánic es por esto que el análisis por elementos finitos demuestra que el factor es muy grande, lo cimplica costos. Debido a esto, hay que redimensionar el eslabón y cambiar el material.














## Back

(Ctrl + click derecho)