

Amtsgericht Rudolstadt Marktstraße 54, 07407 Rudolstadt

Aktenzeichen K 51/24

Objektart Eigentumswohnung im OG und DG gelegen
(je 3 Zimmer, OG - Wohnung mit Flur, Küche, Bad,
Wintergarten, DG - Wohnung mit Flur, Küche, Dusche/WC)
ca. 132 m² Wohnfläche

½ Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum
für das mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebauten
Grundstück verbunden mit dem Sondereigentum an der
Wohnung 2 im Ober- und Dachgeschoß und Kellerraum,
Sondernutzungsrechte wurden nicht vereinbart

Anschrift Schaalaer Chaussee 11, 07407 Rudolstadt



Verkehrswert/Marktwert

123.000,00 €

Anmerkung

Qualitäts- und Werter-
mittlungsstichtag

15.05.2024

Lage	Das Grundstück liegt südwestlich des Stadtkerns von Rudolstadt, im Landkreis Saalfeld - Rudolstadt, Freistaat Thüringen.
	Das Bewertungsgrundstück liegt an einem Kreuzungsbereich an der frequentierten Schaalaer Chaussee (B90).
	Positiv zu bewerten sind die kurzen Wege zu Einkaufsmöglichkeiten, Bushaltestellen, Ärzten und Kindereinrichtungen, die bestehenden Blickbeziehungen der Ober- und Dachgeschoßwohnung nach Südosten, der gute Ausbau der anliegenden Straßen sowie die Stellplatzmöglichkeiten auf dem Grundstück.
	Die Lage wird für eine wohnbauliche Nutzung als mittel bis gut eingeschätzt
Entfernungen	Das Stadtzentrum und der Bahnhof von Rudolstadt sind in ca. 2 km erreichbar. Im Umkreis von ca. 300 m befinden sich Discounter, die Staatliche Grundschule, ein Kindergarten und ein Ärztehaus mit Apotheke und Physiotherapie. Die Entfernung zur Bushaltestelle des öffentlichen Nahverkehrs ist weniger als 50 m erreichbar.
Umfeld	Das Umfeld wird überwiegend durch lockere Bebauung (Mehrfamilienhäuser mit Grünflächen) geprägt.
Erschließung	Das Eckgrundstück wird fußläufig von der Schaalaer Chaussee erschlossen, verkehrsmäßig von der Werner - John - Straße. Beide Straßen sind bituminiert. Die ortsüblichen Versorgungsleitungen (Elektro, Trinkwasser, Erdgas, Telefon) sind vorhanden bzw. liegen am Grundstück an. Die Abwässer werden in die städtische Kanalisation und weiter in die zentrale Kläranlage von Rudolstadt geleitet.

Grundstücksfläche	Laut Grundbuch besitzt das Grundstück eine Fläche von 638 m ² . Das Grundstück ist annähernd rechteckig geschnitten und steigt von Nord nach Süd bzw. von Ost nach West leicht an.
Planung und Baurecht	Im Flächennutzungsplan von Rudolstadt wird das Bewertungsgrundstück als „Wohnbaufläche“ ausgewiesen. Das Grundstück befindet sich nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes Für die bauliche und sonstige Nutzung gelten die Regelungen des § 34 BauGB.
Altlasten	Es bestehen keine Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen bzw. Kontaminationen.
Denkmalschutz	Denkmalschutz nach dem Thüringer Denkmalschutzgesetz besteht nicht.
Kurzbeschreibung des Bewertungsobjektes	Laut Aufteilungsplan aus dem Jahr 2001 handelt es sich beim Bewertungsobjekt um eine Wohnung im Ober- und Dachgeschoß, mit Nr. 2 bezeichnet. Die Wohnbereiche sind separat nutzbar. Der DG - Wohnbereich (rund 44 m²) ist vermietet, der OG - Wohnbereich (rund 88 m²) seit 2023 leerstehend. Das Baujahr des Wohn- und Geschäftshauses wird mit 1933/34 angegeben. Von 1990 bis 1992 erfolgte ein Umbau zu einem Wohn- und Geschäftshaus, 2001 die Aufteilung in Wohnungs- und Teileigentum.

derzeitige Nutzung Die Wohnung ist wie folgt aufgeteilt (laut Ortstermin) und orientiert:

- OG

Flur	6,07	innen
Küche	9,19	Nordwest
Bad	5,62	West
Zimmer 1	14,26	Südwest
Zimmer 2	19,09	Süden
Wintergarten	16,76	Südost
Zimmer 3	16,78	Nordost
Summe	87,77 m ²	≈ 88,00 m ²


- DG

Flur	3,44	innen
Küche	7,63	Nordwest
Bad	4,50	West
Zimmer 1	8,30	Südwesten
Zimmer 2	10,24	Süden
Zimmer 3	10,29	Süden
Summe	44,40 m ²	≈ 44,00 m ²


Abstellraum im Untergeschoß vorhanden

derzeitiger Grundriß, unmaßstäblich verkleinert

Obergeschoß



Dachgeschoß



Ausführung/Ausstattung

Konstruktionsart	Massivbau, Mauerwerksbau (Ziegelsteine)
Dachform	Walmdach
Dacheindeckung	Dachziegel aus Ton
Dachrinnen und Regenfallrohre	Titanzinkblech, gestrichen
Geschoßdecken über und unter dem Sonder-eigentum	Holz bis auf die Bereiche Sanitär und Wintergarten, hier als Massivdecke (Stahlbeton)
Türen/Tor	
- Hauseingang	Blendrahmentür aus Kunststoff mit Lichtausschnitt, 4-fach gehängt, beidseitige Seitenteile (Glas mit innen liegenden Sprossen), zweifarbig (innen weiß, außen braun)
- Wohnungseingänge	Futtertür, Röhrenspan
- Mieterkeller	Holzlattentüren
- Heizung	Stahlblech
- Doppelgarage	Schwingtor aus Blech
- Zimmertüren	Futtertüren aus Holzwerkstoff, teilweise mit Lichtaus-schnitt, Vollglas zum Wintergarten (OG - Wohnung)

Fenster	2- fach verglaste Kunststoff – Fenster mit innen liegenden Sprossen, zweifarbig (innen weiß, außen braun), Gaubefenster mit Dreieck und Seitenteil
- Fensterbänke	innen – Naturstein, außen – Blechabdeckung
- Verschattung	Kunststoff - Jalousien, handbetrieben
Treppen	
Geschoßtreppe	
- vom UG zum EG	massive Stufen mit Teppichbelag, Holzgeländer
- vom EG zum DG	Holzgeländer mit Teppichbelag, Holzgeländer
- zum SB	unbekannt
- Hauseingang	Betonstufe
Fußböden	
- Hausflur/Windfang	Fliesen
- Mieterkeller etc.	Beton
- OG - Wohnung	Fliesen (Bad, Küche, Wintergarten), Laminat (Flur, Zimmer 2) Teppich- bzw. Kunststoffbelag (sonstige Räume)
- DG - Wohnung	Fliesen (Bad), Laminat (Flur) Teppich- bzw. Kunststoffbelag (sonstige Räume)
Haustechnik	
- Elektroinstallation	einfache bis durchschnittliche Ausstattung und Qualität Türöffner- und Wechselsprechanlage
- Telefonanschluß	vorhanden
- Sanitärinstallation	einfache bis durchschnittliche Ausstattung und Qualität
OG	Badewanne, Waschbecken, WC
DG	Dusche, Waschbecken, WC
- Heizung	Plattenheizkörper mit Thermostatventilen
OG	Handtuchheizkörper (Bad) Fußbodenheizung (Wintergarten)
- Warmwasserversorg.	über Heizung
Fassade	Putz auf Wärmedämmung (Wärmedämmverbundsystem)
- Sockel	Klinker bzw. partiell verputzt/unverputzt
Grundrißgestaltung	auch heutigen Ansprüchen gerecht werdend

Barrierefreiheit	nicht gegeben
baulicher Zustand	befriedigend
Allgemeinbeurteilung	Den Bauzustand des Wohn- und Geschäftshauses beurteile ich als gut bis befriedigend. Am Gemeinschaftseigentum besteht Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf (Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen, Fertigstellungsarbeiten). Schimmelbefund wurde in der Wohnung im OG festgestellt. Hausschwamm und sonstiger Schädlingsbefund in den weiteren zugänglichen Bereichen nicht. Ein Energieausweis liegt nicht vor. Eine Instandhaltungsrücklage ist nicht vorhanden.
Hinweis	Die vollständige Wertermittlung kann innerhalb der Geschäftszeiten beim Amtsgericht eingesehen werden.