

BAU- U. SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Verkehrswertgutachten – Beweissicherung – Bauwerksuntersuchung

Dipl.-Bauing. Thomas Schirrmeister – Dürerstraße 14 – 08066 Zwickau

personenzertifizierter Sachverständiger gem. DIN EN ISO/IEC 17024 für Wertermittlung v. Immobilien

Mitglied im Gutachterausschuss Landkreis Zwickau

Tel.: 0375 46004956 - Mob: 01772085647 – zu@schirrmeister.biz

Exposé Geschäfts- Nr. 3 K 209/24



Adresse: Mittelbergstraße 19 / 08248 Klingenthal
Flurstück Nr. 336/f zu 330 m²

Verkehrswert: **172.000 € (Stichtag 31.03.2025)**

Bewertungsobjekt: Ca. zwischen 1952 / 1953 errichtetes Wohn- und Gewerbehause mit linksseitiger Garage (BJ ca. 1958 in den Berghang gebaut), WH zweigeschossig mit ausgebautem Satteldachgeschoss, vollunterkellert und Spitzboden.
Im Erdgeschoss wurde ein kleines Gewerbe (Holzverarbeitung) betrieben, welches ca. 1985 aufgegeben wurde. Ca. 2005 gab es einen Besitzerwechsel und das Gebäude sollte als Einfamilienwohnhaus umgebaut werden. Die Um- und Ausbauarbeiten sind nicht abgeschlossen.
Ab ca. 2006 wurden folgende Sanierungs- und Werterhaltungsarbeiten an der baulichen Hülle durchgeführt: PVC-Fenster mit Rollläden; Außenputz; Dacheindeckung und Balkonumbau zum Wintergarten in Holzbauweise.

Aufteilung der Wohnfläche

Erdgeschoss	ca. 59 m ²
Obergeschoss	ca. 63 m ²
Dachgeschoss	ca. 39 m ²
<u>Wohnfläche nach Zeichnungen ges. ca. 161 m²</u>	

Zustand Wohnhaus

Das Wohnhaus befindet sich zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung im Wesentlichen in einem dem Baujahr entsprechenden Ausstattungs- und Unterhaltungszustand. Es bestehen an der baulichen Hülle kleinerer Unterhaltungsstau- und Renovierungsbedarf. Am Wintergarten gibt es am Dach Einlaufstellen und in der Wintergartentür ist die Scheibe gerissen. Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer und Schlafzimmer sind nach Umbau fertiggestellt. Treppenhaus, Kellergeschoss und restliche Zimmer sowie WC's und Bad teilw. mit der Sanierung begonnen bzw. unsaniert.

Heizungsart

Im Haus (Keller) ist eine Gaszentralheizung mit Warmwasserbereitung vorhanden. Die Anlage kann z.Z. nicht genutzt werden. Der Gasversorger hat wegen Zahlungsrückständen die Gasversorgung zum Gebäude eingestellt.

Garage

Die Garage wurde 1958 in den Grundstückshang gebaut. Die Maße der Garage betragen 4,80 m x 5,50 m. An der Garage besteht großer Unterhaltungsstau und Sanierungsbedarf.

Ausstattungsmerkmale

- Fußböden: Fliesen, Fußbodenbelag und Laminat
- Wände und Decken mit Raufasertapete und Anstrich sowie Deckenpaneele
Fußbodenfliesen Bad/WC, Fliesenbelag an den Wänden
- PVC-Fenster mit Isolierverglasung und Rollläden
- Innentüren aus Holzwerkstoffen
- Bad: Waschbecken, Hänge-WC Vorwandmontage, Wanne und Dusche, Bad mit Fenster (noch nicht fertiggestellt)
- Heizkörper unter Fenster
- Warmwasserbereitung zentral über Heizung

Es wird für den Rep.rückstau und die noch offenen Ausbauarbeiten ein Betrag von 45.000 € angenommen.

Innerörtliche Lage

Das Grundstück befindet sich im Ortsteil Brunndöbra und grenzt an die Mittelbergstraße. Die Entfernung zum Stadtzentrum beträgt ca. 900 m. Geschäfte des täglichen Bedarfs befinden sich im fußläufig entfernten Stadtzentrum. Öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in unmittelbarer Nähe.

Parksituation

Parken auf der Straße vor dem Grundstück am Randbereich möglich. Pkw-Stellplätze sind auf dem Grundstück nicht vorhanden.

Topografie

Grundstück von der Mittelbergstraße stark ansteigend

Energetische Eigenschaften

Zu den energetischen Eigenschaften gibt es keine Angaben.

Fotos



Foto 1: Vorderansicht





Foto 2: Giebelansicht




Foto 3: Rückseite

Bauzeichnungen Grundrisse aus Archiv:





OG



DG