

Krautgärten 14 in 82057 Irschenhausen

Außenaufnahmen



Krautgärten n. Norden



Krautgärten n. Süden



Alt-/Neubau, Ansicht v. Norden



Nördlicher Grundstücksbereich v. Westen



Südlicher Grundstücksbereich v. Westen



Alt-/Neubau, Ansicht v. Osten

Krautgärten 14 in 82057 Irschenhausen

Altbau, Außenaufnahmen



Ansicht v. Westen



Ansicht v. Norden



Ansicht v. Nordosten



Hauseingang v. Norden

Altbau, Innenaufnahmen – Erdgeschoss



Flur



Flur



Flur, Elektro-Sicherungs-
kasten

Krautgärten 14 in 82057 Irschenhausen

Altbau, Innenaufnahmen – Erdgeschoss



Wohnen



Wohnen



Essküche



Essküche



Bad



Bad

Altbau, Innenaufnahmen – Dachgeschoss



Schlafzimmer



Schlafzimmer

Krautgärten 14 in 82057 Irschenhausen

Altbau, Innenaufnahmen – Dachgeschoss



Schlafzimmer



Schlafzimmer



„Speicher“



„Speicher“



Dachflächenfenster (exemplarisch)



Spitzboden/Dacheindeckung

Krautgärten 14 in 82057 Irschenhausen

Neubau, Außenaufnahmen



Ansicht v. Westen



Ansicht v. Osten



Ansicht v. Südwesten



Westlicher Grundstücksbereich v. Süden



Hauseingang v. Westen

Krautgärten 14 in 82057 Irschenhausen

Neubau, Innenaufnahmen – Kellergeschoss



Flur



Treppenaufgang



Flur



Vorräte



Wasch-/Trockenraum



Wasch-/Trockenraum



Gartenterrasse



Blick n. Osten / Hasenstall

Krautgärten 14 in 82057 Irschenhausen


Neubau, Innenaufnahmen – Kellergeschoss



Heizungsraum



Keller 3



Keller 3

Neubau, Innenaufnahmen – Erdgeschoss



Flur



Flur



Gäste-WC



Wohnen



Wohnen

Krautgärten 14 in 82057 Irschenhausen

Neubau, Innenaufnahmen – Erdgeschoss



Kachelofen



Ostterrasse



Blick n. Osten



Küche/Wohnen, fehlender Bodenbelag



Küche



Küche

Neubau, Innenaufnahmen – Dachgeschoss



Flur



Flur



Schlafzimmer



Schlafzimmer



Schlafzimmer, Wasserschaden



Gast



Gast



Bad/WC



Bad/WC



Ansicht/Eingang v. Osten



Innenaufnahme