



Dipl. - Betriebswirt (FH) Ing.
Matthias Metzing MRICS

Amtsgericht Zwickau
Zwangsversteigerungsabteilung
Pölbitzer Str. 9
08058 Zwickau

Az.: 11 K 105/22



IMMOBILIENGUTACHTER
REAL ESTATE VALUER

HypZert (F)

b.v.s
Sachverständige

Datum: 03.05.2023
Az. MIB: 0101-005/22

Exposé

zum Gutachten über den lastenfreien Verkehrswert (Marktwert)
i. S. d. § 194 BauGB i. V. m. § 74a ZVG

für das mit einem

**Dreifamilienhaus und mehreren Nebengebäuden bebaute Grundstück
in 08626 Adorf OT Rebersreuth, Rebersreuther Hauptstraße 10**



Der (lastenfreie) **Verkehrswert des Grundstücks**
wurde - nach äußerem Anschein - zum Stichtag 01.02.2023 ermittelt mit rd.

30.000 €.

Metzing Immobilienbewertung Sachverständigenbüro Inh.: Matthias Metzing MRICS	Kreisigstraße 30 08056 Zwickau Fon: (0375) 28 49 29 46 Fax: (0375) 28 49 29 47 Bankverbindung: Deutsche Bank PGK IBAN: DE19 8707 0024 0348 8301 00 BIC: DEUTDEDBCHE	Frickestraße 2, 04105 Leipzig Fon: (0341) 25 04 99 90 Fax: (0800) 63 89 46 41	Mobiltelefon: (0172) 7 15 54 40 info@metzing-immobilienbewertung.de www.metzing-immobilienbewertung.de USt-IdNr.: DE223920434
---	---	--	--



Wertermittlungsergebnisse (Zusammenfassung)

- Bewertung nach äußerem Anschein -

Auftraggeber	Amtsgericht Zwickau	Az.: 11 K 105/22	
Wertermittlungsstichtag	01.02.2023		
Objektart:	Grundstück		
Objektadresse:	08626 Adorf/Vogtl., Rebersreuther Hauptstr. 10		
Grundbuchamt:	Amtsgericht Plauen		
Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.	
Rebersreuth	151	4	
Gemarkung	Flur	Flurstück(e)	Fläche insg.
Rebersreuth		491/2	3.246 m²
		491/3	67

Lagebeschreibung

Das Grundstück liegt im Ortsteil Rebersreuth der Stadt Adorf/Vogtland in einer Siedlung im Außenbereich. Die Umgebung ist geprägt von wenigen Wohngebäuden, einem Handwerksbetrieb sowie land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen. Das Grundstück ist bebaut mit einem Wohngebäude (vermutlich Dreifamilienhaus), einer Doppelgarage, einem Schuppen sowie 2 Pkw-Garagen.

Grund und Boden

Merkmal	Ausprägung
Entwicklungszustand	(faktisch) baureifes Land
Art der baulichen Nutzung	Gemischte Baufläche, § 35 BauGB
Erschließung	ortsüblich erschlossen (aber Abwasserentsorgung neu zu regeln)
abgabenrechtlicher Zustand	tlw. beitragspflichtig

Besonderheiten zum Grundstück:

Denkmalschutz	Altlasten	Baulasten	Überbauten	Bodenordnung	sonstiges
nein	nein	nein	nein	nein	Überschwemmungsgebiet (tlw.)

Gebäude (mit Bewertungsobjekt)

	Dreifamilienwohnhaus
Bauweise	massiv
Anbauart	frei stehend
Geschosse	2 Wohngeschosse, zzgl. KG und vermutlich ausgebautem DG
Baujahr	ca. 1911 (gemäß Auskunft der Baubehörde)
Modernisierung	in den 1990er Jahren geringfügig modernisiert
Unterkellerung	voll unterkellert
Zustand	erheblicher Instandhaltungs- /Modernisierungsbedarf
Baumängel / Bauschäden	vorhanden
derzeitige Nutzung	Leerstand
Bemerkungen	Eine Innenbesichtigung war nicht möglich



Nebengebäude:

- Doppelgarage (massiv)
- Schuppen (massiv)
- Garage 1 (massiv, abbruchreif),
- Garage 2 (massiv, abbruchreif)

Daten

Bodenwert (relativ)	ca. 10 €/m ²
Wohn- /Nutzfläche	ca. 335 m ² WFl., 2 Pkw-Stellplätze (Doppelgarage)
marktübl. erzielb. Nettokaltmiete ¹	5,00 €/m ² p.M. (Wohnungen), 25,00 € p. M (Stellplätze),
Rohertrag ¹	ca. 20.700 € p. a.
Bewirtschaftungskosten p. a.	ca. 6.262 € p.a. (ca. 30,2 % des Rohertrags)
Restnutzungsdauer ¹	50 Jahre
Liegenschaftszinssatz	4,0 %
BGF (Wohngebäude)	ca. 391,23 m ²
Sachwertfaktor	0,50
Modernisierungskosten (Werteinfluss)	rd. - 495.000,00 €
uR insgesamt	rd. 1.900 m ³ (inkl. Garagen)
Freilegungskosten Gebäude	Gebäude: rd. 30 € / m ³ uR insgesamt rd. 57.000,00 €

Wertermittlungsergebnisse

Bodenwert insgesamt	33.100,00 €
Ertragswert	-198.000,00 €
Sachwert	-178.000,00 €
Liquidationswert	-27.000,00 €
Vergleichswert	30.000,00 €
besondere objektspezifische Merkmale	- 3.100,00 €
Zubehör	0,00 €
Verkehrswert (lastenfrei)	30.000,00 €

nachrichtlich

Bodenwert (relativ)	10,00 €/m ²
---------------------	------------------------

¹ ggf. nach Beseitigung eines ggf. bestehenden Modernisierungsbedarfs/Instandhaltungsstaus



Anlage: Fotos

Seite 1 von 10



Bild 1: Straßenansicht des Bewertungsobjekts



Bild 2: Straßenansicht des Bewertungsobjekts

Anlage: Fotos

Seite 2 von 10



Bild 3: Straßenansicht des Dreifamilienhauses



Bild 4: Dreifamilienhaus

Anlage: Fotos

Seite 3 von 10



Bild 5: Dreifamilienhaus



Bild 6: Dreifamilienhaus

Anlage: Fotos

Seite 4 von 10



Bild 7: Dreifamilienhaus



Bild 8: Hausflur des Dreifamilienhauses

Anlage: Fotos

Seite 5 von 10



Bild 9: Erdgeschoss des Dreifamilienhauses



Bild 10: Keller des Dreifamilienhauses

Anlage: Fotos

Seite 6 von 10



Bild 11: Doppelgarage



Bild 12: Doppelgarage (innen)

Anlage: Fotos

Seite 7 von 10



Bild 13: Schuppen (mit Garagen)



Bild 14: Schuppen

Anlage: Fotos

Seite 8 von 10



Bild 15: Schuppen (EG)



Bild 16: Schuppen (DG)

Anlage: Fotos

Seite 9 von 10



Bild 17: Garagen 1 (links) und 2



Bild 18: Garage 1

Anlage: Fotos

Seite 10 von 10



Bild 19: Garage 2