



KEIL&KLAR

IMMOBILIENGUTACHTER

Keil & Klar Sachverständigenbüro

Alexander Klar,

Dipl. Sachverständiger für Immobilienbewertung (DIA)

Dipl. Immobilienökonom (ADI)

Am Gries 12, 85435 Erding

klar.alexander@googlemail.com, Tel: 0176 30 64 75 92



Gutachten

über den Verkehrswert gemäß § 194 BauGB
für eine Doppelhaushälfte,

[Redacted Address] 9 in 84435 Obergeislbach

Aktenzeichen 3 K 96/25

Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag

27.10.2025

Das Gutachten umfasst insgesamt 49 Seiten inklusive Anlagen und wird in dreifacher Ausfertigung
erstellt. Nummer der Ausfertigung 1 von 3

Zusammenfassung

Objektart	Doppelhaushälfte	Objektadresse	Obergeislbacher Straße 19
Nutzung	leerstehend		84435 Obergeislbach
Grundbuchangaben	AG Erding	Katasterangaben	Matzbach
Blatt	905	Flurstück	1263/1
Wertermittlungsstichtag	27.10.2025	Tag der	27.10.2025
Qualitätsstichtag	27.10.2025	Objektbesichtigung	
Baujahr	unbekannt	Restnutzungsdauer	15 Jahre
Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre		
Bruttogrundfläche	186 m²	Stellplätze	-
Wohnfläche	155 m²	Grundstücksgröße	472 m²

Werte	Bodenwert	190.000 €
	Kosten für die Freilegung (Abriss und Entsorgung)	28.000 €
Verkehrswert	Ableitung vom Bodenwert - Abrisskosten (gerundet)	160.000 €

INHALTSVERZEICHNIS

1	VORBEMERKUNGEN	7
1.1	Spezifische Bewertungsangaben	7
1.1.1	Auftraggeber	7
1.1.2	Bewertungsobjekt	7
1.1.3	Bewertungsanlass	7
1.1.4	Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag	7
1.1.5	Objektbegehung	7
1.2	Unterlagen	8
1.2.1	Unterlagen des Auftraggebers	8
1.2.2	Eigene Recherchen	8
1.3	Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Normen	9
1.4	Abgrenzung des Auftrags	9
1.5	Mitwirkung bei der Gutachtenerstellung	10
1.6	Gewährleistung, Weitergabe des Gutachtens und Haftung	10
2	GRUNDBUCH	11
2.1	Allgemein	11
2.2	Lasten und Beschränkungen	11
3	GRUND- UND BODENBESCHREIBUNG	13
3.1	Beschreibung der Lage	13
3.1.1	Makrolage	13
3.1.2	Mikrolage	13
3.2	Grundstück	15
3.2.1	Beschreibung	15
3.2.2	Erschließung	15
3.2.3	Baugrund und Altlasten	15
3.2.4	Grund- und Oberflächenwasser	15
3.2.5	Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren	15
3.2.6	Sanierungs-, Modernisierungs- undhaltungssatzung	15
3.3	Gesetzliche Beschränkungen des Grundeigentums	16
3.3.1	Flächennutzungsplan	16
3.3.2	Bebauungsplan	16
3.3.3	Bauliche Nutzungsmöglichkeiten	16
3.3.4	Entwicklungszustand	16
3.3.5	Denkmalschutz / Bodendenkmal	16
3.3.6	Baulasten	16
4	IMMOBILIENMARKT	17
5	GEBÄUDEBESCHREIBUNG	18
5.1	Bauliche Anlagen	18
5.2	Nutzungssituation	18
5.3	Gesamt- und Restnutzungsdauer	18
5.4	Baubeschreibung	20
5.5	Außenanlagen und Nebengebäude	22
5.6	Baumängel / Bauschäden	22
5.7	Energetische Betrachtung	23

5.8	Funktionalität	23
5.9	Beurteilung der baulichen Anlagen.....	23
6	FLÄCHENBERECHNUNGEN	24
6.1	Bruttogrundfläche	24
6.2	Wertrelevante Geschossflächenzahl	24
6.3	Wohnflächen	25
7	WERTERMITTLUNG	26
7.1	Wertermittlungsverfahren	26
7.2	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale.....	27
7.3	Bodenwertermittlung.....	28
8	VERKEHRSWERT	31

ANLAGEN

Anlage 1	Umgebungsplan	33
Anlage 2	Stadtplan	34
Anlage 3	Auszug aus dem Liegenschaftskataster	35
Anlage 4	Digitales Orthophoto (DOP)	36
Anlage 5	Fotodokumentation	37
Anlage 6	Grundrisse, Schnitt.....	47

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

II. BV	Zweite Berechnungsverordnung
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGF	Bruttogrundfläche
BKI	Baukosteninformationszentrum
boG	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale
BRW	Bodenrichtwert
BRW-RL	Bodenrichtwert-Richtlinie
DG	Dachgeschoss
DIN	Deutsches Institut für Normung
Ebf.	Erschließungsbeitragsfrei
Ebpf.	Erschließungsbeitragspflichtig
EG	Erdgeschoss
EW-RL	Ertragswertrichtlinie
Flst.	Flurstück
GAA	Gutachterausschuss
GFZ	Geschossflächenzahl
GND	Gesamtnutzungsdauer
GRZ	Grundflächenzahl
ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
K. A.	Keine Angabe
KAG	Kommunalabgabengesetz
LK	Landkreis
Lfd. Nr.	Laufende Nummer
LSZ	Liegenschaftszinssatz
MEA	Miteigentumsanteil
NF	Nutzfläche
NHK	Normalherstellungskosten
OG	Obergeschoss
RND	Restnutzungsdauer
SW-RL	Sachwertrichtlinie
UG	Untergeschoss
VW-RL	Vergleichswertrichtlinie
WF	Wohnfläche
WGFZ	Wertrelevante Geschossflächenzahl
WoFIV	Wohnflächenverordnung

1 VORBEMERKUNGEN

1.1 Spezifische Bewertungsangaben

1.1.1 Auftraggeber

Amtsgericht Landshut
Abteilung für Zwangsversteigerungssachen
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

Der Auftrag wurde durch den Beschluss vom 11.09.2025 schriftlich erteilt.

1.1.2 Bewertungsobjekt

Doppelhaushälfte
Obergeislbacher Straße 19
84435 Obergeislbach

1.1.3 Bewertungsanlass

Das Gutachten dient im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens zur Festsetzung des Verkehrswertes nach § 74a Abs. 5 ZVG. Dieser wird auf der Grundlage der Legaldefinition des § 194 BauGB zu dem unter 1.1.4 festgelegten Wertermittlungs-/ Qualitätsstichtag ermittelt. Berücksichtigt werden die wesentlichen Bestandteile des Grundstücks und der Gebäude (§ 94 Abs. 1 und 2 BGB)

Zusätzlich zu bestimmen und gesondert auszuweisen ist der Wert beweglicher Gegenstände (Bestandteile sowie Grundstücks- und Gebäudezubehör), auf die sich die Versteigerung erstreckt (§ 55 ZVG).

1.1.4 Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag

Der Wertermittlungsstichtag¹ und der Qualitätsstichtag² ist für diese Wertermittlung auftragsgemäß der 27.10.2025. (Tag der Besichtigung).

1.1.5 Objektbegehung

Das Bewertungsobjekt wurde am 27.10.2025 im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in einem angemessenen Umfang von innen und außen besichtigt. Dabei wurden alle Räume des Hauses im Erdgeschoss und im ausgebauten Dachgeschoss begangen. Da es an diesem Tag bereits sehr dunkel war, wurde das Haus und der Garten nochmal am 19.11.2025 bei Tageslicht besichtigt. Die beim Ortstermin aufgenommenen Objektdetails wurden mit einer Kamera fotografisch dokumentiert. Auszüge dieser Aufnahmen sind diesem Gutachten in den Anlagen beigelegt.

Dem Antragsteller und der Antragsgegnerin wurden mit Schreiben vom 08.10.2025 der Ortstermin fristgerecht mitgeteilt und gebeten, einen uneingeschränkten Zugang zur Immobilie sicherzustellen.

An der Objektbesichtigung haben folgende Personen teilgenommen:

Herr Alexander Klar (Sachverständiger)

¹ Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht (§ 2 ImmoWertV).

² Der Qualitätsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebliche Grundstückszustand bezieht (§ 2 ImmoWertV) und entspricht i. d. R. dem Wertermittlungsstichtag.

1.2 Unterlagen

1.2.1 Unterlagen des Auftraggebers

Dem Sachverständigen wurden vom Auftraggeber folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Dokumente	Datum
Grundbuchauszug	30.07.2025
Auszug aus dem Liegenschaftskataster	28.07.2025

1.2.2 Eigene Recherchen

Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Dokumente von den Behörden und vom Gutachterausschuss eingeholt:

Auskünfte und Dokumente	Datum
Flächennutzungsplan, Planstand 27.10.2015 (Onlineauskunft)	27.11.2025
Auskunft der Gemeinde Lengdorf zu - Sanierungs-, Modernisierungs- und Erhaltungssatzung	28.11.2025
Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Flurkarte) Maßstab 1:1000	19.09.2025
Online-Auskunft aus dem Geoportal Bayern (Bayern Atlas) zu überschwemmungsgefährdeten Gebieten sowie zum Denkmalschutz	27.11.2025
Bodenrichtwert zum Stichtag	01.01.2024
Urkunde zum Geh- und Fahrrecht	05.06.1981 / 11.04.1980
Auskunft aus dem Altlastenkataster (per Mail)	25.11.2025
Grundrisse, Ansichten, Schnitt (Eingabeplanung des Nachbarhauses)	
Einschlägige Fachliteratur	
Eigene Marktdaten	

1.3 Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Normen

Nachfolgend sind die maßgeblichen Gesetze/ Verordnungen/ Richtlinien/ Normen in der jeweils aktuellen bzw. für die Wertermittlung relevanten Fassung aufgeführt.

BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BayBO	Bayerische Bauordnung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BRW-RL	Bodenrichtwertrichtlinie
DIN 276	Kosten im Hochbau
DIN 277	Grundflächen und Rauminhalte im Hochbau (Fassung 2005 bzw. 2016)
EW-RL	Ertragswertrichtlinie
ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
MF-G	Richtlinie zur Berechnung der Mietfläche für gewerblichen Raum
SW-RL	Sachwertrichtlinie
VW-RL	Vergleichswertrichtlinie
WertR	Wertermittlungsrichtlinien 2006
WoFIV	Wohnflächenverordnung

1.4 Abgrenzung des Auftrags

Das Bewertungsobjekt wird hinsichtlich Lage, rechtlicher Gegebenheiten, tatsächlicher Eigenschaften und sonstiger Beschaffenheit nur insoweit beschrieben, soweit dies für die Bewertung erforderlich ist und im Rahmen einer Begehung ersichtlich war.

Bei dieser Wertermittlung handelt es sich nicht um ein Bausubstanz- oder Schadensgutachten. Bei der Inaugenscheinnahme wurden keine zerstörenden Untersuchungen, Baustoff- und Bauteilprüfungen, Funktionsprüfungen der Haustechnik und Ausstattung und keine Bodenuntersuchungen vorgenommen. Hierzu muss im Bedarfsfall ein Spezialgutachten eingeholt werden.

Der Verkehrswertermittlung liegen – sofern im Gutachten nicht explizit aufgeführt – keine Untersuchungen hinsichtlich Altlasten, schadstoffhaltiger Baumaterialien, Baustatik, Brand-, Schall- und Wärmeschutz, Befall durch tierische und pflanzliche Schädlinge zugrunde.

Verdeckt liegende Bauteile wurden nicht gesichtet. Diesbezüglich wird ein Zustand zugrunde gelegt, der dem im Rahmen der Ortsbegehung ersichtlichen Allgemeinzustand der baulichen Anlagen entspricht.

Ein örtliches Aufmaß hat nicht stattgefunden und war auftragsgemäß nicht geschuldet. Die im Gutachten zugrunde gelegten Flächen wurden aus dem Grundriss entnommen und stellen eine Basis für die Wertermittlung im o.g. Sinne dar. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Flächenangaben nicht als Grundlage für das Eingehen vertraglicher Bindungen wie z.B. Miet- oder Pachtverträge herangezogen werden können. Die Grundstücksfläche wurde dem Grundbuchauszug entnommen. Die Lage der Grenzsteine sowie die Übereinstimmung des Grenzverlaufs mit dem Katasternachweis wurden vom Sachverständigen nicht überprüft.

Im Zuge der Gutachtenerstellung gab es – abgesehen von den aufgeführten Rechten / Belastungen – keine Hinweise auf sonstige wertbeeinflussende Gegebenheiten (z. B. altrechtliche Dienstbarkeiten). Es wird unterstellt, dass lediglich die gegebenenfalls im Gutachten aufgeführten Rechte / Belastungen existieren.

Die Berechnungen basieren auf den erhaltenen und vom Sachverständigen eingeholten Unterlagen und Auskünften. Die Baugenehmigung lag nicht vor. Die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den Bauzeichnungen, der Baugenehmigung und der verbindlichen Bauleitplanung wurden nicht überprüft. Im Rahmen dieser Wertermittlung wird die formelle und materielle Legalität der vorhandenen baulichen Anlagen zugrunde gelegt.

1.5 Mitwirkung bei der Gutachtenerstellung

Das Gutachten wurde durch den zertifizierten Sachverständigen Herrn Alexander Klar unparteiisch und weisungsfrei erstellt, unterschrieben und gestempelt.

1.6 Gewährleistung, Weitergabe des Gutachtens und Haftung

Der Sachverständige übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass dieses Gutachten, insbesondere dort enthaltene Wertansätze und Berechnungen, für vom vereinbarten Verwendungszweck abweichende Verwendungszwecke geeignet ist. Zudem beschränkt sich die Gewährleistung des Sachverständigen bei Wertgutachten ausschließlich auf die Richtigkeit des ermittelten Objektwertes. Diese Gewährleistung umfasst nicht alle sonstigen Angaben, insbesondere die für die Wertermittlung herangezogenen Bewertungsparameter.

Der Sachverständige übernimmt des Weiteren keine Gewährleistung für die Richtigkeit der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Informationen, Unterlagen, Pläne und Daten, für die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen, insbesondere für das Vorliegen erforderlicher Genehmigungen sowie für Angaben und Annahmen zum Zustand des Bodens, des Wassers oder der Luft, soweit die Überprüfung nicht ausdrücklich Gegenstand dieses Auftrags ist.

2 GRUNDBUCH

2.1 Allgemein

Grundbuch

Rubrum	
Amtsgericht	Erding
Grundbuch von	Matzbach
Band	19
Blatt	905
Auszugsdatum	30.07.2025

Bestandsverzeichnis				
Nr.	Gemarkung	Flurstück	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1	Matzbach	1263/1	Obergeislbach, Obergeislbacher Straße 19, Gebäude- und Freifläche	472 m ²

Die Identität des Bewertungsobjektes wurde durch die Grundbuch- und Katasterangaben sowie der Besichtigung vor Ort eindeutig festgestellt

Die Grundstücksgröße wurde anhand der Liegenschaftskarte hinreichend genau plausibilisiert.

Abteilung I

Angaben zum Eigentümer werden aus Datenschutzgründen nicht dargestellt.

Abteilung III


Einträge in Abteilung III des Grundbuchs bleiben bei der Bewertung üblicherweise unberücksichtigt. Sie stellen persönliche Verhältnisse i.S.d. § 194 BauGB dar und keine allgemeinen Belastungen.

2.2 Lasten und Beschränkungen

Der in Abteilung II unter der lfd. Nr. 3 vorgetragene Versteigerungsvermerk wird nicht berücksichtigt, weil er im Zwangsversteigerungsverfahren nach rechtskräftigem Zuschlag lösungsfähig ist. Es bestehen folgende weiteren aktiven Eintragungen.

Amtsgericht Erding		Band 19 Blatt 905	Zweite Abteilung	Einlegebogen 1
Grundbuch von Matzbach		Losen und Beschränkungen		
Lfd.Nr. der Eintra- gungen	Lfd. Nr. der betroffenen Grundstücke im Bestands- verzeichnis	3		
1	1	Wasserbezugs- und Rohrleitungsrecht für die jeweiligen Eigentümer der FlNr.1267a,b; gem. Bewilligung vom 08.04.1919, URNr.700 Not. Erding, eingetragen am 10.06.1919 und mitübertragen am 10.11.1989.		
2	1	Rohrfahrt- und Betretungsrecht für die jeweiligen Eigentümer der FlNr. 1265; gem. Bewilligung vom 16.04.1921, URNr.832 Not. Erding eingetragen am 27.07.1921 und mitübertragen am 10.11.1989.		
3	1	Rohrfahrtrecht für den jeweiligen Eigentümer der FlNrn.1300, 1273, 1271; gem.Bewilligung vom 20.02.1911, URNr.376 Not. Erding, eingetragen am 13.03.1911 und mitübertragen am 10.11.1989.		
4	1	Geh- und Fahrtrecht für den jeweiligen Eigentümer der FlNr.1263/2; gem. Bewilligung vom 05.06.1981, URNr.1095 R, eingetragen am 30.09.1981 und mitübertragen am 10.11.1989.		
5	1	Geh- und Fahrtrecht für den Freistaat Bayern; gem. bewilligung vom 11.04.1980, URNr.683 L; Gleichrang mit Nr.6; eingetragen am 30.09.1981 und mitübertragen am 10.11.1989.		
6	1	Geh- und Fahrtrecht für die Gemeinde Lengdorf; gem.Bewilligung vom 11.04.1980, URNr.683 L; Gleichrang mit Nr.5; eingetragen am 30.09.1981 und mitübertragen am 10.11.1989.		

Die Urkunde zu den eingetragenen Geh- und Fahrtrechten vom 11.04.1980 liegt dem Sachverständigen vor. Lt. dieser Urkunde wurde dem Eigentümer des Nachbarhauses, der Stadt Lengdorf und dem Freistaat Bayern auf einem 4m breiten an der nördlichen Grundstücksgrenze verlaufenen Streifen (siehe blau markierte Fläche in der Flurkarte) ein Geh- und Fahrtrecht eingetragen. Dieses Recht schränkt die zukünftige Bebauung nicht ein, da eine Bebauung in diesem Grenzbereich wegen Abstandsflächen nicht möglich wäre. Die Belastung für die Bewohner des Hauses durch das Befahren der Zufahrt durch den Nachbarn zu seiner Garage wird als gering eingeordnet. Das Recht wurde unentgeltlich gewährt. Die Kosten für den Unterhalt der Fläche trägt der Eigentümer des Bewertungsgrundstücks. Für diese Belastungen wird kein Wert angesetzt.



Anhang zur Urkunde vom 11.04.1980

3 GRUND- UND BODENBESCHREIBUNG

3.1 Beschreibung der Lage

3.1.1 Makrolage

Der Landkreis Erding liegt im oberbayerischen Regierungsbezirk und zeichnet sich durch eine attraktive Makrolage aus. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe zur bayerischen Landeshauptstadt München, die nur etwa 30 Kilometer entfernt ist. Diese Nähe zur Metropole bietet den Bewohnern des Landkreises zahlreiche Vorteile, darunter eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie vielfältige Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten.

Die Region ist von einer reizvollen Landschaft geprägt, die sowohl ländliche Idylle als auch städtische Annehmlichkeiten vereint. Der Landkreis Erding ist bekannt für seine malerischen Dörfer und weitläufigen Felder, die sich ideal für Outdoor-Aktivitäten anbieten.

Wirtschaftlich ist der Landkreis Erding gut aufgestellt. Neben einer starken Landwirtschaft sind auch zahlreiche mittelständische Unternehmen und Dienstleister ansässig, die zur wirtschaftlichen Stabilität der Region beitragen. Die gute Infrastruktur, einschließlich der Anbindung an die Autobahn A92 und A94 und die Nähe zum Münchner Flughafen, fördert die Ansiedlung von Unternehmen und erleichtert den Pendelverkehr.

Kulturell hat der Landkreis Erding ebenfalls viel zu bieten. Traditionelle Feste, Museen und historische Stätten laden dazu ein, die bayerische Kultur und Geschichte hautnah zu erleben. Die Stadt Erding ist neben Ihrer attraktiven Altstadt zudem für ihr berühmtes Thermalbad bekannt, das sowohl Einheimische als auch Touristen anzieht.

Insgesamt bietet der Landkreis Erding eine hohe Lebensqualität, eine attraktive Umgebung und vielfältige Möglichkeiten für Arbeit und Freizeit, was ihn zu einem begehrten Wohnort in der Region macht.

Die Arbeitsmarktsituation ist weiterhin stabil. Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit liegt die Arbeitslosenquote für den Landkreis bei 3,0 % (Stand September 2025)

Nach gutachterlicher Einschätzung handelt es sich um eine insgesamt sehr gute Makrolage.

3.1.2 Mikrolage

Allgemein

Das Bewertungsobjekt liegt zentral im Kirchdorf Obergeislbach mit ca. 180 Einwohnern in der Obergeislbacher Straße 19. Obergeislbach ist ein Ortsteil der Gemeinde Lengdorf im Landkreis Erding im Regierungsbezirk Oberbayern. Die Ortschaft liegt eingebettet in eine von Landwirtschaft und Grünflächen geprägte Umgebung und weist eine überwiegend dörfliche Struktur mit Einfamilienhäusern und landwirtschaftlichen Anwesen auf.

Die Parkplatzsituation im öffentlichen Straßenraum spielt im ländlichen Raum eher eine untergeordnete Rolle, da ausreichend private Parkplätze vorhanden sind. Das Bewertungsobjekt verfügt über keinen eigenen Stellplatz. Parken im Bereich der Zufahrt ist möglich, solange die Durchfahrt für den Nachbarn nicht behindert ist. Ein Geh- und Fahrrecht ist für den Nachbarn eingetragen. Der umliegende Bereich des Bewertungsobjekts macht einen gepflegten und sauberen Eindruck.

Versorgung

Die unmittelbare Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs erfolgt überwiegend im nahegelegenen Hauptort Lengdorf, sowie in den Städten Dorfen und Erding. Dort stehen Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten, Ärzte und weitere Dienstleistungen zur Verfügung. Obergeislbach selbst bietet eine ruhige Wohnlage ohne nennenswerte gewerbliche Nutzung. Im Ort gibt es kein Lebensmittelgeschäft und keine Bäckerei oder Metzgerei.

Freizeit

Die naturräumliche Lage bietet einen hohen Freizeitwert. Rad- und Wanderwege sowie die Nähe zu Naherholungsgebieten im Landkreis Erding und den angrenzenden Regionen schaffen vielfältige Möglichkeiten zur Erholung. Das ländliche Umfeld mit Feldern, Wäldern und kleinen Flussläufen trägt zur Attraktivität der Freizeitgestaltung bei.

Regionale Verkehrsanbindung

Die regionale Verkehrsanbindung von Obergeislbach ist befriedigend ausgebaut.

Straßenverkehr: Verkehrstechnisch ist Obergeislbach über die Staatsstraße St2084 sowie die nahegelegene Autobahn A94 gut angebunden. Dadurch sind sowohl die Landeshauptstadt München als auch die Kreisstadt Erding in angemessener Zeit erreichbar.

Schienenverkehr: Ca. 260 m südlich vom Bewertungsgrundstück verläuft die Bahnstrecke München - Simbach. Der nächstgelegene Regionalbahnhof „Thann-Matzbach“ ist ca. 3 km entfernt. Er bietet eine gute Anbindung nach München und zum Münchener Hauptbahnhof mit ca. 50 Minuten Fahrtzeit.

Luftverkehr: Der Münchner Flughafen ist vom Bewertungsobjekt ca. 22 km entfernt und gewährleistet eine ausgezeichnete Anbindung an den Luftverkehr. Als internationaler Flughafen bietet er Direktverbindungen zu verschiedenen europäischen Städten sowie anderen wichtigen globalen Drehkreuzen.

Öffentlicher Nahverkehr: Der öffentliche Nahverkehr wird durch Busverbindungen in die umliegenden Orte gewährleistet, wenngleich die Anbindung weniger engmaschig ist als in städtischen Gebieten. Die nächstgelegene Bushaltestelle „Obergeislbach“ ist fußläufig nach ca. 120 m zu erreichen.

Immissionen

Im Rahmen der Objektbesichtigung am 27.10.2025 konnten keine wertrelevanten Immissionen durch die angrenzende Ortsdurchfahrtsstraße oder die nahegelegene Bahnstrecke festgestellt werden. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass zu anderen Tageszeiten ein höheres Verkehrsaufkommen besteht und in der Folge auch eine höherer Lärmbelastung.

Aufgrund der dörflichen ruhigen Lage mit befriedigendem Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr (Bus und Regionalbahn) und nur im weiteren Umkreis vorhandener Nahversorgung wird die Mikrolage insgesamt als befriedigend angesehen.

3.2 Grundstück

3.2.1 Beschreibung

Das Bewertungsgrundstück besteht aus dem Flurstück 1263/1 und ist bebaut mit einer Doppelhaushälfte. Laut Grundbuch hat es eine Größe von 472 m². Ein Ausschnitt aus der Flurkarte ist als Anlage beigelegt. Die Grundstücksform ist unförmig geschnitten und keiner geometrischen Form zuzuordnen. Der Garten um das Gebäude ist stark verwildert und augenscheinlich über einen längeren Zeitraum nicht gepflegt worden. Eingefriedet ist das Grundstück durch Büsche und Zäune (Maschendrahtzaun).

Die Topografie der Grundstücke ist weitgehend flach und ohne sichtbares Gefälle. Es bestehen keine sichtbaren Einschränkungen hinsichtlich einer baulichen Nutzbarkeit.

3.2.2 Erschließung

Die Erschließung erfolgt über die angrenzende öffentlich gewidmete Straße „Obergeislbacher Straße“, wobei die stadttechnischen Medien der Ver- und Entsorgung ortsüblich anliegen. Die Zuwegung zum Bewertungsgrundstück ist über den parallel zur Straße verlaufenden Gehweg möglich. Über eine gepflasterte Zufahrt gelangt man zum Hauseingang an der nördlichen Seite des Hauses mit der Hausnummer 19. Aufgrund des bereits weit zurückliegenden Baujahrs wird unterstellt, dass die Erschließungs- und Herstellungsbeiträge für das Bewertungsgrundstück bereits abgerechnet und bezahlt worden sind. Dieser Sachverhalt wurde nicht durch Behördenabfragen geprüft und im Rahmen der Wertermittlung wird von einem erschließungsbeitragsfreien Zustand ausgegangen.

3.2.3 Baugrund und Altlasten

Der Baugrund ist soweit augenscheinlich ersichtlich normal. Es werden ortsübliche Bodenverhältnisse und Tragfähigkeit unterstellt. Es wurden auftragsgemäß keine Bodenuntersuchungen vorgenommen. Es gab keine Hinweise auf eine mögliche Altlastenbelastung des Grundstücks. Eine Auskunft aus dem Altlastenkataster wurde beim Landratsamt Erding eingeholt (Auskunft vom 25.11.2025). Für dieses Grundstück ist kein Eintrag im Altlastenkataster verzeichnet. Nach der mündlichen Aussage der Nachbarin wurde in der Vergangenheit Hausmüll und Farbeimer im Garten vergraben. Dieser Umstand konnte nicht genauer überprüft werden. Die Dimension der möglichen Hausmüllentsorgung im Garten kann nicht genauer verifiziert werden. In der Folge können keine Kosten geschätzt werden und werden in dieser Bewertung auch nicht in Ansatz gebracht.

3.2.4 Grund- und Oberflächenwasser

Gemäß Auskunft des Informationsdienstes „Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern“ (Bayern Atlas) liegt das Bewertungsgrundstück nicht in einem Überschwemmungsgebiet bei einem 100-jährlichen Hochwasser (HQ100, mittleres Hochwasser) oder einem Extremhochwasser (HQextrem, seltenes Hochwasser). In der näheren Umgebung fließt der „Geislbach“.

3.2.5 Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren

Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren sind aufgrund der abgeschlossenen urbanen Quartiersentwicklung nicht zu erwarten.

3.2.6 Sanierungs-, Modernisierungs- und Erhaltungssatzung

Das Objekt befindet sich zum Stichtag laut der schriftlichen Auskunft des Bauamts Lengdorf nicht in einem Gebiet mit einer Sanierungs-, Erhaltungs- oder Modernisierungssatzung.

3.3 Gesetzliche Beschränkungen des Grundeigentums

3.3.1 Flächennutzungsplan

Name: Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung der Gemeinde Lengdorf

Stand: Digitaler Planausschnitt (Planstand 2015)

Darstellung: Wohnbauflächen, Gemischte Bauflächen, Gewerbegebiete, Sondergebiete im Maßstab 1:10.000

Das Bewertungsgrundstück liegt in einem Dorfgebiet (MD).

3.3.2 Bebauungsplan

Das Bewertungsgrundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder eines im Verfahren befindlichen Bebauungsplans. Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich auskunftsgemäß nach § 34 BauGB (unbeplanter Innenbereich).

3.3.3 Bauliche Nutzungsmöglichkeiten

Die folgenden Darstellungen dienen ausschließlich im Zusammenhang mit der gegenständlichen Verkehrswertermittlung und können nur als Anhalt dienen. Endgültige Aussagen sind erst durch eine Bauvoranfrage (Art. 71 BayBO) oder einem Antrag auf Baugenehmigung (Art. 64 BayBO) möglich.

Im Falle einer Ersatzbebauung wäre aufgrund der im Umfeld existierenden Wohnnutzungen eine Doppelhaushälfte mit einer Grundfläche von ca. 10 m x ca. 11 m = 110 m² und einer Höhenentwicklung von zwei Vollgeschossen mit Satteldach (Dachneigung wie Nachbarhaus) realisierbar. Nach der örtlich gültigen Stellplatzsatzung der Gemeinde Lengdorf sind für Einfamilienhäuser 2 Stellplätze nachzuweisen. Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO wurde bei der Bebauungsmöglichkeit berücksichtigt.

3.3.4 Entwicklungszustand

Entwicklungszustand nach § 3 ImmowertV: baureifes Land

3.3.5 Denkmalschutz / Bodendenkmal

Gemäß Onlineauskunft des BayernAtlas (Betreiber: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat) ist das Bewertungsobjekt nicht in der Denkmalliste eingetragen und es bestehen für das Gebäude keine Denkmalschutzaufgaben. Das Bewertungsgrundstück befindet sich nicht im Bereich eines Bodendenkmals und ist nicht Teil eines Ensemble-schutzes.

3.3.6 Baulasten

Im Bundesland Bayern gibt es kein Baulastenverzeichnis. Die entsprechenden Verpflichtungen werden als Dienstbarkeiten in Abteilung II des Grundbuchs eingetragen.

4 IMMOBILIENMARKT

Nachfolgende Ausführungen zum örtlichen Immobilienmarkt beziehen sich auf die Marktlage zum Wertermittlungstichtag 27.10.2025.

Das niedrige Zinsniveau von teilweise unter 1% hat bis zum Frühjahr 2022 dafür gesorgt, dass Immobilienfinanzierungen trotz hoher Preise meist noch gut realisierbar waren. Inzwischen hat sich die Lage stark verändert und aufgrund von Lieferengpässen, hoher Inflationsraten, des Kriegsgeschehens in der Ukraine, der Energiekrise und der Leitzinsanpassungen der Notenbanken ist das Zinsniveau seit Frühjahr 2022 stark gestiegen. Zum Wertermittlungstichtag liegt das Zinsniveau bei ca. 3,3% - 4,0%.

Als Folge des gestiegenen Zinsniveaus ist auch eine Veränderung der Investitionsströme zu beobachten, da vergleichbare risikoarme Anlagen, wie z.B. 10-jährige Bundesanleihen, aktuell mit einer Verzinsung von ca. 2,6 % notieren. Private und Institutionelle Immobilieninvestoren erwarten trotz wieder gesunkener Inflationsraten eine höhere Rendite.

Im Neubausektor ist zu beobachten, dass neue Bauprojekte u.a. aufgrund der gestiegenen Baukosten und der Unsicherheiten im Verkauf verschoben oder gestoppt werden. Nur noch knapp 60% der Vorhaben werden lt. Immobilienstimmungsindex (ISI) wie geplant realisiert. Dies wird absehbar in den nächsten Jahren zu einer weiteren Verknappung des Wohnraumangebotes führen. Private Kaufinteressenten, die sich den Kauf einer Immobilie nicht mehr finanziell leisten können, drängen zusätzlich auf den bereits angespannten Mietmarkt der Ballungszentren, was dort zu weiter steigenden Mieten führt.

Die Wirtschaft befindet sich aktuell in einer Phase der Unsicherheit und es bestehen nicht unerhebliche wirtschaftliche Risiken, beispielsweise hinsichtlich der Lieferketten, Preissteigerungen und Insolvenzen. Die weitere Entwicklung und die Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt bleibt abzuwarten.

Im Immobilienmarktbericht 2024 für Bayern berichtet die Vorsitzende des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Freistaat Bayern davon, dass die letzten zwei Jahre die Immobilienwirtschaft vor neue Herausforderungen gestellt haben. Die Anzahl der beurkundeten Immobilientransaktionen hat 2023 ein denkwürdiges Tief erreicht. Auch die Kaufpreise sind nach einer langen Phase stetig steigender Preise erstmalig rückläufig. Für die Immobilienmärkte zeigt sich ein stark differenziertes Bild in Abhängigkeit insbesondere von der Assetklasse, Branche und Lage. Gerade die Preise für ältere Bestandsimmobilien sind auf Grund der Diskussion um die Modernisierungspflicht und die damit verbundenen kostenintensiven energetischen Sanierungsmaßnahmen unter Druck. Der Gutachterausschuss für den Bereich der Stadt Erding hat keinen aktuellen Immobilienmarktbericht veröffentlicht.

Der sich im Jahr 2022 bereits abzeichnende Trend von sinkenden Kaufpreisen hat sich bis zum Frühjahr 2024 mit Preisveränderungen von -10 % bis - 20 % im Vergleich zum Vorjahr fortgeführt. Nach eigenen Marktbeobachtungen ist aktuell wieder eine leichte Belebung spürbar, was sich auch in veröffentlichten Preistrendgrafiken an der Seitwärtsbewegung ableiten lässt.

5 GEBÄUDEBESCHREIBUNG

5.1 Bauliche Anlagen

Die bewertungsgegenständliche Doppelhaushälfte wurde wohl vor 1960 in Massivbauweise mit zwei Geschossen (EG, DG) und Satteldach errichtet. Das genaue Baujahr ist unbekannt und auch in der Bauakte befinden sich keine Unterlagen zum Objekt. Das Nachbarhaus wurde 1980 angebaut. Aus diesen Eingabeplänen konnten auch die Grundrisspläne für das Bewertungsobjekt entnommen werden. Das Haus hat einen Balkon auf der Giebelseite. Das Dachgeschoss wurde grundsätzlich für Wohnzwecke ausgebaut. Über eine Wendeltreppe gelangt man auf eine Galerie, die nicht in den Plänen eingezeichnet ist. Dabei weicht auch der tatsächliche Ausbau im Erdgeschoss von den Grundrissen aus der Eingabeplanung ab. An der Südseite des Gebäudes wurde ein zweiter Eingang geschaffen und der Hausflur so zugemauert, dass zwei getrennte Wohneinheiten entstanden sind. Das Gebäude ist nicht unterkellert. Die vertikale Erschließung erfolgt über ein offenes Treppenhaus. Durchgeführte Ausbauten und Umbauten wurden nicht abgeschlossen. Augenscheinlich wurden diese auch nicht fachmännisch durchgeführt und folgten keinem erkennbaren Konzept. Insgesamt befindet sich das Haus in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand und ist im derzeitigen Zustand nicht nutzbar.

Parkmöglichkeiten bestehen grundsätzlich entlang der Straße und im Bereich der breiten gepflasterten Einfahrt. Da diese auch als Zufahrt für das Nachbarhaus und die dort befindliche Garage dient, ist die Parkfläche eingeschränkt.

5.2 Nutzungssituation

Das Bewertungsobjekt besteht insgesamt aus zwei Wohneinheiten. Die räumliche Trennung erfolgte nicht fachmännisch. Die separate Erfassung von Verbrauchsmesseinrichtungen für Warm- und Kaltwasser, Strom pro Wohneinheit ist augenscheinlich nicht möglich. Im Haus gibt es keine Zentral- oder Etagenheizung und in der Folge auch keine Heizkörper oder andere Wärmequellen außer dem Kachelofen im Erdgeschoss. Einheit Nr. 1 (EG, Haupteingang) bietet im Erdgeschoss neben einer Diele und dem Gäste-WC ein Badezimmer, eine Küche und ein Zimmer mit ca. 14 m². Dieses müsste als Wohnzimmer und Schlafzimmer genutzt werden. Für ein 1-Zimmerapartment fällt dieser Raum zu klein aus und eine nachhaltige Nutzung auf Basis dieses Grundrisskonzepts wird vom Sachverständigen als nicht optimal gesehen.

Die zweite Wohneinheit (EG und DG, Nebeneingang) bietet im Erdgeschoss einen Wohnraum. Über ein offenes Treppenhaus ist das Dachgeschoss erschlossen. Im Dachgeschoss befindet sich ein großer offener Raum. Das Badezimmer ist noch nicht abgetrennt und befindet sich im Rohbau. Über eine Wendeltreppe ist eine offene Galerie zu erreichen. Im aktuellen sanierungsbedürftigen Zustand ist das Haus nicht nutzbar. Das Haus ist nicht unterkellert und steht offensichtlich seit längerer Zeit leer. Mietvertragliche Vereinbarungen bestehen nicht.

5.3 Gesamt- und Restnutzungsdauer

Im Rahmen der Verkehrswertermittlung muss zwischen der üblichen Gesamtnutzungsdauer entsprechender Neubauten und der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer des zu bewertenden Objektes unterschieden werden.

Gesamtnutzungsdauer³

Die Gesamtnutzungsdauer ist abhängig von der Objektart. Nachfolgende Anhaltswerte für die übliche Gesamtnutzungsdauer konnten in der Fachliteratur recherchiert werden:

Quelle	Objektart	Gesamtnutzungsdauer
ImmoWertV	Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser	80 Jahre

Für das Bewertungsobjekt wird unter Berücksichtigung der Objektart und der baulichen Gegebenheiten eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren als angemessen erachtet.

Baujahr / Restnutzungsdauer⁴

Die Doppelhaushälfte wurde zwischen 1950 und 1960 errichtet und befand sich zum Stichtag in einem sanierungsbedürftigen bauzeitlichen Zustand. Im Rahmen des Anbaus des Nachbarhauses 1980 wurde das Dachgeschoss des Bewertungsobjekts neu aufgebaut und die Ausrichtung des Giebels gedreht. Mauerwerk (DG), Dachkonstruktion, Dachfenster und Dacheindeckung sind aus dieser Zeit. Ein Produktionsdatum auf den anderen Fenstern und Türen konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Der Innenausbau im Dachgeschoss wurde offensichtlich nie fertiggestellt. Im Haus besteht kein Heizungssystem. Einzige Wärmequelle ist der Kamin im Erdgeschoss (nur für EG-Wohnung). Die Fassade wurde nachträglich zu einem unbekannten Zeitpunkt mit einer ca. 3 cm starken Hartschaum-Platte gedämmt. Nach Anlage 2 der ImmoWertV wird je nach Umfang der durchgeführten Modernisierungen ein Modernisierungsgrad nach Punkten ermittelt. (nicht modernisiert 0 Punkte – umfassend modernisiert 20 Punkte). Liegen die Maßnahmen weiter zurück, ist zu prüfen, ob nicht weniger als die maximal zu vergebenden Punkte anzusetzen sind.

Mit insgesamt 0 Punkten wird das Haus als „nicht modernisiert“ beurteilt. Dies führt im Rahmen der Ermittlung der Restnutzungsdauer zu keiner Verlängerung der Restnutzungsdauer. Im vorliegenden Fall wird der Wertermittlung, unter Würdigung des vorgefundenen Zustands bei der Ortsbesichtigung, sowie den erhaltenen Auskünften zum Zustand das geschätzte Baujahr 1960 zugrunde gelegt und kein modifiziertes Baujahr errechnet. Unter Berücksichtigung der angesetzten Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren und dem Alter von 65 Jahren zum Stichtag ergibt sich eine als sachgerecht eingeschätzte Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen von 15 Jahren.

³ Die Gesamtnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann (§ 4 Abs. 2 ImmoWertV). Die Gesamtnutzungsdauer als Modellgröße im vorliegenden Sinne ist nicht gleichzusetzen mit der technischen Lebensdauer der baulichen Anlage/ der Baustoffe. Diese fällt mitunter um ein Vielfaches länger aus.

⁴ Die Restnutzungsdauer ist der Zeitraum, in dem die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können; individuelle Gegebenheiten des Objekts wie z. B. durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen können die Restnutzungsdauer verlängern oder verkürzen. Die Restnutzungsdauer wird auf Basis des Alters der baulichen Anlagen i. V. m. der Gesamtnutzungsdauer unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts ermittelt (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV).

5.4 Baubeschreibung

Die Baubeschreibung basiert auf den gewonnenen Erkenntnissen im Rahmen der Objektbe-sichtigung sowie auf der Basis der erhaltenen Unterlagen. Der Fokus der aufgeführten Bau-beschreibung wurde auf die dominierenden Bereiche gelegt und soll keine vollumfängliche Beschreibung der baulichen Anlagen darlegen.

Konstruktion

Geschosse	EG, DG
Bauweise	Massivbauweise
Fundament	Konnte nicht überprüft werden,
Außenwände	Wohngeschosse: Ziegelmauerwerk (24 cm, 30 cm, 36,5 cm) Kommunwand: Ziegel, zweischalig
Innenwände	Wohngeschosse: Ziegelmauerwerk Wandstärken nach statischen Vorgaben
Decken	Fehlbodendecke (EG-DG)
Treppen	Treppe als Holzkonstruktion und Treppengeländer aus Holz
Dach	Satteldach mit Dachfenster ohne Dachgauben, bauzeitliche Zwischensparrendämmung (konnte nicht überprüft werden), Entwässerung über Regenrinnen und außenliegenden Fall- rohren aus Zinkblech über das Nachbargrundstück, Dachein- deckung mit roten Dachziegeln oder Betondachsteinen

Ausbau

Fenster	Holzfenster, 2-fach Isolierverglasung, Dreh-Kipp-Beschlag aus Alu, keine Rollläden
Fassade	Außenputz, gedämmt WDVS (ca. 3 cm), grüner Farbanstrich, Bossensteine aus Hartschaum, abgesetzter Sockelputz
Türen	Hauseingangstüre: Kunststoffkonstruktion mit Glaseinlage Nebeneingangstüre: Holzkonstruktion mit Glaseinlage Innentüren: Röhrenspantüren, Holzzarge und Messingdrü- ckergarnitur