

EXPOSEE

zum Verkehrswertgutachten
in dem Zwangsversteigerungsverfahren 6 K 6/26
des Amtsgerichts Mühlhausen
über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch

Objektart:	Einfamilienwohnhaus mit Scheune
Adresse:	Hauptstraße 31, 37345 Sonnenstein/ OT Bockelnhagen
Baujahr:	um 1900
Wohnfläche:	121 m ²
Grundstücke:	insgesamt 738 m ² ; Allgemeines Wohngebiet



Der **Verkehrswert** wurde zum Wertermittlungstichtag 25.03.2026 ermittelt
für das Flurstück 326/38 mit rd. **120 €**,
für das Flurstück 328/38 mit rd. **27 €**,
für das Flurstück 327/38 mit rd. **1.200 €**,
für das Flurstück 38/121 mit **0 €**
und für das Flurstück 38/122 mit rd. **31.000 €**.

1. Allgemeine Angaben

Art des Bewertungsobjekts: teilunterkellertes zweigeschossiges Einfamilienwohnhaus mit Anbau/
Zwischengebäude und angrenzender Scheune
Objektadresse: Hauptstraße 31, 34345 Sonnenstein/ OT Bockelnhagen
Grundbuchangaben: Grundbuch von Bockelnhagen, Blatt 748
- lfd. Nr. 1 im Bestandsverzeichnis, Gemarkung Bockelnhagen, Flur 3,
Flurstück 326/38, Gebäude- und Freifläche, Mitteldorf 50, Größe 9 m²
- lfd. Nr. 2 im Bestandsverzeichnis, Gemarkung Bockelnhagen, Flur 3,
Flurstück 328/38, Gebäude- und Freifläche, Mitteldorf 50, Größe 2 m²
- lfd. Nr. 4 im Bestandsverzeichnis, Gemarkung Bockelnhagen, Flur 3,
Flurstück 327/38, Gebäude- und Freifläche, Mitteldorf 50, Größe 91 m²
- lfd. Nr. 6 im Bestandsverzeichnis, Gemarkung Bockelnhagen, Flur 3,
Flurstück 38/121, Verkehrsfläche, Hauptstraße, Größe 0 m²
- lfd. Nr. 7 im Bestandsverzeichnis, Gemarkung Bockelnhagen, Flur 3,
Flurstück 38/122, Gebäude- u. Freifläche, Hauptstraße 31, Größe 636 m²

2. Lage und Grundstücksbeschreibung

Bundesland: Thüringen
Stadt/ Gemeinde: Bockelnhagen – stark dörflich geprägter Ortsteil der Gesamtgemeinde
Sonnenstein im Landkreis Eichsfeld mit ca. 300 Einwohnern; insgesamt
keine zentrale Stadtstruktur in der näheren Umgebung, sondern eher
dezentrale Dorfstruktur (klassischer ländlicher Raum); Kindergärten,
Schulen sowie Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen finden sich
nur in den angrenzenden Nachbargemeinden; Bring- und Fahrwege
insgesamt erforderlich; demografisch eher schrumpfend
Verkehrslage: ländliche Abgeschiedenheit; Duderstadt oder Worbis nur über Land-
straßen erreichbar; öffentlicher Personennahverkehr in Bockelnhagen und
Umgebung mit geringer Taktung (Busverkehr überwiegend auf Schüler-
und Pendlerzeiten ausgerichtet)
innerörtliche Lage: im Ortskern in ruhiger Wohnlage mit insgesamt dörflichem Wohncharakter
Art der Bebauung in der
Straße und im Ortsteil: ländliche geprägte Wohngegend mit überwiegend offener Wohnbebauung
sowie angrenzenden unterschiedlich großen Hof- und Gartenflächen mit
Nebengebäuden/ Scheunen
Beeinträchtigungen: keine
geografische Ausrichtung: ungünstige Grundstücksausrichtung mit südostseitiger Straßenanbindung
und nordwestseitigem Garten-/ Hofteil
Gestalt/ Form/ Profil: alle Flurstücke als Einheit betrachtet bilden eine rechteckige Grundstücks-
form; ebenes Geländeprofil
Grundstücksgröße: insgesamt 738 m²
Straßenart/-ausbau: *Hauptstraße* – zweispurig asphaltierte Ortsdurchfahrtsstraße mit
beidseitigen Gehwegen; gering frequentiert
Erschließung: voll erschlossen; elektr. Strom, Telefon, Trinkwasser sowie Kanalanschlüsse
Abwasser aus öffentl. Ver- und Entsorgung
Grenzverhältnisse: keine
Baugrund, Grundwasser: gewachsener, normal tragfähiger Baugrund (soweit augenscheinlich
ersichtlich)
grundbuchlich gesicherte
Belastungen: nur Zwangsversteigerung; sonst keine wertrelevanten Eintragungen
Lasten: kein altlastenverdächtig Standort; kein Kulturdenkmal

3. Gebäudebeschreibungen und Außenanlagen

Gebäudeart:	teilunterkellertes zweigeschossiges Einfamilienwohnhaus mit hofseitigem eingeschossigem Anbau
Baujahr:	um 1900, Anbau vermutlich 1950/60
Modernisierungen:	Elektrik, sonst keine
Gesamtnutzungsdauer:	80 Jahre (laut Modellansätze der ImmoWertV 2021)
Restnutzungsdauer:	10 Jahre (geschätzt aufgrund des stark überalterten Gebäudezustandes)
Erweiterungsmöglichkeiten:	sind in begrenzter Form gemäß § 34 BauGB gegeben
Außenansicht:	überwiegend Rauputz mit weißem Anstrich, südwestlicher Giebel und hofseitiges Obergeschoss in Fachwerkfassade, teils stark mit Efeu bis Dachgeschoss bewachsen; insgesamt noch ansehnliches Erscheinungsbild
Bruttogrundfläche:	Haupthaus 252 m ² ; Anbau 18 m ²
Wohnfläche:	Erdgeschoss: 53 m ² Haupthaus: Wohnräume, WC 15 m ² Anbau: Waschküche/ Küche, Bad <u>Obergeschoss: 53 m² Haupthaus: Wohnräume, Duschbad</u> gesamt: 121 m ²
Konstruktionsart:	Mauerwerk- und Fachwerkkonstruktion
Geschosse:	zweigeschossig; Teilkeller unter Haupthaus, Erd- und Obergeschoss, Dachgeschoss nicht ausgebaut; Anbau eingeschossig, Dachgeschoss nicht ausgebaut
Fundamente:	Beton/ Naturstein
Außenwände:	30 cm Mauerwerk, 14 cm Fachwerk ohne Wärmedämmverbundsystem
Innenwände:	11,5 cm und 24 cm Mauerwerk, 14 cm Fachwerk
Deckenkonstruktionen:	vermutlich Natursteingewölbe über Teilkeller; sonst Holzbalkendecken
Dachkonstruktion/ -form:	Satteldach in Holzkonstruktion mit überalterter maroder Tonziegeldeckung; Pultdach über Anbau ebenfalls mit überalterter Tonziegeldeckung
Balkon/Terrasse:	nicht vorhanden
Wasserinstallation:	zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz; veraltetes Hausleitungsnetz
Abwasserinstallation:	über öffentl. Ver- und Entsorgung; veraltetes Hausleitungsnetz
Elektroinstallation:	erneuertes Schalter- und Leitungssystem
Heizung:	Holzöfen; Warmwasser über Elektroboiler
energetischer Gebäudezustand:	schlecht, entspricht nicht den heutigen hohen Anforderungen des geltenden Gebäudeenergiegesetzes (GEG)
Bodenbeläge:	teilweise Fliesen im Erdgeschoss, sonst Dielung mit Teppichboden oder PVC-Belag
Wand-/ Deckenbekleidung:	geputzt und tapeziert; Bäder/ WC und Waschküche teilweise gefliest; insgesamt überaltert
Fenster:	Holzverbundfenster
Türen:	überalterte holzfurnierte Innentüren sowie Kunststoffeingangstür
sanitäre Einrichtungen:	Waschküche, Bad und WC im Erdgeschoss, Duschbad im Obergeschoss; insgesamt in überalterter verschlissener Ausstattung
Küchenausstattung:	im Zwischengebäude in überalterter und verschlissener Ausstattung

Ausstattung:	insgesamt überaltert und verschlissen
Besondere Bauteile:	keine
Besonnung/ Belichtung:	normale natürliche Belichtung
Bauschäden/ Baumängel:	keine
wirtschaftliche Wertminderungen:	keine
Bau- und Unterhaltungszustand:	noch solide Rohbaukonstruktion mit überalterter und stark verschlissener Ausstattung
besondere Grundstücksmerkmale:	-5.000 € Entsorgen von Mobiliar und Hausunrat, sonst keine

Stallung/ Scheune

Erdgeschoss teilweise in Mauerwerkkonstruktion, sonst Fachwerkkonstruktion in noch solidem Rohbauzustand; Satteldach mit gartenseitigem Schleppdach mit Tonziegeldeckung; Pkw-Garage mit einfachem zweiflügeligem Holztor sowie Stallungen im Erdgeschoss mit 71 m² Nutzfläche, Strohlager im Ober-/ Dachgeschoss mit ebenfalls 71 m² Nutzfläche

Außenanlagen

gepflasterte Hoffläche und Gargenzufahrt, die bereits stark mit Efeu zugewachsen ist; teils einfachste marode Einfriedungen; insgesamt stark bewachsene ungepflegte Außenanlagen

4. Verkehrswert

zum Wertermittlungstichtag 25.03.2026

Flurstück 326/38: 120 €

Flurstück 328/38: 27 €

Flurstück 327/38: 1.200 €

Flurstück 38/121: 0 €

Flurstück 38/122: 31.000 €