

Dornbuscher Straße 64
21706 Drochtersen

Tel.: 04143/9383994
E-Mail: info@sv-freudenthal.de

Kurzversion des Verkehrswertgutachtens

nach § 194 Baugesetzbuch,

für das Wohnungseigentum (Wohnungsgrundbuch von Ohrensen, Blatt 442),
gelegen in der Harsefelder Straße 32, 21698 Bargstedt/Ohrensen,
verbunden mit Sondernutzungsrechten an Grundstücksflächen



Aufnahme des Bewertungsobjektes, Unkenntlichmachung der benachbarten Bebauung

Aktenzeichen des Gerichts 10K 11/25

Der Verkehrswert des Bewertungsobjektes wurde zum Wertermittlungs- und
Qualitätsstichtag 16.02.2026 ermittelt mit:

142.000,00 €

(in Worten: hundertzweiundvierzigtausend Euro)

Die vollständige Version des Gutachtens beinhaltet relevante Informationen und ist bei dem zuständigen Gericht einsehbar. Diese Kurzversion stellt ausdrücklich kein Verkehrswertgutachten dar.

Zusammenfassung wesentlicher Daten und Wertermittlungsergebnisse

Gutachtenrahmendaten		Verkehrswertgutachten nach §194 Baugesetzbuch	
Aktenzeichen		10 K 11/25	
Angaben zum Objekt			
Grundstück			
Grundstücksfläche		2.935 m²	
Flächenart		Gebäude- und Freifläche	
Erschließungszustand		Weitestgehend voll erschlossen; erschließungsbeitragsfrei	
Zustand und Entwicklung		Baureifes Land	
Zulässige bauliche Nutzbarkeit		Außenbereich	
Planungsgrundlage		Flächennutzungsplan Harsefeld Nord	
Wertrelevante Nutzung		Wohngebäude, eigengenutzt	
Katasterbezeichnung		Amtsgericht Buxtehude Wohnungsgrundbuch von Ohrensen, Blatt 442 Laufende Nummer 1, Flur 2, Flurstück 49/13	
Gebäude			
Objektart		Wohnhaus	
Objektadresse		Harsefelder Straße 32, 21698 Bargstedt	
Brutto-Grundfläche		166 + 54 + 47 m²	
Wohnfläche		Ca. 116 m² (überschlägige Ermittlung anhand vorliegender Pläne)	
Aufteilung		Keller, Erdgeschoss, ausgebautes Dachgeschoss	
Kfz-Stellplätze		vorhanden	
Ursprüngliches Baujahr		Ca. 1938	
Gesamtnutzungsdauer		70 Jahre	
Restnutzungsdauer		21 Jahre	
Wertrelevante Stichtage			
Wertermittlungsstichtag		16.02.2026	
Qualitätsstichtag		16.02.2026	
Bodenwertermittlung			
Bodenwert		12.000,00 €	
Sachwertverfahren			
Bes. objektspez. Grundstücksmerkmale		Rund -24.000,00 € + boG-Hinterland 5.000,00 €	
Sachwert (inkl. Bodenwert)		161.000,00 €	
Plausibilitätskontrolle			
Mittelbare Vergleichspreise		Spanne 10 bis 11%	
Verkehrs-/Marktwert		142.000,00 €	

2.0 Bewertungsobjekt

2.1 Grundbuchrechtliche Angaben

Die grundbuchrechtlichen Eintragungen des Grundstücks zum Bewertungsobjekt lauten (auszugsweise) wie folgt:

Bestandsverzeichnis Wohnungsgrundbuch	
Amtsgericht:	Buxtehude
Grundbuchbezirk:	Ohrensen
Blatt:	442
Gemarkung:	Ohrensen
Flur:	2
Flurstücke:	49/13
Wirtschaftsart:	Gebäude- und Freifläche
Lage:	Harsefelder Straße 32,32 A 21698 Bargstedt
Größen:	2.935 m ²
Sonstiges:	- ½ Miteigentumsanteil an dem Grundstück - Verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen des Altbaus (Nr. 1 des Aufteilungsplanes) - Das Miteigentum ist durch das mit dem anderen Miteigentumsanteil verbundene Sondereigentumsrecht beschränkt. (...) - Es bestehen Sondernutzungsrechte - (...)

Abteilung I (EigentümerIn)

Aus Datenschutzrechtlichen Gründen werden keine Personenbezogenen Daten genannt. Diese befinden sich auf dem gesonderten Begleitschreiben.

Abteilung II (Lasten und Beschränkungen)

Aus Datenschutzrechtlichen Gründen werden keine Personenbezogenen Daten genannt. Diese befinden sich auf dem gesonderten Begleitschreiben.

Die folgende Information erfolgt nachrichtlich:

- Baupolizeiliche Eintragung:

Der Eigentümer ist verpflichtet, den Schornstein des auf dem Grundstück errichteten Hauses mit einem dichtmaschigen Funkenfänger zu versehen und diesen dauernd zu unterhalten. Eingetragen für die Baupolizei, vertreten durch den Landrat des Kreises Stade in Stade, am 23.12.1937 in Blatt 74 und umgeschrieben nach Blatt 232 Von Blatt 232 nach Blatt 442 und 443 übertragen am 03.04.1997.

- Es sind weitere Eintragungen in Abt. II vorhanden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Eintragungen nach der Zwangsversteigerung gelöscht werden. Gemäß o.g. Beschluss, sollen in Abt. II des Grundbuchs vorhandene Eintragungen gesondert gegenüber dem Gericht ausgewiesen und nicht auf den Verkehrswert angerechnet werden.
- **Eine Rücksprache mit dem zuständigen Amtsgericht ist angeraten.**

2.2 Zusammenfassende Beurteilung der Lage

Zusammenfassend ist die Lage des Bewertungsobjekts sowohl unter makro- als auch unter mikrogeografischen Gesichtspunkten zu betrachten. Der Landkreis Stade profitiert als Teil der Metropolregion Hamburg von einer insgesamt positiven wirtschaftlichen Entwicklung sowie von stabilen Arbeitsmarkt- und Kaufkraftkennzahlen. Die Nähe zum Oberzentrum Hamburg führt zu einer anhaltenden Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere in den südlichen und hamburgnahen Bereichen des Landkreises.

Die Mikrolage des Bewertungsobjekts in der Ortschaft Ohrensen, Gemeinde Bargstedt, ist durch eine dörflich geprägte Siedlungsstruktur mit überwiegend wohnbaulicher Nutzung und landwirtschaftlichem Umfeld gekennzeichnet. Aufgrund der Lage des Objekts im Bereich der Harsefelder Straße mit räumlicher Orientierung in Richtung des nahegelegenen Grundzentrums Harsefeld besteht eine vergleichsweise günstige Anbindung an die örtliche Infrastruktur. Einrichtungen des täglichen Bedarfs, schulische Einrichtungen sowie medizinische Versorgung sind im nahegelegenen Harsefeld vorhanden und in kurzer Zeit erreichbar. Die verkehrliche Anbindung erfolgt überwiegend über das regionale Straßennetz sowie über den Bahnanschluss in Harsefeld mit Anbindung an den Hamburger Verkehrsverbund.

In der Gesamtschau ist die Lage durch die Kombination aus ländlich geprägtem Wohnumfeld und gleichzeitiger Nähe zu einem funktional ausgestatteten Grundzentrum gekennzeichnet. Die Zugehörigkeit zur Metropolregion Hamburg wirkt sich grundsätzlich positiv auf die Standortqualität aus, während die unmittelbare Umgebung durch eine ruhige, dörfliche Struktur geprägt ist.

2.3 Beschreibung der baulichen Anlagen

Das Bewertungsobjekt besteht aus dem Grund und Boden sowie den darauf befindlichen baulichen Anlagen und Außenanlagen.

Bei den baulichen Anlagen handelt es sich um ein ursprünglich circa im Jahr 1938 in massiver Bauweise errichtetes Wohngebäude, welches nach seiner ursprünglichen Konzeption als Einfamilienhaus ausgeführt wurde. Das Gebäude besteht aus einem Kellergeschoss, einem erhöht liegenden Erdgeschoss, einem Dachgeschoss sowie einem Spitzboden. Das Kellergeschoss ist teilweise aus dem Gelände herausragend.

Laut Bauakte besteht die Verpflichtung, das Gebäude mit einem dichtmaschigen Funkenfänger zu versehen. Diese Verpflichtung ist als dauernde Last im Grundbuch (Abteilung II) zugunsten der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingetragen.

Im Jahr 1974 wurde das Ursprungsgebäude durch einen Anbau erweitert. Den Bauunterlagen zufolge basieren die Planungen auf dem Jahr 1972. Die Baugenehmigung wurde im Jahr 1974 erteilt. Der Anbau wurde ebenfalls in massiver Bauweise errichtet und umfasst einen Zwischenbau mit Flachdach sowie ein daran anschließendes Wohngebäude mit Satteldach. Auch dieser Gebäudeteil verfügt über ein Kellergeschoss, ein erhöht liegendes Erdgeschoss sowie ein Dachgeschoss, wobei das Kellergeschoss ebenfalls teilweise aus dem Gelände herausragt.

Des Weiteren wurde mit Baugenehmigung vom 12.07.1977 das Aufstellen von vier Stahlblech-Fertigaragen im Bereich der östlichen Grundstücksgrenze genehmigt.

Mit Baugenehmigung vom 22.08.1979 erfolgten der Neubau einer Garage sowie der Anbau eines Geräteraums und einer Überdachung im rückwärtigen Grundstücksbereich.

Im Laufe der Jahre sind weitere untergeordnete Nebengebäude auf dem Grundstück errichtet worden.

Die vorstehend genannten baulichen Anlagen, insbesondere der im Jahr 1974 errichtete Anbau (Ausgenommen Flachdachanbau) sowie die im Jahr 1979 genehmigten baulichen Anlagen, sind nicht Bestandteil des Bewertungsumfangs. Die Darstellung erfolgt insoweit lediglich nachrichtlich zur vollständigen Dokumentation der baulichen Situation.

Für das Gesamtobjekt liegt eine Abgeschlossenheitsbescheinigung aus dem Jahr 1997 vor. In diesem Zusammenhang wurde das Objekt nach den Vorschriften des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) in einzelne Einheiten aufgeteilt.

Die zu bewertenden Gebäudeteile sind aktuell von einer Miteigentümerpartei selbst bewohnt. Es wird vorausgesetzt, dass sämtliche bauliche Anlagen formell und materiell legal errichtet worden sind. Die Bauakte wurde bei der zuständigen Stelle des Landkreises Stade angefragt und übermittelt.

Im Verlauf werden die dominierenden Ausstattungsmerkmale aufgeführt. Geringfügige Abweichungen sind möglich, jedoch nicht wertrelevant. Objektbilder folgen im Verlauf an den dafür relevanten Stellen. Eine Fotodokumentation ist in den Anlagen unter I. zu finden. Es liegen keine Unterlagen oder Informationen bzgl. Gebäudeschadstoffen vor. Die Nutzung von potenziellen Gebäudeschadstoffen (nach heutiger Klassifizierung) wurden sukzessive bis ins Jahr 2000 untersagt:

- **Asbest:** Einsatz von Asbest bis Ende der 1970er Jahre weit verbreitet in Baumaterialien; anschließend sukzessives Verbot der Verwendung bis 1995
- **Künstliche Mineralfaserstoffe (KMF):** Seit 2000 Güteanforderungen für künstliche Mineralfasern (KMF) im Hinblick auf Gesundheitsrisiken beim Einatmen von lungengängigen Fasern; KMF muss seitdem eine Bioabbaubarkeit aufweisen und Fasern dürfen eine bestimmte Größe nicht unterschreiten; ebenso ist die Abdeckung von KMF-Dämmmaterialien gefordert, um Emission von Fasern zu vermeiden (TRGS 521).
- **Polychlorierte Biphenyle (PCB):** Einsatz von Polychlorierter Biphenyle in der Vergangenheit in verschiedensten Baumaterialien und technischen Installationen; Verwendung in geschlossenen Systemen wie z. B. Transformatoren und Kondensatoren in Deutschland seit 1989 verboten.
- **Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK):** Verwendung teeröhlhaltiger Produkte in Baustoffen seit 1991 in Deutschland verboten (Teerölverordnung).

Mit Bezug auf das Baujahr ist die Existenz von Gebäudeschadstoffen wie Asbest, KMF-, PAK- und PCB-belastete Baustoffe sowie Blei und Holzschutzmittelwirkstoffe nicht unwahrscheinlich und kann nicht ausgeschlossen werden.

Sofern keine Schadstoffsanierung erfolgt ist, bzw. kein Schadstoffgutachten vorliegt, wird empfohlen, ein Schadstoffgutachten erstellen zu lassen.

2.4 Sonstige und besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind wertbeeinflussende Merkmale, die von den üblichen Merkmalen, welche auf dem jeweiligen Grundstücksmarkt herrschen, abweichen. Dazu können besondere Ertragsverhältnisse, bauliche Anlagen, welche wirtschaftlich nicht mehr nutzbar sind. Bodenschätze und viele weitere Umstände können dazu zählen.

Für das Bewertungsobjekt werden im Verlauf die besonderen objektbezogenen Merkmale und deren Berücksichtigung im Rahmen des Gutachtens genannt.

Rechtliche und eigentumsbezogene Besonderheiten

- Das Bewertungsobjekt ist Bestandteil einer Wohnungseigentümergeinschaft mit atypischer Ausgestaltung, die wirtschaftlich einer Realteilung nahekommt
- Es bestehen umfangreiche Sondernutzungsrechte an Grundstücksflächen, Garagen und Außenanlagen
- Die Nutzung, Instandhaltung und Kostenverteilung sind weitgehend getrennt geregelt, während gleichzeitig funktionale und technische Verflechtungen zwischen den Einheiten bestehen
- Im Rahmen der vorliegenden Unterlagen sowie der Ortsbesichtigung ergaben sich Hinweise auf bestehende Uneinigkeiten bzw. Abstimmungsbedarf zwischen den Wohnungseigentümerparteien
- Mehrere Änderungen der Teilungserklärung (2000) mit Regelungen zu:
 - Sondernutzungsflächen
 - Zuwegung
 - Leitungsführung und Versorgung
- Für den ersten Verkaufsfall besteht ein dingliches Vorkaufsrecht zugunsten der übrigen Miteigentümer

Erschließung und Zuwegung

- Die tatsächliche Zufahrt zum Grundstück erfolgt über ein fremdes Grundstück
- Eine grundbuchrechtliche Sicherung dieser Zuwegung (z. B. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht) konnte nicht festgestellt werden
- Die gemäß Bauunterlagen genehmigte Zufahrt auf dem eigenen Grundstück (seitlicher Grundstücksstreifen) wird derzeit nicht genutzt
- Dieser Bereich ist aktuell als Gartenfläche (u. a. mit Gewächshaus) angelegt und steht somit nicht für die vorgesehene Erschließungsfunktion zur Verfügung
- Zur Herstellung einer ordnungsgemäßen Zufahrt auf dem eigenen Grundstück sind bauliche Maßnahmen erforderlich
- Genehmigungsaufgaben zur Herstellung der Zufahrt konnten nicht nachgewiesen werden

Leitungs- und Versorgungssituation

- Die Frischwasserversorgung ist zwar grundsätzlich sichergestellt (faktische Erschließung), jedoch verläuft nach Angaben vor Ort mindestens ein Teil der Leitungsführung über ein benachbartes Grundstück
 - Eine abschließende Klärung der Leitungsführung (vollständig oder teilweise betroffen) war nicht möglich
 - Eine grundbuchrechtliche Sicherung der Leitungsführung konnte nicht festgestellt werden
- Beide Wohneinheiten werden über eine gemeinsame Wasserversorgung ohne separate Zähler versorgt
- Es besteht eine Regelung zur möglichen zukünftigen Trennung der Wasserversorgung, die jedoch nur schuldrechtlich vereinbart und nicht dinglich gesichert ist

- Weitere Leitungsrechte (Strom/Wasser) zwischen den Einheiten sind teilweise nur schuldrechtlich geregelt
- Die Abwasserentsorgung erfolgt über eine Kleinkläranlage
 - Teile der Kleinkläranlage befinden sich gemäß Liegenschaftskarte geringfügig außerhalb der Grundstücksgrenze auf einem Nachbargrundstück
 - Eine grundbuchrechtliche Sicherung dieser Überbauung konnte nicht festgestellt werden

Baurechtliche Besonderheiten / Außenbereich

- Das Grundstück befindet sich im Außenbereich gemäß § 35 BauGB
- Die vorhandene Bebauung genießt Bestandsschutz
- Änderungen, Erweiterungen oder Nutzungsänderungen sind nur eingeschränkt zulässig und im Einzelfall bauplanungsrechtlich zu prüfen
- Aus dem Flächennutzungsplan ergeben sich keine weitergehenden konkreten Vorgaben
- Der hintere Grundstücksbereich grenzt an ein Naturschutzgebiet
- Hieraus können sich zusätzliche naturschutzrechtliche Anforderungen und Einschränkungen ergeben
- Teilweise unklare Genehmigungssituation:
 - Dachgeschossausbau nicht in den Bauunterlagen enthalten
 - tatsächliche Nutzung weicht teilweise von der genehmigten Planung ab

Grundstücksgröße

- Das Grundstück weist eine im Vergleich zu den vom Gutachterausschuss zugrunde gelegten Richtwertgrundstücken überdurchschnittliche Größe auf

Immissionen und Umgebungseinflüsse

- Wahrnehmbare Geräuschimmissionen durch eine nahegelegene Straße
- Mögliche temporäre Geruchsbelastungen durch landwirtschaftliche Nutzung im Umfeld

Bauliche Besonderheiten und Zustand

- Kombination aus Altbau (ca. 1937) und Anbau (1974) mit unterschiedlichen Bau- und Ausstattungsstandards
- Flachdachanbau als funktionaler Übergangsbereich zwischen den Nutzungseinheiten
- Feuchtigkeitsproblematik im Kellergeschoss:
 - sichtbare Feuchtigkeitsspuren
 - laut Angaben zeitweise Wassereintritt bei Starkregen

Außenanlagen und sonstige Besonderheiten

- Zahlreiche Nebenanlagen (Schuppen, Überdachungen, Gewächshaus, Pool etc.) in einfacher, teilweise instandsetzungsbedürftiger Ausführung
- Teilweise ungeklärte bzw. nicht gesicherte Leitungsführungen (z. B. Poolversorgung über Nachbargrundstück)
- Uneinheitliche Grundstückseinfriedung

2.5 Zusammenfassung und Beurteilung

Das Bewertungsobjekt stellt sich als ein aus einem Ursprungsgebäude (Baujahr ca. 1938) sowie einem späteren Anbau (1974) bestehendes Wohngebäude dar, welches im Rahmen einer Wohnungseigentümergeinschaft in zwei Nutzungseinheiten aufgeteilt wurde. Die zu bewertende Einheit umfasst im Wesentlichen den Altbau einschließlich funktionaler Anbindungen an den Flachdachanbau.

Die bauliche Ausführung entspricht überwiegend einem baujahrstypischen Standard mit einzelnen durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Fenster sowie in Teilbereichen der sanitären Ausstattung. Die technische Gebäudeausstattung (Heizung, Elektroinstallation, Leitungen) ist jedoch überwiegend als nicht mehr zeitgemäß einzustufen. Insgesamt ergibt sich ein einfacher bis teilweise mittlerer Ausstattungsstandard. Im Kellergeschoss wurden Feuchtigkeitsspuren festgestellt. Zudem wurde angegeben, dass es bei stärkeren Niederschlagsereignissen zu Wassereintritten kommen kann. Diese Erscheinungen sind für Gebäude dieser Baualtersklasse nicht untypisch, stellen jedoch einen wertbeeinflussenden Faktor dar.

Die Grundrissgestaltung ist insgesamt funktional und entspricht im Wesentlichen der ursprünglichen Gebäudestruktur. Aus heutiger Sicht bestehen jedoch Optimierungsmöglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf offenere Raumkonzepte und zeitgemäße Wohnanforderungen. Im Zusammenhang mit möglichen Um- oder Anpassungsmaßnahmen ist jedoch die Lage im bauplanungsrechtlichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB zu berücksichtigen, wodurch bauliche Veränderungen nur eingeschränkt zulässig und im Einzelfall genehmigungspflichtig sind.

Das Grundstück weist mit rd. 2.935 m² eine überdurchschnittliche Größe auf. Die bauliche Nutzbarkeit ist aufgrund der Lage im Außenbereich im Wesentlichen auf den vorhandenen Bestand beschränkt. Der rückwärtige Grundstücksbereich ist überwiegend als Garten- bzw. Freifläche zu bewerten.

Besonders wertbeeinflussend sind die rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen des Bewertungsobjekts. Hierzu zählen insbesondere die atypische Ausgestaltung der Wohnungseigentümergeinschaft mit teilweise voneinander abhängigen Nutzungsstrukturen, bestehende Abstimmungsbedarfe zwischen den Eigentümerparteien sowie Regelungen aus der Teilungserklärung.

Darüber hinaus ist die Erschließungssituation als nachteilig zu bewerten, da die tatsächliche Zuwegung derzeit über ein fremdes Grundstück erfolgt und eine grundbuchrechtliche Sicherung nicht festgestellt werden konnte. Auch die Leitungs- und Versorgungssituation weist Unsicherheiten auf, insbesondere im Hinblick auf mögliche Leitungsführungen über Fremdgrundstücke sowie die gemeinsame Wasserversorgung ohne separate Zähler. Diese Aspekte führen zu einer erhöhten rechtlichen und wirtschaftlichen Unsicherheit und wirken sich entsprechend wertmindernd aus.

Insgesamt handelt es sich bei dem Bewertungsobjekt **nicht um ein typisches, uneingeschränkt marktgängiges Standardobjekt**, sondern um eine Immobilie mit mehreren objektspezifischen Besonderheiten sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht. Diese Besonderheiten führen dazu, dass das Objekt nur für einen eingeschränkten Käuferkreis geeignet ist und im Marktvergleich eine geringere Nachfrage aufweisen kann.

Als mögliche Käufergruppen kommen grundsätzlich unterschiedliche Nutzertypen in Betracht, jedoch jeweils unter spezifischen Voraussetzungen. Denkbar sind insbesondere Eigennutzer, wie beispielsweise kleinere Familien, Paare oder Einzelpersonen, die eine ländlich geprägte Wohnlage mit entsprechendem Freiraum schätzen und bereit sind, die objektspezifischen Besonderheiten zu akzeptieren. Aufgrund der vorhandenen Wohnfläche und der Grundrissstruktur ist das Objekt eher für kleinere Haushalte geeignet.

Ebenfalls vorstellbar sind Kapitalanleger, jedoch eher solche mit erhöhter Risikobereitschaft und ohne hohe Anforderungen an eine klare und unkomplizierte rechtliche sowie technische Ausgangssituation. Für sicherheitsorientierte Investoren oder Käufer mit Fokus auf langfristig stabile und einfach handhabbare Objekte erscheint das Bewertungsobjekt hingegen nur eingeschränkt geeignet.

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten, insbesondere der fehlenden Barrierefreiheit sowie der funktionalen, jedoch nicht altersgerechten Grundrissgestaltung, ist das Objekt für ältere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen nur bedingt geeignet.

Positiv hervorzuheben ist die Kombination aus ruhiger, ländlich geprägter Wohnlage und gleichzeitig vergleichsweise guter Anbindung an das nahegelegene Grundzentrum Harsefeld sowie das weitere Umland. Das Objekt bietet somit einerseits ein hohes Maß an Freiraum und Rückzugsmöglichkeiten, andererseits jedoch auch eine praktikable Erreichbarkeit von infrastrukturellen Einrichtungen des täglichen Bedarfs. Einschränkend wirkt in diesem Zusammenhang lediglich die wahrnehmbare Geräuschkulisse durch die nahegelegene Straße.

Insgesamt richtet sich das Objekt damit an einen vergleichsweise kleinen, klar definierbaren Käuferkreis, der die besonderen Rahmenbedingungen bewusst in Kauf nimmt und die Lagequalitäten entsprechend zu schätzen weiß.

3.0 Ableitung des Verkehrswertes aus den Verfahrensergebnissen

3.1 Definition des Verkehrswertes

Der Begriff des Verkehrs-/Marktwertes ist im Baugesetzbuch, § 194 geregelt. Demnach ist der Verkehrswert (Marktwert) nach dem Preis zu bestimmen, der am Stichtag der Wertermittlung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.¹

Der Verkehrswert ist nach den Ergebnissen der herangezogenen Verfahren unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit und der Berücksichtigung des Grundstücksmarktes zu ermitteln. Der Bodenwert wurde im mittelbaren Vergleichswertverfahren mittels Bodenrichtwerten festgestellt. Als Hauptwertermittlungsverfahren wurde das Sachwertverfahren angewendet. Das Ergebnis wurde mittels Vergleichspreisen plausibilisiert.

3.2 Ableitung des Verkehrswertes

Zusammenfassend kann das Bewertungsobjekt Harsefelder Straße 32, 21698 Bargstedt, als nicht typisch, uneingeschränkt marktgängiges Standardobjekt ein, sondern als eine Immobilie mit mehreren objektspezifischen Besonderheiten sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht.

Positiv zu bewertende Kriterien sind:

- ruhige, ländliche Lage mit Nähe zu Harsefeld
- großes Grundstück mit Freiflächenpotenzial
- grundsätzlich funktionale Grundrissstruktur
- teilweise durchgeführte Modernisierungen

Negativ zu bewertende Kriterien sind:

- atypische WEG-Struktur / rechtliche Unsicherheiten
- Zuwegung und Leitungsführung nicht gesichert
- eingeschränkte bauliche Entwicklung (Außenbereich)
- veraltete technische Ausstattung
- Feuchtigkeit im Keller
- eingeschränkte Marktgängigkeit / kleiner Käuferkreis

In Summe würden die negativ aufgeführten Kriterien einen Käufer nicht vom Kauf abhalten, jedoch wird der eingeschränkte Käuferkreis diese bei der Kaufpreisfindung berücksichtigen.

Zur Ermittlung des Verkehrswertes wurde das Sachwertverfahren herangezogen. Die dazu herangezogenen Daten halte ich für verwertbar, da diese gut auf das Bewertungsobjekt anwendbar sind und die wesentlichen Bewertungsmerkmale mit denen des Bewertungsobjektes übereinstimmen. Abweichungen konnten an entsprechender Stelle benannt werden und ließen sich im Rahmen der sachverständigen Marktanpassung ausgleichen oder würden bei expliziter Anpassung zu einer Scheingenauigkeit führen. Durch die durchgeführte Plausibilisierung, konnte der der aus dem Sachwertverfahren ermittelte Verkehrswert mit einer vertretbaren Spanne bestätigt werden.

Die zur Wertermittlung erforderliche Marktanpassung konnte im belegbaren Rahmen abgebildet werden.

¹ § 194 Baugesetzbuch

Nach der Verkehrswertermittlung gemäß § 194 Baugesetzbuch im Sachwertverfahren (nach der gültigen Immobilienwertermittlungsverordnung und unter Berücksichtigung der Vorgaben des zuständigen Gutachterausschusses) ergibt sich für das Bewertungsobjekt Harsefelder Straße 32, 21698 Bargstedt, welches aus einem Wohnungseigentum, verbunden mit Sondernutzungsrechten an Grundstücksflächen, besteht, zum Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag 16.02.2026, folgender Verkehrswert:

142.000,00 €

(in Worten: hundertzweiundvierzigtausend Euro)

3.3 Schlusserklärung

Hiermit erkläre ich, dass das Bewertungsobjekt von mir besichtigt wurde, und das Gutachten in meiner Verantwortung, frei von Bindung und ohne Verfolgung wirtschaftlicher Interessen Dritter oder im Auftrag Dritter erstellt wurde. Ich versichere, dass ich das Gutachten unparteiisch, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse und ohne eigenes Interesse am Ergebnis, nach bestem Wissen und Gewissen persönlich erstellt habe.

Dornbusch, den 10.04.2026

Tamara Freudenthal

-Diplom-Sachverständige (DIA) für die Bewertung von
Bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten
-Zertifizierte Immobiliengutachterin DIAZert (LS) –
DIN EN ISO/IEC 17024



Nord-Ansicht des Bewertungsobjektes



Nord-Ostansicht des Bewertungsobjektes



Nord-Westansicht des Bewertungsobjektes



Ostansicht des Bewertungsobjektes