

Expose zu Wertermittlung 7311

AZ 3 K 5/26 Amtsgericht Hof, Abteilung für Zwangsversteigerungssachen

Objekt Wunsiedler Str. 55 in 95697 Nagel

Foto



Verkehrswert

unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen des Zwangsversteigerungsgesetzes zum Wertermittlungsstichtag 06.05.2026 beträgt **90.000 €**

Art

Das Grundstück ist bebaut mit einem Wohnhaus mit angegliederter Scheune sowie einem Schupfen.

Bei dem Wohnhaus handelt es sich um ein teilunterkellertes, 2- geschossiges Gebäude mit nicht ausgebautem Dachgeschoß, vorhanden sind 4 Wohnräume, Küche, WC und Bad.

Bei der angebauten Scheune handelt es sich um ein nicht unterkellertes, ein- und zweigeschossiges Funktionsgebäude mit Pult- und Satteldach.

Beim Schupfen handelt es sich um ein nicht unterkellertes, eingeschossiges Funktionsgebäude.

Baubeschreibung

Wohnhaus

Massive Umfassungen, überwiegend Holzbalkendecken, teilweise Massivdecken, Holzdachstuhl als Satteldach mit Blecheindeckung, teilweise Pultdach mit Blecheindeckung, Hänge- und Fallrohre vorhanden, Fassade verputzt und gestrichen, auf der Westseite teilweise Vollwärmeschutz angebracht, 2 Seiten mit Kunstschieferverkleidung, Innenwände und Decken verputzt, gestrichen/ tapeziert, Wände im Wohnbereich lt. Angabe innen komplett mit Feuchtraumrigipsplatten verkleidet, dazwischen Dämmung (lt. Angabe in 2008 eingebaut), Kunststofffenster isolierverglast, im Erdgeschoß Rollos vorhanden, Holztüren mit Stahlzargen, Ölzentralheizung mit zentraler Warmwasserbereitung, Kompaktheizkörper mit Thermostatventilen, lt. Angabe Heizkessel derzeit defekt, aktuelle Beheizung über Einzelöfen, Warmwasserbereitung erfolgt elektrisch über Warmwasserboiler, Elektroausstattung mit Leitungen unter Putz, entsprechende Decken- und Wandauslässe vorhanden, Sicherungsautomaten (lt. Angabe in 2008 komplett erneuert, auch Unterverteilung), Holzterasse von Erdgeschoß bis durchgehend in den Spitzboden;

Teilunterkellerung als Tonnengewölbe mit Stampfboden (kann nicht besichtigt werden), in diesem Bereich befindet sich lt. Angabe der Hauptwasseranschluß und Wasseruhr;

- Erdgeschoß

Wohnzimmer mit Laminat-Bodenoberbelag, Zierputz an den Wänden, Einzelofenanschluß, Deckenverkleidung;

Küche mit PVC-Bodenoberbelag, Fliesenspiegel, Wasseranschluß und -ablauf, niedrige Durchgangshöhe zu Flur hin;

Flur mit keramischem Bodenoberbelag, Kunststoffhaustür mit Lichtausschnitt, Decke wurde abgehängt, ehemaliges Gewölbe wurde entfernt;

im Zwischenflurboden wurde aufgrund Wasserschadens Bodenaufbau entfernt, derzeit OSB-Platte als Abdeckung, Schadensbereich noch erkennbar;

Gäste-WC mit Betonboden, PVC-Bodenoberbelag, Waschbecken mit Einhebelmischer, Hänge-WC mit Unterputzspülkasten, Deckenverkleidung vorhanden, kein Boden- oder Wandendbehandlung vorhanden;

Heizraum mit keramischem Bodenoberbelag, Elektroboiler zur Warmwasserbereitung, Leitungen auf Putz verlegt;

Hausflur mit Zugang in Keller, lt. Angabe Massivterasse, Einzelofenanschluß vorhanden, Holzterasse in Obergeschoß mit verbrauchtem Laminatoberbelag;

- Obergeschoß
neuer Kunststofffenster mit innenliegenden Sprossen verbaut;
Diele mit PVC-Bodenoberbelag, Hauptelektroverteilung, an Treppe derzeit nur teilweise Handlauf vorhanden;
Zwischendiele mit Spanplattenbelag, Deckenverkleidung;
Zimmer als Durchgangszimmer mit Laminatbodenoberbelag;
Zimmer (gefangen) mit Laminatbodenoberbelag;
Bad mit keramischem Bodenoberbelag, Wände überwiegend halbhoch, im Duschbereich raumhoch gefliest, Eckdusche mit -kabine, Waschmaschinenanschluß und -ablauf, Waschbecken mit Einhebelmischer, Badewanne mit Einhebelmischer, Badewanne tiefer gelegt;
Schlafzimmer mit Laminatbodenoberbelag;
über Holztreppe Zugang in Dachgeschoß;

- Dachgeschoß
einfacher Ausbau, niedrige Deckenhöhe, sichtbare Balken, Dachschalung vorhanden, ehemals Wohnraumqualität, jetzt nicht mehr bewohnbar;

Scheune/Garage

Umfassungen teilmassiv und Holzständerwerk mit Verbretterung, Garagenbereich mit Stahlhubtor, Betonboden und teilweise Stampfboden, im Scheunenbereich sichtbare Holzbalkendecke, Wände mit OSB-Platten teilweise verkleidet, Stromanschluß, Leitungen auf Putz verlegt, auf der Gebäuderückseite 2-flügliges Metalltor, Dachgeschoß kann nicht besichtigt werden wegen fehlender Treppe, lt. Angabe sichtbarer Holzdachstuhl, ansonsten leerer Zustand, weiterer Raum hinter Garage mit Betonboden;

Bauzustand

insgesamt einfache Instandhaltung, Heizkessel defekt, Wasserschaden im Zwischenflur, Fassadenverkleidung verbraucht;

Flächenangaben

<u>Grundstücksfläche</u> (gemäß Grundbucheintrag)	5.190 m²
<u>Bruttogrundfläche</u> (Berechnung in der Anlage)	
Wohnhaus	273,24 m²
Scheune	175,54 m²
<u>Wohnfläche</u> (Berechnung in der Anlage)	127,90 m²
<u>Grundstücksfläche</u> (gemäß Grundbucheintrag)	1.247 m²

Hinweis Die vollständige Wertermittlung kann innerhalb der Geschäftszeiten beim Amtsgericht eingesehen werden.

Wernermitlung 7311, Wunsiedler Str. 55, 95697 Nagel

Anlage: Lageplan



Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Wunsiedel
Von-Kolbau-Straße 4
95632 Wunsiedel

**Auszug aus dem
Liegenschaftskataster**
Flurkarte 1:1000

Erstellt am 27.04.2024

Flurstück: 949
Gemarkung: Nagel

Gemeinde: Nagel
Landkreis: Wunsiedel | Fichtelgebirge
Bezirk: Oberfranken

