

Das nachfolgende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen:
Diplom Ingenieur **Michael Kämpfert** Architekt und
Sachverständiger DEKRA zertifiziert für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Gutachten über den Verkehrswert (Marktwert)

Ermittlung des Verkehrswertes auf Grundlage §194 BauGB, ImmoWertV2021 u.a.

Zwangsversteigerungssache

betreffend das im Grundbuch von Beckedorf Blatt 712 unter laufender Nummer 2
eingetragene Grundstück

Geschäftsnummer **15 K 64/25**

Schuldner/Beteiligte:

Angaben werden aus datenschutzrechtlichen Gründen gesondert bekanntgegeben

Auftraggeber: **Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck**

Auftrag zur Erstellung eines Sachverständigengutachtens über den Verkehrswert im
Zwangsversteigerungsverfahren.

Besichtigung: **Nur Außenbesichtigung !**

Wertermittlungsstichtag: **06.02.2026**

Bewertungsobjekt/Bebauung:

Sandfurter Straße 25, 28790 Schwanewede - Beckedorf
Einfamilienhaus mit Anbau und Nebengebäude



Einfamilienhaus mit Anbau



Nebengebäude

Der **Verkehrswert (Marktwert)** des vorbezeichneten Grundbesitzes wurde zum
Wertermittlungsstichtag eingeschätzt mit **rd. 206.000 Euro** (unbelastet).

Nur Außenbesichtigung mit Wagnisabschlag!

Dieses Gutachten wurde fertiggestellt am 12.04.2026
Das Gutachten umfasst gesamt 44 Seiten.

A. Kurzangaben zum Bewertungsobjekt

Zu bewertender Grundbesitz gemäß Gerichtsauftrag

Grundbuch von Blatt Bestandsverzeichnis	Beckedorf 712
Laufende Nummer	2
Gemarkung	Beckedorf
Flur	2
Flurstück	121/50
Gebäude- und Freifläche	Sandfurter Straße 25
Größe	661 m ²
Tatsächliche Nutzung:	Wohnbaufläche, Wohnhausbebauung u.a.

Bebauung

Einfamilienhaus mit Anbau

Baujahr: nicht bekannt, geschätzt um/vor 1960
Wohnfläche ca.: rd. 187,00 m² (mit Nutzflächenfaktor ermittelt)

Nebengebäude

Baujahr: nicht bekannt, geschätzt vor 1990

Sonstiges/Besonderheiten

Mieter und Pächter

Das Gebäude wirkt zum Wertermittlungsstichtag nach sachverständiger Einschätzung unbewohnt und leerstehend.

Es wurden keine Mietverträge vorgelegt.

Besichtigungen

23.01.2026, **nur Außenbesichtigung!**

06.02.2026, **nur Außenbesichtigung!**

Eine Innenbesichtigung der Gebäude wurde nicht ermöglicht.

Somit wird auftragsgemäß Einschätzung und Bewertung nach dem äußeren Eindruck durchgeführt.

Das Grundstück konnte nur im westlichen Grundstücksbereich betreten und eingesehen werden.

Denkmalschutz (Onlineabfrage: Denkmalatlas Niedersachsen, Viewer)

Es besteht kein Denkmalschutz.

Inhaltsverzeichnis

- A. Kurzangaben zum Bewertungsobjekt
 - 1. Vorbemerkung
 - 1.1 Allgemeines zur Wertermittlung
 - 1.2 Weitere Hinweise
 - 2. Angaben zum Auftrag
 - 2.1 Gutachtauftrag
 - 2.2 Weitere Angaben gemäß Gutachtauftrag
 - 3. Grundstück - Lagemerkmale
 - 3.1 Grundstücksdaten
 - 3.2 Großräumige Lage
 - 3.3 Kleinräumige Lage
 - 3.4 Grundstück
 - 4. Rechtliche Gegebenheiten - Sonstige
 - 5. Baubeschreibung
 - 5.1 Allgemeines
 - 5.2 Gebäude, Wohnungseinheit, Nebengebäude, Außenanlagen
 - 6. Berechnungen
 - 6.1 BGF, Brutto-Grundfläche
 - 6.2 Wohn- und Nutzfläche
 - 7. Beschreibung der Wirtschaftlichkeit der baulichen Anlage
 - 8. Definition des Verkehrswertes und Kurzerläuterung der Verfahren
 - 8.1 Erläuterung des Verkehrswertes und die angewandten Verfahren
 - 8.2 Kurzerläuterung zu den Verkehrswertverfahren
 - 9. Sachwertermittlung des Gebäudes
 - 10. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale
 - 11. Wert der baulichen Außenanlagen
 - 12. Wert des Grundes und Bodens
 - 12.1 Bodenrichtwert
 - 12.2 Bodenwert gesamtes Grundstück
 - 13. Wertermittlung nach dem Ertragsverfahren
 - 13.1 Zusammenstellung der Flächen und Ermittlung des monatlichen Mietertrages
 - 13.2 Ermittlung des Ertragswertes
 - 14. Wertermittlung nach dem Vergleichswert
 - 15. Verkehrswerte der einzelnen Flurstücke
 - 16. Wertermittlung Eintragung Grundbuch Abteilung II u.a.
 - 17. Endergebnis mit Erläuterung und Angabe Verkehrswert
- Anhang
 - 18. Auszug aus dem Stadtplan
 - 19. Auszug aus dem Liegenschaftskataster
 - 20. Bestandspläne
 - 21. Sonstige Anlagen
 - 22. Fotodokumentation

Abkürzungsverzeichnis

W	Wohnbaufläche
WS	Kleinsiedlungsgebiet
WR	reines Wohngebiet
WA	allgemeines Wohngebiet
WB	besonderes Wohngebiet
M	gemischte Baufläche (auch Baufläche ohne nähere Spezifizierung)
MD	Dorfgebiet
MDW	Dörfliches Wohngebiet
MI	Mischgebiet
MK	Kerngebiet
G	gewerbliche Baufläche
GE	Gewerbegebiet
GI	Industriegebiet
EnEV	Energieeinsparverordnung
WoFIV	Wohnflächenverordnung
II. BV	Zweite Berechnungsverordnung
ImmoWertV 2021	Immobilienwertermittlungsverordnung 2021
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
GEG	Gebäudeenergiegesetz
BetrKV	Betriebskostenverordnung
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BayBO	Bayerische Bauordnung
LBO	Landesbauordnung
BGF	Bruttogrundfläche
boG	besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale
BRW	Bodenrichtwert
BPI	Baupreisindex
Ebf	erschließungsbeitragsfrei
Ebp	erschließungsbeitragspflichtig:
GFZ	Geschossflächenzahl
GRZ	Grundflächenzahl
WGFZ	Wertrelevante Geschossflächenzahl
GND	Gesamtnutzungsdauer
RND	Restnutzungsdauer
LZ	Liegenschaftszins auch Liegenschaftszinssatz
RE	Rohrertrag
NF	Nutzfläche
WF	Wohnfläche
NHK (2010)	Normalherstellungskosten 2010:
WEST	Wertermittlungstichtag
EFH	Einfamilienhaus
ZFH	Zweifamilienhaus
MFH	Mehrfamilienhaus
KG	Kellergeschoss
EG	Erdgeschoss
OG	Obergeschoss
DG	Dachgeschoss
SD	Satteldach
WE	Wohneinheit
BWK	Bewirtschaftungskosten
SW	Sachwert
EW	Ertragswert

1. Vorbemerkung

Verwendung und Weitergabe des Gutachtens.

Das vorliegende Gutachten unterliegt dem Datenschutz. Veröffentlichungen und Verkauf (auch auszugsweise) bedarf der Zustimmung des Verfassers. Ausschließlich unsere Originalunterlagen sind verbindlich. Alle anderen Exemplare unserer Dokumente (Kopie, Datei o.ä.) sind Hilfsmittel, die nach verlassen unseres Verantwortungsbereiches nicht mehr unserer Kontrolle unterliegen, weshalb wir dafür keine Verantwortung übernehmen können.

Die Vervielfältigung des Gutachtens, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung des Verfassers oder des Auftraggebers (Gericht oder andere) gestattet.

1.1 Allgemeines zur Wertermittlung

Dieses Gutachten orientiert sich an der allgemeinen Wertermittlungslehre der Bundesrepublik Deutschland. Zur Ermittlung des Sach- und des Ertragswertes werden die Verfahren und anzusetzende Werte aus folgender Rechtsgrundlagen, Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Fachliteratur zu Grunde gelegt:

- BauGB - Baugesetzbuch
- BauNVO - Baunutzungsverordnung
- ImmoWertV - Immobilienwertverordnung 2021 mit NHK 2010 u.a.
- WertR – Wertermittlungsrichtlinien 2006 soweit noch gültig.
- BGB – Bürgerliches Gesetzbuch
- WoFIV – Wohnflächenverordnung
- WMR – Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie
- WEG – Wohnungseigentumsgesetz
- NBauO – Niedersächsische Bauordnung
- Gutachterausschuss für Grundstückswerte, Veröffentlichung aktuelle Grundstücksmarktdaten für den Landkreis/Stadt.

1.2 Wichtige Hinweise

1.2.1 Angaben der Unterlagen der Bauakte, Behörden, Eigentümer oder weiterer Personen

über das Bewertungsobjekt, sind hier im Rahmen des Gutachtauftrages nur stichprobenartig bzw. pauschal geprüft oder ungeprüft (z.B. nicht sichtbare Mängel, Konstruktionsangaben etc.) wiedergegeben. Für unrichtige Angaben der Berechnungen (z.B. Angabe Wohnfläche, BRI etc.), Zeichnungen (z.B. Grundrissanordnung, Lage der Wände, Raumbezeichnungen etc.), Maßangaben (z.B. Geschosshöhen, Raum-/Gebäude-Längen- und Breitenmaße etc.), Baubeschreibungen (z.B. Konstruktionsaufbau, Bauteile etc.) und sonstige Unstimmigkeiten, wird daher auch keine Gewähr übernommen.

1.2.2 Besichtigung

Es wurde eine zerstörungsfreie Besichtigung durchgeführt. Verkleidungen, Abdeckungen, Tapete oder sonstige Beläge etc. wurden nicht entfernt. Untersuchungen der Konstruktion, Mauerwerk, Dachtragkonstruktion etc. auf Befall durch tierische, pflanzliche Schädlinge wurden nicht durchgeführt. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Vermutungen, Bauunterlagen oder sonstigen Auskünften.

1.2.3 Angaben zum Baujahr, Umbauten, Modernisierungen.

Angaben zum Baujahr, Umbauten, Modernisierungen u.ä. werden auf Grundlage vorliegender Unterlagen aus der Bauakte oder Grundbuchakte plausibel abgeleitet. Angaben und Unterlagen von Eigentümern u.a. Beteiligter, werden ebenfalls in gleicher Weise geprüft und

wenn erforderlich berücksichtigt.

Auch Angaben zu durchgeführten Modernisierungen werden soweit möglich auf Plausibilität geprüft und ohne detaillierte Prüfung übernommen. Eine weitere detaillierte Recherche wird im Rahmen der Gutachtenerstellung zur Wertermittlung nicht durchgeführt.

Für die Richtigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen.

1.2.4 Baugrunduntersuchungen

bezüglich Tragfähigkeit, Standsicherheit und sonstiges wurden nicht durchgeführt, sofern diese nicht ausdrücklich beauftragt werden.

1.2.5 Spezialuntersuchungen nach Schadstoffbelastungen

sind nicht durchgeführt worden, da sie über das übliche Maß der Grundstückswertermittlung weit hinausgehen würden. Untersuchungen dieser Art müssten bei Bedarf zusätzlich durchgeführt werden.

1.2.6 Altlastenkataster

Altlasten, Bodenverunreinigungen sonstige Belastungen auf dem Grundstück können grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden, sofern keine gegenteiligen Untersuchungen vorliegen. Diese Untersuchungen o. weitere Recherchen sind nicht Bestandteil dieses Wertgutachtens.

1.2.7 Die Funktionsfähigkeit technischer Anlagen

(wie z.B. Heizung, Sanitär, Elektroinstallation. und Anlagen, sowie der Türen, Tore, Fenster sonstiger Bauteile und Einbauten etc. wurde nicht überprüft.

1.2.8 Reparatur- und Instandsetzungskosten

Bei der Angabe der Reparatur- und Instandsetzungskosten kann es sich nur um Schätzwerte annäherungsweise handeln. In diesem Zusammenhang ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die exakte Schadensbewertung und damit verbundene Abschläge nur durch eine intensive Schadens- und Bausubstanzbegutachtung mit entsprechender Auswertung möglich sind. Hier könnten sich noch Verschiebungen der angenommenen Werte ergeben.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in der Verkehrswertermittlung allein aufgrund von einer in Augenscheinnahme beim Ortstermin, ohne jegliche Bestandsaufnahme, Vorplanung und darauf begründete Kostenschätzung angesetzt sind.

In diesem Verkehrswertgutachten können nur pauschale Angaben im Rahmen dieses Gutachtenauftrages, ohne diese eingehenden Untersuchungen, unter Vorbehalt erfolgen.

Unterschieden werden folgende Einflüsse:

z. B. Schäden, die ohne Behebung eine Nutzung nicht möglich machen und z.B. Modernisierungsbedarf und/oder Anpassung an heutige Standards, die zwar in absehbarer Zeit erforderlich sind, aber eine Nutzung grundsätzlich noch ermöglichen, hier ist eine alterswertgeminderte Anpassung anzusetzen.

1.2.9 Verdacht auf Hausschwamm

Hausschwamm ist grundsätzlich nur durch eine intensive Spezialuntersuchung nachzuweisen bzw. auszuschließen. Im Rahmen dieser Gutachtenbearbeitung können nur Hinweise auf eventuellen Hausschwammbefall gegeben werden. Weitere Untersuchungen sind nicht Bestandteil des Wertermittlungsauftrages.

Bei längerem Leerstand von Gebäuden und vernachlässigter Instandhaltung ist gegebenenfalls angeraten eine intensive fachliche Untersuchung (öffnen der Konstruktion o.ä.) schadenbetroffener Bauteile, z.B. Fassaden, Dachtragwerk u.a. durchzuführen, um größere Schädigungen durch Fäulnis, Schädlingsbefall o.ä. auszuschließen bzw. einschätzen zu können.

Derart intensiven Bausubstanzuntersuchungen sind im Regelfall nicht Bestandteil eines Verkehrswertgutachtens, siehe dazu auch die zuvor aufgeführten Hinweise unter 1.2 zu Besichtigung und folgender. Bei Bedarf ist eine zusätzliche Beauftragung erforderlich.

1.2.10 Versteckte Mängel

oder sonstige Sachverhalte im Rahmen der beauftragten Untersuchung, die nicht offensichtlich erkennbar sind können nicht ausgeschlossen werden.

1.2.11 Genehmigung Baubehörde

Es wird davon ausgegangen, dass alle zum Wertermittlungstichtag fertiggestellten oder begonnenen Baumaßnahmen sowie alle sonstigen genehmigungspflichtigen Maßnahmen von der jeweilig zuständigen Behörde genehmigt waren, sofern im weiteren Verlauf dieses Gutachtens nicht anders beschrieben.

1.2.12 Differenzen der Maße und Massen

Soweit Baumassen und Nutzflächen nicht durch eignes detailliertes Aufmaß ermittelt wurden, liegen mögliche Differenzen zu den tatsächlichen Massen und Flächen außerhalb meiner Verantwortung.

1.2.13 Liegenschaftskarte, Lageplan u.a.

Hinweis: Es erfolgte keine detaillierte Überprüfung ob jedes Bauteil o. Gebäude in der Liegenschaftskarte verzeichnet ist. Evtl. müssen noch Einmessungen durchgeführt werden.

Eine abschließende Beurteilung ist nicht Bestandteil des Gutachtens und muss bei Bedarf z.B. mit der zuständigen Katasterbehörde abgeklärt werden. Grundstücksgrenzen und deren Verlauf werden maßlich nicht überprüft. Es erfolgt nur eine grobe Einschätzung anhand der Liegenschaftskarte o.ä.

1.2.14 Grundstück, großräumige und kleinräumige Lage

Die Beschreibungen und Angaben unter 3.2 u. 3.3 im Gutachten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dienen nur überschlägig dem allgemeinen Überblick. Angaben zu Einwohnerzahl, Verkehrslage mit Entfernungen, Geschäfte, ärztliche Versorgung u.a. können variieren. Die wertrelevante Lagequalität wird insbesondere durch den Bodenrichtwert wiedergegeben, der auch den regionalen Bereich berücksichtigt.

1.3 Bewertungsgunterlagen und Auskünfte

- Zeichnungen u.a. Unterlagen aus der Bauakte, Liegenschaftskarte, Bodenrichtwertkarte.
 - Grundbuch bzw. Angaben aus d. Grundbuch
- Soweit vorhanden wurden Berechnungen der Bauakte entnommen, vom Eigentümer oder Dritten übergeben, überschlägig überprüft. Lagen keine Berechnungen vor wurden sie durch Aufmaß oder herausmessen aus den Bestandszeichnungen/Lageplan ermittelt.

Auskünfte, Informationen

- Telefonische und schriftliche Auskünfte der zuständigen Behörden und Unternehmen:
- Auskunft zu Festlegungen aus dem Bebauungsplan, Baulastenverzeichnis, Verwaltungen u.a.

1.4 Zubehör, Einbauküchen und Anbauküchen

Einbauküchen

sind individuell, meist von einem Handwerker, gefertigte Küchen, die speziell für bestimmte Räume hergestellt werden. Sie werden z. B. in extra dafür vorgesehene Nischen eingebaut und haben deshalb oft gar keine richtigen Seitenwände, weil sie vom Mauerwerk begrenzt werden. Sie sind fest mit dem Gebäude verbunden und können nicht ohne Weiteres, bzw. nicht ohne (erheblichen) Schaden zu nehmen, abgebaut und woanders wieder auf- oder eingebaut werden.

Anbauküchen

Unter Anbauküchen versteht man solche Küchen bzw. Küchenzeilen, die meist serienmäßig hergestellt wurden. Sie können auch aus serienmäßig gefertigten Einzelteilen zusammengestellt sein. Verbunden werden diese Einzelteile dann mit einer (individuell hergestellten) Arbeitsplatte. Eine Anbauküche kann problemlos und i. d. R. auch ohne Beschädigung abgebaut werden und in einem anderen Raum oder in einer anderen Wohnung wieder aufgebaut werden. Dabei ist oft nur eine neue Arbeitsplatte anzufertigen. **Anbauküchen sind keine Gebäudebestandteile.**

2. Angaben zum Auftrag

2.1 Gutachtenauftrag und Auftragsabwicklung

Auftraggeber

Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck, Rübhofstraße 4, 27711 Osterholz-Scharmbeck

Auftrag

Beschluss vom 17.12.2025

Erstellen eines Sachverständigengutachtens über den Verkehrswert, betreffend das bzw. die eingetragenen Grundstücke, nachfolgend aufgeführt. Jedes unter einer besonderen Nummer im Bestandsverzeichnis eingetragenen Grundstück soll auch einzeln geschätzt werden.

Das Gutachten soll den Verkehrswert des Versteigerungsobjektes einschließlich seiner Bestandteile sowie den Wert des mit zu versteigerndem Zubehör angeben.

Angaben zu dem beauftragten Bewertungsobjekt:

Grundbuch von Beckedorf Blatt 712

Lfd. Nr.	Gemarkung	Flur	Flurstück	Wirtschaftsart u. Lage	Größe m²
2	Beckedorf	2	121/50	Gebäude- und Freifläche, Sandfurther Straße 25	661

Geschäftsnummer: **15 K 64/25**

Schuldner/Beteiligte

Angaben werden aus datenschutzrechtlichen Gründen gesondert aufgeführt.

Hinweis zu personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten (z.B. Eigentümer, Mieter, Teilnehmer im Ortstermin u.a.) werden dem Auftraggeber aus datenschutzrechtlichen Gründen gesondert mitgeteilt.

Unterlagen, Fotos u.ä.

Unterlagen die nicht zur Veröffentlichung geeignet sind (Innenfotos, Auszüge aus Grundstücksmarktdaten u.ä.) sind aus diesem Grund gegebenenfalls nicht im Gutachten enthalten, sondern werden dem Auftraggeber auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

Zweck des Gutachtens

Verkehrswertermittlung des Grundbesitzes zum Zwecke der der Festsetzung des Verkehrswertes im Zwangsversteigerungsverfahren.

Ortsbesichtigung

23.01.2026, nur Außenbesichtigung!

06.02.2026, nur Außenbesichtigung!

Teilnehmer der Ortsbesichtigung

23.01.2026, nur die Sachverständigen Michael Kämpfert und Michel Sassone-Wallrafe.

06.02.2026, nur die Sachverständigen Michael Kämpfert und Michel Sassone-Wallrafe.

Wertermittlungsstichtag 06.02.2026, Tag der letzten Ortsbesichtigung.

Qualitätsstichtag 06.02.2026.

2.2 Weitere Angaben gemäß Gutachtauftrag u.a.

Die Angaben erfolgen auf Grundlage der Besichtigungsmöglichkeiten, evtl. nach dem äußeren Eindruck, wenn nicht anders beschrieben.

Mieter und Pächter

Das Gebäude ist zum Wertermittlungsstichtag nach sachverständiger Einschätzung unbewohnt und leerstehend.

Es wurden keine Mietverträge vorgelegt

Verwalterin oder Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz

Eine Verwaltung ist nicht vorhanden und ist in diesem Fall auch grundsätzlich nicht erforderlich.

Gewerbebetrieb

Ein Gewerbebetrieb ist nach sachverständiger Einschätzung nicht vorhanden. Es liegt vermutlich eine Nutzung als Einfamilienhaus vor.

Maschinen und Betriebseinrichtungen

Maschinen und Betriebseinrichtung werden nach dem äußeren Eindruck und auf Grundlage der hauptsächlich eingeordneten Wohnnutzung nicht angenommen.

Wohnungseinrichtung ist grundsätzlich nicht Bestandteil des Gutachtens.

Sonstiges Zubehör: ist, soweit bekannt, nicht wertrelevant vorhanden.

Verdacht auf Hausschwamm

Augenscheinlich wurde im Rahmen der Möglichkeiten der Ortsbesichtigung kein Verdacht auf Hausschwamm festgestellt und wurde auch nicht bekannt gegeben. Siehe auch 1.2.

Brandschaden, Wasserschaden etc.

Augenscheinlich konnte kein Hinweis auf einen Brand- oder Wasserschaden festgestellt werden. Eine Einschätzung kann aufgrund der Außenbesichtigung lediglich nach dem äußeren Eindruck getroffen werden. Entsprechende Schäden wurden auch nicht mitgeteilt.

Baubehördliche Beschränkungen

Zu bewertendes Grundstück: Gemarkung Beckedorf, Flur 2, Flurstück 121/50

Auskunft Gemeinde Schwanewede, Abteilung Bauverwaltung, Bauberatung, Bauordnung:

„Da keine Altakten vorliegen kann keine rechtssichere Auskunft über mögliche behördliche Beschränkungen oder Auflagen gegeben werden.“

Baurechtliche Besonderheiten

Das Nebengebäude ist auf der Grenze zu dem Flurstück 121/40 erbaut. Eine Baugenehmigung liegt in der Bauakte nicht vor. Des Weiteren konnten nach dem äußeren Eindruck keine weiteren baurechtlichen Besonderheiten festgestellt werden.

2.3 Sonstige Angaben

Energieausweis

Es wurde kein Energieausweis vorgelegt. Ansonsten Verweis auf die nachfolgende Baubeschreibung unter Punkt 5.

Altlasten

Es sind keine Altlasten auf dem Grundstück bekannt, bzw. es ist nicht bekannt oder offensichtlich, dass es sich um eine altlastenverdächtige Fläche handelt, aufgrund früherer Nutzung mit bodenverunreinigenden Stoffen, wie Nutzung als Tankstelle o.ä.

Gebäudeversicherung

Ein Nachweis über eine bestehende Gebäudeversicherung wurde nicht vorgelegt.

Bauunterlagen/Genehmigungen. Übermittelt durch das zuständige Bauamt:

Es liegen „keine Altakten über das Grundstück“ vor.

Die Wertermittlung basiert auf dem realisierten Vorhaben. Es wird deshalb die Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt. Offensichtlich erkennbare Widersprüche werden beschrieben und entsprechend berücksichtigt.

Grundsätzliches:

Eine abschließende Beurteilung und Festlegung über evtl. ungenehmigte bauliche Veränderungen, Nutzungen o.ä. **kann nur** über eine separate Anfrage, z.B. Bauvoranfrage, Bauantrag o.ä. **durch das zuständige Bauamt erfolgen.**

Dies ist nicht Bestandteil dieses Gutachtens.

3. Grundstück - Lagemerkmale

3.1 Grundstücksdaten

Zu bewertender Grundbesitz gemäß Gerichtsauftrag:

Grundbuch von Beckedorf Blatt 712

Detailliert siehe A. Kurzangaben zum Bewertungsobjekt

3.2 Makrolage

Hinweis:

Die folgenden Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dienen nur überschlägig dem allgemeinen Überblick. Angaben zu Einwohnerzahl, Verkehrslage mit Entfernungen, Geschäfte, ärztliche Versorgung u.a. können variieren. Weiteres siehe unter 1.2 im Gutachten.

Bundesland	Niedersachsen
Gemeinde	Schwanewede
Ortsteil	Beckedorf

Ort/Einwohnerzahl

Beckedorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Schwanewede und liegt mit ca. 1.400 Einwohnern im Landkreis Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen.

Verkehrslage

Beckedorf liegt in ländlicher Lage. Über Landstraßen gute Verbindungen in verschiedene Richtungen: Der Ortsteil Beckedorf liegt verkehrsgünstig an der B65. Über Bundes- und Landstraßen mäßige Fernverbindungen.

Entfernung zu den nächstgelegenen Städten und Orten

bis Schwanewede	ca. 4 km
bis Lemwerder	ca. 7 km
bis Ritterhude	ca. 12 km
bis Osterholz-Scharmbeck	ca. 17 km
bis Bremen	ca. 25 km
bis Oldenburg	ca. 34 km

Bahnhof: in Beckedorf nicht vorhanden, nächster in Bremen (Vegesack).

Autobahn: Verbindung zur A270 ca. 4 km entfernt.

Sonstige Fernverbindungen durch weitere Straßenverbindungen möglich.

Bus: Eingeschränkte Verbindungen in verschiedene Richtungen.

Ärztliche Versorgung

Versorgung für den Grundbedarf in Beckedorf, umfangreicher mit Krankenhaus und verschiedenen Fachrichtungen in Bremen vorhanden.

Geschäfte des täglichen Bedarfs

Versorgung für den Grundbedarf in Beckedorf bzw. in Schwanewede vorhanden.

3.3 Mikrolage

Wohn/Geschäftslage

Das zu bewertende Grundstück befindet sich in nordwestlicher, relativ randnaher Lage von Beckedorf, in einem Gebiet mit überwiegender Wohnnutzung im Umgebungsbereich. Verbindung zum Ortszentrum mit Autostraßen.

Art der Bebauung

In unmittelbarer Umgebung Wohngebäude, teils ähnlicher Bauart.

Erschließung /Höhenlage zur Straße

Es besteht eine Grundstückszufahrt höhengleich vom öffentlichen Straßenbereich.

3.4 Grundstück

Ifd. Nr. 2, Gebäude- und Freifläche, Sandfurter Straße 25, Flur 2, Flurstück 121/50

Nutzung, Bebauung:	Wohnbauland, bebaut mit einem Einfamilienhaus mit Anbau, sowie einem Nebengebäude
Grundstücksform:	unregelmäßig
Größe:	661 m ² , Flächengröße kleiner für vergleichbare Nutzungen, im allgemeinen Vergleich. Im nahen Umgebungsbereich kleinere Flächengröße.
Topografie	Im weiteren Grundstücksverlauf größtenteils eben.
Baugrund	Augenscheinlich tragfähiger Baugrund, o. auffällige Setzungserscheinungen. Ein Bodengutachten liegt nicht vor und ist nicht Auftragsbestandteil. Nach telefonischer Auskunft des Planungsamtes des Landkreis Verden befindet sich das Grundstück in einem Moorgebiet.

4. Rechtliche Gegebenheiten – Sonstige

4.1 Grundbuch Abteilung II.

Folgende Einträge sind darin vorhanden (hier nur in gekürzter Form wiedergegeben):

Ifd. Nr. 5 der Eintragungen, Ifd. Nr. 2 der betroffenen Grundstücke im BVZ.:

Die **Zwangsversteigerung** ist angeordnet worden (15 K 64/25).

Eingetragen am 10.09.2025.

4.2 Sonstige Rechte

Nicht eingetragene Lasten und Rechte, Wohnungs- und Mietbindungen sind nicht bekannt. Weitere Nachforschungen wurden nicht durchgeführt und waren nicht Auftragsbestandteil.

4.3 Altlastenkataster

Altlasten, Bodenverunreinigungen sonstige Belastungen im Gebäude Inneren, sowie außerhalb des Gebäudes konnten im Rahmen der Ortsbesichtigung nicht festgestellt werden, bzw. wurden auch nicht angegeben. (Vergleiche hierzu 1.2).

Altlasten, Bodenverunreinigungen sind für das zu bewertende Grundstück nicht bekannt und nicht offensichtlich, können aber grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Ein entsprechendes Bodengutachten ist nicht Auftragsbestandteil.

4.4 Baulastenverzeichnis

Zu bewertendes Grundstück: Gemarkung Beckedorf, Flur 2, Flurstücke 121/50

Onlineabfrage: Baulastenauskunft, Landkreis Osterholz:

Auskunft aus dem **Baulastenverzeichnis**: Keine Belastungen gefunden.

4.5 Denkmalschutz

Denkmalschutz (Onlineabfrage: Denkmalatlas Niedersachsen, Viewer)

Das Bewertungsgrundstück wird nicht in der Liste als Baudenkmal geführt.

4.6 Bebauungsplan/Flächennutzungsplan

Auskunft Landkreis Osterholz, Fachbereich Bauordnungsamt:

„Das Grundstück liegt **nicht im Bereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes**, sondern im Innenbereich der Gemeinde Schwanewede. Ebenfalls liegt es im Wasserschutzgebiet.“

Auskunft Gemeinde Schwanewede, Abteilung Bauverwaltung, Bauberatung, Bauordnung:

Es handelt sich um einen Innenbereich. Lage in einem Wasserschutzgebiet.

Beurteilung nach § 34 BauGB.

Einordnung Art der Nutzung: Wohnbaufläche

4.7 Sanierungsverfahren

Ein Sanierungsverfahren wird nicht durchgeführt bzw. wurde nicht durch Eintragung im Grundbuch festgelegt und mitgeteilt.

4.8 Entwicklungszustand (Grundstücksqualität)

Baureifes Land (baulich nutzbar)

4.9 Abgabenrechtlicher Zustand

Zurzeit sind keine Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge ausstehend. Sonstige evtl. aus- oder anstehende Abgaben sind nicht bekannt und wurden von den Beteiligten auf Anfrage nicht mitgeteilt.

5. Baubeschreibung

Als Überblick zur Bestimmung des Standards (**Baubeschreibung Gebäudestandard gemäß NHK 2010**), ohne Anspruch auf Vollständigkeit in allen Bereichen. Siehe auch Punkt 1.2

5.1 Allgemeines

Der Grundbesitz Grundbuch von Beckedorf Blatt 712, Sandfurter Straße 25 in Schwanewede-Beckedorf, besteht aus dem Flurstück 121/50, Flur 2, Gemarkung Beckedorf und ist mit einem Einfamilienhaus nebst Anbau bebaut.

5.2 Bereiche der örtlichen Besichtigung

Nur Außenbesichtigung!

Die Gebäude wurden im Rahmen der Ortsbesichtigung lediglich **eingeschränkt außen besichtigt**.

Die Konstruktion wurde nicht geöffnet !

Es wurde keine Funktionsprüfung durchgeführt !

Beschreibung nach örtlicher Besichtigung, Aktenlage u. Angaben der Beteiligten soweit vorliegend.

Eine Bauakte mit Genehmigungsunterlagen liegt gemäß Angabe des Bauamtes nicht vor.

5.3 Einfamilienhaus mit Anbau

Annahme:

Die Wohnfläche des Einfamilienhauses erstreckt sich vermutlich über das Erd- und das ausgebaute Dachgeschoss. Es wird davon ausgegangen, dass das Gebäude teilunterkellert ist.

Besichtigung: Nur Außenbesichtigung!

Gebäudeart NHK Typ: 1.01 (KG, EG, DG mit Ausbau), Anbau 2.21 (EG, DG mit Ausbau)

Baujahr: nicht bekannt, Annahme vor 1960

Nutzung: Annahme: wohnen

Raumaufteilung siehe Pläne unter Pkt.20. soweit vorhanden.

Geschosse:

Kellergeschoss teilunterkellert

Erdgeschoss Wohnräume

Dachgeschoss	ausgebaute Wohnräume,
Außenwände	Massiv, Mauerwerk u.ä.
Fassade:	Sichtmauerwerk
Wärmeschutz	vor 1985
Dach	Satteldach mit Betondachsteindeckung
Wärmeschutz	vor 1985
Fenster u. Außentüren	Kunststoffelemente, isolierverglast
Haustür:	Holzelement, ursprungsähnlich
Innentüren	Ausführung: einfach
Innenwände	nicht bekannt
Oberflächen:	nicht bekannt
Deckenkonstruktion	Annahme Massiv oder Holzbalkenkonstruktion
Deckenflächen:	nicht bekannt
Treppen	nicht bekannt
Fußböden	Estrich: nicht bekannt
Bodenbelag:	nicht bekannt
Fliesen:	Boden: nicht bekannt
	Wand: nicht bekannt
Sonstige technische Ausstattung	
Sanitäreinrichtungen	
Bad KG:	nicht bekannt
Bad DG	nicht bekannt
Heizung	nicht bekannt
Elektroinstallation	nicht bekannt
Grundrissgestaltung	nicht bekannt
Wärmeschutz, Annahmen	Dach: vor 1985
	Außenwand: vor 1985
	Fenster: vor 1995
	Augenscheinlich und nach Angabe keine nachträglichen Verbesserungen, in den letzten 30 Jahren, nicht zeitgemäß.
Durchgeführter Umbau / Modernisierung	Es wurden augenscheinlich keine bedeutsamen Modernisierungen in den letzten 30 Jahren durchgeführt.
Instandhaltung	Instandhaltungsstau mit Kleinreparaturen und größerem Modernisierungsbedarf, siehe auch Mängel und Schäden, Modernisierungsgrad u.a.

Ausstattung (Auf Grundlage der Klassifizierung der NHK 2010)

Nutzungs- und baujahrtypische einfachere (Verblendmauerwerk, Parkettbelag), Ausstattung.

5.4 Einzelgarage nicht vorhanden

5.5 Nebengebäude

Besichtigung:	Nur Außenbesichtigung!
Gebäudeart NHK:	16.1 Kaltlager
Baujahr:	nicht bekannt, Annahme vor 1985
Nutzung:	Annahme: Lager-/Abstellraum o.ä.
Raumaufteilung	siehe Pläne unter Pkt.20. soweit vorhanden.
Geschosse:	
Kellergeschoss	nicht unterkellert.
Erdgeschoss	Lager-/Abstellraum o.ä.

Konstruktion	Einfache Holzkonstruktion o.ä.
Fassade:	Holzbrettverkleidung
Dach	Flachdach mit Wellplatten aus Kunststoff, einfach
Fenster u. Außentüren	
Fenster	nicht bekannt
Tor/Eingangstür:	Einfach Holzbrettkonstruktion
Bodenbelag:	nicht bekannt
Sonstige technische Ausstattung	
Sanitäreinrichtungen	nicht bekannt
Elektroinstallation	nicht bekannt
Durchgeführter Umbau / Modernisierung	
	Augenscheinlich nicht modernisiert.
Instandhaltung	Instandhaltungsstau im großen Umfang, stark vernachlässigt Weiteres siehe Mängel und Schäden, Modernisierungsgrad u.a.
Ausstattung	(Auf Grundlage der Klassifizierung der NHK 2010) Nutzungs- und baujahrtypische sehr einfache Ausstattung.

5.6 Allgemeiner Bauzustand

Bauliche Standsicherheit

Augenscheinlich befindet sich das Gebäude in einem baulich standsicheren Zustand.
 Eine eingehende technische Überprüfung wurde im Rahmen des Gutachtauftrages und der gegebenen Möglichkeiten nicht durchgeführt, siehe dazu auch die Vorbemerkungen.

Schäden, Instandhaltung

(Augenscheinlicher Eindruck im Rahmen der Ortsbesichtigung, ohne Bauteilöffnung o.ä.)

Einfamilienhaus

- o Dachrinnen und Fallrohr sind überaltert und teils beschädigt
- o Hauseingang: bei 2 Stufen ist der Fliesenbelag abgeplatzt, erneuerungsbedürftig
- o Dach: Ortgang-Straßenseite teils beschädigt, reparaturbedürftig
- o Fassade: stärkere Rissbildung in mehreren Bereichen, außerdem größtenteils sehr stark verschmutzt, reparaturbedürftig
- o 1 Fenster nachträglich eingebaut, Fensterleibung nicht angepasst

Anmerkung des Sachverständigen zu Schäden:

Die angegebenen Schäden u.a. können nur im üblichen Rahmen einer Wertermittlung überschlägige Einschätzungen wiedergeben, auf Grundlage der durchgeführten Ortsbesichtigung. Für detaillierte Angaben zu Schäden, Ursachen, evtl. Reparaturen, Sanierung und Modernisierungen, sind bei Bedarf grundsätzlich nähere Untersuchungen durch weitere Fachleute mit Bauteilöffnungen, evtl. weiterführenden Messungen u.ä. erforderlich.

Diese Untersuchungen sind üblicherweise nicht Bestandteil eines Gutachtens zur Ermittlung des Verkehrswertes, sondern im Rahmen eines Schadengutachtens bei Bedarf gesondert zu beauftragen.

Ausstattung

(Auf Grundlage der Klassifizierung der NHK 2010)

Einfamilienhaus mit Anbau:	einfache baujahrtypische Ausstattung (Außenwände, Dach ua.). Standardstufe im Mittel um 2,0
Nebengebäude:	einfache baujahrtypische Ausstattung (Außenwände, Dach ua.).

Modernisierungsgrad

(Gemäß ImmoWertV2021)

Einfamilienhaus mit Anbau:	Annahme: nicht modernisiert, um 0 Punkte im ModPkt-Modell
Nebengebäude:	Annahme: nicht modernisiert, um 0 Punkte im ModPkt-Modell

5.7 Energetische Eigenschaften

Es folgt eine kurze energetische Beschreibung.

Grundlage:

Äußere Sichtbeurteilung und grobe Einschätzung ohne Aufnahme des Konstruktionsaufbaus, ohne rechnerischen Nachweis.

Einordnung mit Klassifizierung in 4 Stufen; einfach, mittel, gut, sehr gut/hochwertig.

Wohngebäude - Gebäude-Außenhülle:

Dach: einfach

Außenwände: einfach

Sohlplatte geg. Erdreich: einfach

5.8 Außenanlagen und Anschlüsse des Grundstücks

Die Grundstücksbesichtigung erfolgte lediglich im vorderen Grundstücksbereich. Der hintere Grundstücksbereich konnte nicht betreten und nicht eingesehen werden.

lfd. Nr. 1, Hof- und Gebäudefläche, Sandfurther Straße 25, Flur 2, Flurstück 121/50

Nutzung, Bebauung: Wohnbauland, bebaut mit einem Einfamilienhaus.

Gemäß Angaben Eigentümer, zuständige Behörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen, o.a. Beteiligter, soweit vorliegend, bzw. Annahmen des Sachverständigen:

Öffentliche Anschlüsse:

Wasserversorgung, Abwasser (unbestätigte Annahme), Elektrizitätsversorgung mit Anschluss an die öffentliche Ver-/Entsorgung. Gasanschluss an das Grundstück ist grundsätzlich vorhanden.

Zufahrt	Mit Grundstückzufahrt vom öffentlichen Bereich
Höhenlage zur Straße	In etwa höhengleich zum verlaufenden Straßenbereich
Befestigung	Zufahrt Kies, Wege mit Waschbetonplatten
Einstellplätze	grundsätzlich vor dem Gebäude möglich.
Einfriedung	Straßenseite Heckenbepflanzung, 2-flügliges Holztor, einfach, überaltert
Terrasse	nicht bekannt
Gartengebäude u.a.	nicht bekannt
Garten/Grünfläche	Straßenseite Rasen-, Baum-, Buschbepflanzung
Sonstiges	gemauerter Brunnen, Anschluss und Funktionsfähigkeit ist nicht bekannt
Instandhaltung	Die Außenanlage ist gesamt stärker vernachlässigt

6. Berechnungen

Unterlagen Bauakte:

Verwertbare vermasste Zeichnungen lagen nicht vor.

Örtliches Aufmaß der Raummittelmaße: wurde nicht durchgeführt!

Die Maße bzw. Flächen wurden nach überschlägiger Prüfung aus der Bauakte übernommen.

Die nachfolgend angegebenen Maße, Flächen und Kubatur sind nicht geeignet als Grundlage für Vermietung, Bauplanung und Ausführung oder Sonstigem zu dienen.

Maßliche und räumliche Abweichungen sind möglich. Verwendung ausschließlich für diese Gutachtenerstellung.

6.1 BGF - Brutto-Grundfläche nach DIN 277

Geschoss Länge,m	Länge/m	Breite/m	BGF,m²	umme BGF,m²
Einfamilienhaus (NHK Typ 1.01)				
Kellergeschoss	11,40	6,50	74,10	74,10
Erdgeschoss	11,40	6,50	74,10	74,10
Dachgeschoss	11,40	6,50	74,10	74,10
Abschlag, da ohne Drempe.		x	0,10	-7,41
Dachboden		ohne Anrechnung		
		BGF =		214,89

Anbau (NHK Typ 2.21)

Kellergeschoss		nicht unterkellert		
Erdgeschoss	6,60	8,50	56,10	56,10
Dachgeschoss	6,60	8,50	56,10	56,10
Abschlag, da ohne Drempe.		x	0,10	-5,61
Dachboden		ohne Anrechnung		
		BGF =		106,59

Nebengebäude (NHK Typ 16.1)

Erdgeschoss	6,80	3,00	20,40	20,40
				20,40

6.2 Wohn- und Nutzflächenberechnung, gemäß Wohnflächenverordnung (WoFIV)

Grundlage:

Örtliches Aufmaß der Raummittelmaße (kein verformungsgerechtes Aufmaß): wurde nicht durchgeführt, da eine Innenbesichtigung nicht durchgeführt werden konnte.

Die Maße bzw. Flächen wurden aus den (soweit vorliegend) Zeichnungen nach überschlägiger Prüfung ermittelt und in die Berechnungen eingesetzt, Bauakte, Teilaufmaß außen, Liegenschaftskarte o.ä.

Die nachfolgenden Maße und Flächen werden nur im Rahmen der Wertermittlung erstellt, unter Vorbehalt der Nachprüfung. Diese Angaben sind nicht geeignet als Grundlage für Vermietung, Verkauf o.ä.
 Bei Weiterverarbeitung oder/und Weitergabe wird keine Gewähr auf Richtigkeit übernommen.

Berechnung mit Nutzflächenfaktor

Da für das Wohngebäude keine Grundrisszeichnungen vorliegen, eine Innenbesichtigung und somit ein örtliches Aufmaß der Raummaße nicht möglich war, wird die Nutz-/ bzw. Wohnfläche mithilfe eines Nutzflächenfaktors ermittelt.

Hierbei wird von der berechneten Bruttogrundfläche (BGF) der betreffenden Geschosse, ein pauschaler Abschlag für Wandanteil und evtl. Verkehrsflächen (bei Mehrfamilienhäusern u.ä.) außerhalb der Nutzungseinheiten

Nachfolgend wird der errechnete Wert BGF mit folgendem Faktor gemindert:

(der Faktor wird aufgrund Erfahrungswerten des Sachverständigen pauschal eingesetzt)

Anrechenbare Fläche im Dachgeschoss

Nach DIN und WoFIV wird die Fläche wie folgt angerechnet: unter H. 1,00 m - nicht angerechnet.
 Von H. 1,00 bis 2,00 m 50%, ab H. 2,00 m 100% angerec (Pauschaler Abzug s. nachf.)
 (Pauschaler Abzug siehe nachfolgend DG-Abzug Schrägen)

Der Nutzflächenfaktor wird in diesem Bewertungsfall eingesetzt mit ca.:

Wohn-/Nutzfläche ohne allgemeines Treppenhaus.

Nutzung: **Einfamilienhaus mit Anbau** (keine allgemeine Verkehrsflächen o.ä.)

Faktor EG 0,82 (entspr. Abschlag in % 0,18)

Faktor DG (Abzug Schrägen) 0,70 (entspr. Abschlag in % 0,30)

Berechnung Wohnfläche

durch einsetzen des vorbeschriebenen Flächenfaktors

Einfamilienhaus

Geschoss	BGF	Faktor	Wohnfläche, m²
Haupthaus			
EG	74,10	0,82	60,76
DG	66,69	0,70	46,68
Summe			ca.: 107,45
Anbau			
EG	56,10	0,82	46,00
DG	50,49	0,70	35,34
Summe			ca.: 81,35
Gesamt			
Haupthaus			107,45
Anbau			81,35
Einfamilienhaus		Summe	188,79
		gerundet	189,00

Die anrechenbare Wohnfläche des Einfamilienhauses wurde eingeschränkt eingeschätzt mit rd.
189,00 m².

Anmerkung:

Aufgrund der Verwendung des vorbeschriebenen Nutzflächenfaktors ist nur eine ungefähre Angabe der Wohn- bzw. Nutzflächen möglich !

7. Beschreibung der Wirtschaftlichkeit der baulichen Anlagen

7.1 Mietertrag

Bewertungsobjekt: Einfamilienhaus mit Anbau und Nebengebäude

Die zu bewertende Lage.

Wohnnutzung: gute Ortslage.

Allgemein gute Wohnlage im Ortsbereich.

Die Angabe bzw. Ermittlung des Mietertrags sind für das durchgeführte

Wertermittlungsverfahren nicht erforderlich, siehe auch Erläuterung unter Punkt 8.

7.2 Restnutzungsdauer (RND)

Die Angaben wurden nach Aktenlage, Angaben des Eigentümers oder Vertreter und daraus resultierender Tabellenwerte, sowie eigener Einschätzungen eingesetzt.

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer (RND) wird wie nachfolgend beschrieben, auf Grundlage der ImmoWertV 2021, NHK 2010, unter Berücksichtigung erfolgter oder unterlassener Modernisierungen und Instandhaltung, in Verbindung mit der durchschnittlichen wirtschaftlichen

Gesamtnutzungsdauer (DWG).

Abkürzungen:

DWG = Durchschnittliche Gesamtnutzungsdauer gemäß ImmoWertV 2021, Anlage 1 (zu §12 Absatz 5)

RND = Restnutzungsdauer RND, gemäß ImmoWertV 2021, Anlage 1 (zu §12 Absatz 5)

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer (RND) wird auf Grundlage der seit 01.01.2022 gültigen ImmoWertV 2021 ermittelt. Verweis auf aktuelle Veröffentlichung des Gutachterausschuss.

Ermittlung der Restnutzungsdauer auf Grundlage der ImmoWertV „Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer“. Formel zur Ermittlung der Restnutzungsdauer: $RND = a \times \text{Alter}^2 : GND - b \times \text{Alter} + c \times GND$
Die Variablen a,b,c sind in der Tabelle 3 aufgeführt. Ermittlung relatives Alter: $\text{Alter} : GND \times 100\%$. Liegt das relative Alter unterhalb des in Tabelle 3 angegeben Wertes, gilt die Formel: $RND = GND - \text{Alter}$.

Einfamilienhaus mit Anbau

Baujahr um 1960, Alter 66 Jahre

DWG 80 Jahre, RND ca. 20 Jahre im Mittel

$$RND = 1,2500 \times \frac{66^2}{80} - 2,6250 \times 66 + 1,5250 \times 80 = 17$$

Die Restnutzungsdauer wird sachverständig auf **20 Jahre** gerundet.

Nebengebäude

Baujahr um 1990, Alter 36 Jahre

DWG 40 Jahre, RND ca. 5 Jahre im Mittel

$$RND = 1,2500 \times \frac{36^2}{40} - 2,6250 \times 36 + 1,5250 \times 40 = 7$$

Die Restnutzungsdauer wird sachverständig auf **5 Jahre** gerundet.

Einschätzung RND erfolgt jeweils unter Berücksichtigung erfolgter Modernisierungen. Weiterhin berücksichtigt bei Durchführung von Mindestreparaturen u.a. soweit erforderlich, siehe Pkt. 10.)

Erläuterung zur relativen Bestimmung der Alterswertminderung gemäß ImmoWertV
 Schätzung der Restnutzungsdauer (RND) am Wertermittlungstichtag.

Modernisierungselement	Maximal zu vergebende Punkte				Bemerkung
	bis ca. 5 Jahre zurück	bis ca. 10 Jahre zurück	bis ca. 20 Jahre zurück	bis ca. 30 Jahre zurück	
Dacherneuerung (inkl. Verbesserung der Wärmedämmung)	4	3,5	2	1	Bei tlw. Erneuerung entsprechend weniger, z. B. Erneuerung der Dämmung oder Dachentwässerung, etc.
Modernisierung der Fenster und Außentüren	2	1,5	1	0,5	ggf. anteilig
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	2	2	2	1	
Modernisierung der Heizungsanlage	2	1,5	1	0,5	ggf. anteilig
Verbesserung Wärmedämmung (Außenwände)	4	3,5	2	1	Bei tlw. Erneuerung entsprechend weniger, z. B. zwei Seiten verblendet, etc.
Modernisierung von Bädern	2	1,5	1	0,5	Abnutzung, Mode, wichtiger Punkt bei Vermietung; bei MFH ggf. anteilig, wenn Bäder nur tlw. erneuert wurden
Modernisierung des Innenausbau (z. B. Decken, Fußböden, Treppen)	2	1,5	1	0,5	
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung	1 - 2				Grundsätzlich zeitunabhängig; z. B. Badeinbau, Beseitigung gefangener Räume, Verkehrsflächenoptimierung (nicht dazu gehört der Ausbau des DG)

Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude (auch analog bei der Bewertung von Verwaltungs-, Büro-, Geschäftsgebäuden u.a. anzuwenden).

Das Modell der ImmoWertV 2021 dient der Orientierung zur Berücksichtigung von Modernisierungsmaßnahmen. Es ersetzt nicht die erforderliche sachverständige Würdigung des Einzelfalls.

1. Punktetabelle zur Ermittlung des Modernisierungsgrades

Aus der Summe der Punkte für die jeweils zum Bewertungstichtag oder kurz zuvor durchgeführten

Maßnahmen ergibt sich der Modernisierungsgrad.

Liegen die Maßnahmen weiter zurück, ist zu prüfen, ob ein geringerer als der maximale Tabellenwert anzusetzen ist. Sofern nicht modernisierte Bauelemente noch zeitgemäßen Ansprüchen genügen. Sind entsprechende Punkte zu vergeben.

Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer unter Berücksichtigung v. Modernisierungen		
Aus der Summe der Punkte für die jeweils zum Bewertungsstichtag durchgeführten Maßnahmen ergibt sich der Modernisierungsgrad.		
Gebäude : Einfamilienhaus mit Anbau		
Baujahr:	um 1960	Alter rd.: 66 Jahre
Mod. Baujahr gewählt: 1963 Mod. Alter 63 Jahre (Fiktives Baujahr = Anhebung durch erfolgte Modernisierungen, anteilig Alt und Neu geschätzt)		
Erfolgte Modernisierungen in den Jahren nach Erbauung wurden bei der Einschätzung des Baujahres (geschätzter Anteil Alt und Neu) berücksichtigt.		
Nachfolgend Berücksichtigung von Modernisierungen der letzten Jahre (bis 30 Jahre), bzw. umfassend. Modernisierung/Sanierung. (Wertung geschätzt anteilig wenn länger zurückliegend)		
Modernisierungselemente	max. Punkte	Bewertungsob
Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Wärmedämmung	4	0
Verbesserung der Fenster und Außentüren	2	0
Verbesserung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	2	0
Verbesserung der Heizungsanlage	2	0
Wärmedämmung der Außenwände	4	0
Modernisierung von Bädern	2	0
Modernisierung des Innenausbau, zB Decken und Fußböden	2	0
Wesentliche Änderung und Verbesserung der Grundrissgestaltung	2	0
Summe:	20	0

Modernisierungsgrad			
Entsprechend der ermittelten Gesamtpunktzahl wird der Modernisierungsgrad wie folgt ermittelt :			
0-1	Punkte	=	nicht modernisiert
2-5	Punkte	=	kleine Modernisierungen i. Rahmen d. Instandhaltung
6-10	Punkte	=	mittlerer Modernisierungsgrad
11-17	Punkte	=	überwiegend modernisiert
18-20	Punkte	=	umfassend modernisiert

7.3 Liegenschaftszins

In Anlehnung an veröffentlichten Werten des Grundstücksmarktdaten, soweit diese dort vorliegen, weiterhin Anlehnung an die Werte anerkannter Veröffentlichungen und sonstiger Quellen: IVD- Immobilienverband Deutschland e.V.: Fachreferat Sachverständige u.a.

Die Angabe ist für das durchgeführte Wertermittlungsverfahren nicht erforderlich.

7.4 Bewirtschaftungskosten

Von dem Mietertrag sind folgende Kosten als Bewirtschaftungskosten abzuziehen:

Unter Berücksichtigung der ImmoWertV 2021:

Betriebskosten – Verwaltungskosten – Instandhaltungskosten – Mietausfallwagnis- angesetzt mit rd.:

Die Angabe ist für das durchgeführte Wertermittlungsverfahren nicht erforderlich.

8. Definition des Verkehrswertes und kurze Erläuterung der Verfahren

8.1 Erläuterung des Verkehrswertes und die angewandten Verfahren

Gemäß § 194 des Baugesetzbuches wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt der Wertermittlung, nach den rechtlichen Gegebenheiten, tatsächlichen Eigenschaften, sonstiger Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche und persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

8.2 Kurzerläuterung zu den Verkehrswertverfahren

8.2.1 Sachwertverfahren

Bei der Anwendung des Sachwertverfahrens wird der Wert der baulichen Anlagen (Gebäude), die baulichen Außenanlagen und die besondere Betriebseinrichtung getrennt vom Bodenwert ermittelt. Die Addition der einzelnen Werte ergibt den Sachwert des Grundstückes.

Die einzelnen Werte werden ermittelt:

- Bodenwert
- Gebäudewert
- Bauliche Außenanlagen
- Besondere Betriebseinrichtungen (Ermittlung oftmals durch spezialisierten Gutachter)

Siehe auch ImmoWertV 2021, Sachwertverfahren, § 35-39.

8.2.2 Ertragswertverfahren

Dieses Verfahren ist bei solchen bebauten Grundstücken anzuwenden, die zur Ertragserzielung bestimmt sind, z.B. Vermietung und Verpachtung. Bei der Anwendung des Ertragswertverfahrens ist der Wert der baulichen Anlagen getrennt vom Bodenwert auf der Grundlage des Ertrages nach den Richtlinien und Paragraphen der Wertermittlungsverordnung zu ermitteln.

Siehe auch ImmoWertV 2021, Ertragswertverfahren, § 27-34.

8.2.3 Vergleichswertverfahren

Das Vergleichswertverfahren kann als die marktgerechteste Methode angesehen werden. Hier werden die Kaufpreise vergleichbarer und geeigneter Grundstücke in ausreichender und somit aussagekräftiger Zahl herangezogen.

Voraussetzung ist allerdings, dass tatsächlich grundsätzlich eine hinreichende Vergleichbarkeit angenommen werden kann.

Siehe auch ImmoWertV 2021, Vergleichswertverfahren § 24-26.

8.3 Folgende Wertermittlungsverfahren bieten sich zur Durchführung an:

Zur Ermittlung des Verkehrswertes werden ein oder mehrere Verfahren zur Wertermittlung herangezogen, sofern diese sinnvoll anzuwenden sind.

Durchzuführendes Wertermittlungsverfahren nach sachverständiger Einschätzung:

Das Vergleichswertverfahren wird maßgeblich durchgeführt,

aus sachverständiger Sicht als marktgerechteste Methode zur Wertermittlung, weiterhin da Auswertungen ähnlicher in etwa vergleichbarer Kauffälle in ausreichender Zahl vorliegen, individuell nach sachverständiger Einschätzung angepasst. Siehe auch 8.2.3.

Das Sachwertverfahren wird unterstützend zur Plausibilisierung durchgeführt,

da für Ein- u. Zweifamilienhausbebauungen Auswertungen annähernd vergleichbare Kauffälle vorliegen und das Vergleichswertverfahren aus sachverständiger Sicht als marktgerechteste Wertermittlungsmethode vorrangig durchzuführen ist.

Weiterhin handelt es sich nicht um ein typisch sachwertorientiertes Bewertungsobjekt. Weitere Begründungen sind den vorangegangenen Erläuterungen zu entnehmen.

Das Ertragswertverfahren wird nicht durchgeführt.

Grundsätzlich handelt es sich in diesem Bewertungsfall nicht um eine typisch ertragsorientierte Nutzungskonzeption.

9. Sachwertermittlung der Gebäude

9.1 Kostenkennwerte auf Grundlage der Normalherstellungskosten 2010 - NHK 2010

NHK 2010, Klassifizierung:

Typ: siehe nachfolgende Tabelle, NHK, Anlage 2, Beschreibung der Gebäudestandards

Gewichtung in % gemäß Anwendungsbeispiel innerhalb der zutreffenden Standardstufen

Kostenkennwert im Mittel - Einordnung Standardstufe und Gewichtung siehe jeweils nachfolgend.

Auszug aus den Normalherstellungskosten NHK 2010

Die nachfolgend aufgeführten Gebäudetypen entsprechen am ehesten dem Bewertungsobjekt

1-3 freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser

	Keller-, Erdgeschoss	Dachgeschoss voll ausgebaut				
	Standardstufe	1	2	3	4	5
1.01	freistehende Einfamilienhäuser	655	725	835	1005	1260
2.01	Doppel- und Reihenhäuser	615	685	785	945	1180
3.01	Reihenmittelhäuser	575	640	735	885	1105

	Keller-, Erd-, Obergeschoss	Dachgeschoss voll ausgebaut				
	Standardstufe	1	2	3	4	5
1.11	freistehende Einfamilienhäuser	655	725	835	1005	1260
2.11	Doppel- und Reihenhäuser	615	685	785	945	1180
3.11	Reihenmittelhäuser	575	640	735	885	1105

	Erdgeschoss, nicht unterkellert	Dachgeschoss voll ausgebaut				
	Standardstufe	1	2	3	4	5
1.21	freistehende Einfamilienhäuser	790	875	1005	1215	1515
2.21	Doppel- und Reihenhäuser	740	825	945	1140	1425
3.21	Reihenmittelhäuser	695	770	885	1065	1335

Gebäudestandard/Standardstufen

Einfamilienhaus

Typ	1.01 KG,EG,DG ausg.	NHK 2010 Einordnung Standardstufe					Wägungs- anteil
		1	2	3	4	5	
Außenwände			23				23
Dächer			15				15
Außentüren und Fenster			11				11
Innenwände und -türen			11				11
Deckenkonstrukt., Treppen			11				11
Fußböden			5				5
Sanitäreinrichtung			9				9
Heizung			9				9
Sonstige tech. Ausstattung			6				6
Summe:		0	100	0	0	0	100

Kostenkennwerte (€/m² BGF)	655	725	835	1005	1260
----------------------------	-----	-----	-----	------	------

Standardstufe	1	x	0	=	0
Standardstufe	2	x	1	=	2
Standardstufe	3	x	0	=	0
Standardstufe	4	x	0	=	0
Standardstufe	5	x	0	=	0
Standardstufe im mittel				=	2,0

Anbau

Typ	2.21 EG,DG ausg.	NHK 2010 Einordnung Standardstufe					Wägungs- anteil
		1	2	3	4	5	
Außenwände			23				23
Dächer			15				15
Außentüren und Fenster			11				11
Innenwände und -türen			11				11
Deckenkonstrukt., Treppen			11				11
Fußböden			5				5
Sanitäreinrichtung			9				9
Heizung			9				9
Sonstige tech. Ausstattung			6				6
Summe:		0	100	0	0	0	100

Kostenkennwerte (€/m² BGF)	740	825	945	1140	1425
----------------------------	-----	-----	-----	------	------

Standardstufe	1	x	0	=	0
Standardstufe	2	x	1	=	2
Standardstufe	3	x	0	=	0
Standardstufe	4	x	0	=	0
Standardstufe	5	x	0	=	0
Standardstufe im mittel				=	2,0

Kostenkennwerte

Kostenkennwert der Gebäude - Gewichtung				Gemäß NHK 2010
Gebäude:	Einfamilienhaus	Typ:	1.01	Einfamilienhaus
Baujahr:	um 1960	GND,Jahre:	80	
Standardstufe	modifizierter NHK2000 Grundwert (€/m² BGF)	relativer Gebäudeanteil	Faktor	relativer NHK2010 Anteil (€/m² BGF)
1	655	0	0	0
2	725	100	1	725
3	835	0	0	0
4	1005	0	0	0
5	1260	0	0	0
Herstellungskosten:		100	1	725

Kostenkennwert der Gebäude - Gewichtung				Gemäß NHK 2010
Gebäude:	Anbau	Typ:	2.21	Doppelhaushälfte
Baujahr:	um 1960	GND,Jahre:	80	
Standardstufe	modifizierter NHK2000 Grundwert (€/m² BGF)	relativer Gebäudeanteil	Faktor	relativer NHK2010 Anteil (€/m² BGF)
1	740	0	0	0
2	825	100	1	825
3	945	0	0	0
4	1140	0	0	0
5	1425	0	0	0
Herstellungskosten:		100	1	825

Kostenkennwert der Gebäude - Gewichtung				Gemäß NHK 2010
Gebäude:	Nebengebäude	Typ:	16.1	Kaltlager
Baujahr:	um 1990	GND, Jahre:	40	
Standardstufe	modifizierter NHK2000	relativer	Faktor	relativer NHK2010
	Grundwert (€/m² BGF)	Gebäudeanteil		Anteil (€/m² BGF)
3	245	100	1	245
4	485	0	0	0
5	780	0	0	0
Herstellungskosten:		100	1	245

Anmerkung zu den Herstellungskosten: Die Kosten wurden auf Grundlage der NHK eingesetzt, um die Modellkonformität im Rahmen der ImmoWertV 2021 und der NHK 2010 einzuhalten.

9.2 Sachwertermittlung

Sachwertermittlung der Gebäude		Grundlage ist die NHK 2010 ImmoWertV 2021		
Gebäude		Einfamilienhaus	Anbau	Nebengebäude
Geschosse		KG,EG,DG ausg.	EG,DG ausg.	EG
Nutzungsart		w ohnen	w ohnen	Abstellen
Baujahr -Ursprung		1960	1960	1990
Baujahr fiktiv, aufgrund Modernisierungen etc. vgl. Pkt. 6		1966	1966	1993
Alter Jahre		66	66	36
Fiktives Alter - u. Berücksichtig. erfolgter Modernisierungen		60	60	33
GND - wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer in Jahren		80	80	40
Restnutzungsdauer /RND vergleiche 5.2		20	20	5
NHK 2010 - Typ :		1,01	2,21	16,1
Entspricht Gebäudetyp:		Einfamilienhaus	Doppelhaushälfte	Kaltlager
Standardstufe		2,0	2,0	
BGF / m²		214,89	106,59	20,40
Kostenkennwert €/m²		725	825	245
Anpassung:	Faktor: 1	725	825	245
Baupreisindex	2010 = 100 / IV.2025 = 1,906	1,906	1,906	1,906
Summe:		296.946	167.607	9.526
Abzüglich Alterswertminderung	RND/GND	20/80	20/80	5/40
Abschreibung linear, Angabe in %		25	25	13
entspricht	Faktor :	0,25	0,25	0,13
BGF/m² x Kostenkennwert €/m² x Index - Alterswertmin		74.236	41.902	1.191
Zuzüglich besonderer Bauteile	siehe 6. Baubes.	0	0	0
Summe		74.236	41.902	1.191
Vorläufiger Gebäudesachwert		74.236	41.902	1.191

9.3 Ergebnis Sachwert

Zusammenstellung des Sachwertes			
		Wohnbauland	
Grundstück: Einfamilienhaus mit Nebengebäude Nutzung: Wohnbauland		Grundbuch	Beckedorf
		Blatt	712
		Laufende Nummer	2
		Flurstück	121/50
		Größe, m²:	661
Nr.	Art		Sachwert in Euro
1	Bodenwert, Flurstück	121/50	146.874
2	Bauliche Außenanlagen	siehe Pkt. 10	10.000
3	Gebäude		
3.1	Einfamilienhaus		74.236
3.2	Anbau		41.902
3.3	Nebengebäude		1.191
	Vorläufiger Sachwert 1 - 3		274.203
	Marktanpassungsfaktor :	0,8550	
	(siehe detaillierte Erläuterung unter 9. im Gutachten) :		
	Vorläufiger Sachwert mit Marktanpassung		234.444
4	Besondere Objektspezifische Grundstücksmerkmale (siehe 10.2) :		
4.1	Zuzüglich: Ohne Berücksichtigungen		0
4.2	Abzüglich: Baumängel und Schäden		-2.750
	Sachwert mit Marktanpassung :		231.694

Wagnisabschlag da ohne Innenbesichtigung!	Abschlag
. Baumängel, Schäden, Ausstattung u.a. können nicht eingeschätzt werden	fiktiv um -20%
Feuchtigkeitsschäden können nicht eingeschätzt werden	
Faktor nach äußerem Eindruck, außerhalb des Grundstückes	
sachverständig eingeschätzt ca.:	0,80
Sachwert, marktangepasst mit Wagnisabschlag	185.355

Ermittlung Sachwertfaktor siehe nachfolgend unter 9.4.

9.4 Ableitung des Verkehrswertes aus dem Sachwert

Wird der Verkehrswert aus dem Sachwert abgeleitet, ist ein Anpassungs-Ab- oder Zuschlag des zu bewertenden Objektes an die allgemeinen Wertverhältnisse erforderlich (§14 Absatz 2 Nummer 1, der ImmoWertV)

Grundstücksmarktdaten – Sachwertfaktor (Marktanpassung)

Landkreis Osterholz: Auswertung für Ein- und Zweifamilienhäuser liegen vor.

Vorläufiger Sachwert (siehe Zusammenstellung Sachwert).

Sachwertfaktor mit Korrekturfaktoren (Grundstücksmarktdaten) nachfolgend:

Marktanpassung durch Sachwertfaktor			
Umrechnungskoeffizienten gem. Grundstücksmarktdaten:			
<u>Eine Auswertung für Mischnutzungen liegt durch den Gutachterausschuss nicht vor. Es wird ein fiktiver Faktor eingesetzt, auf Grundlage allgemeiner Auswertungen u. Markteinschätzung.</u>			
. Bodenrichtwert	220		€/m²
. Vorläufiger Sachwert gerundet:	274.203		Euro
Entspricht vorläufigem Sachwertfaktor :	1,00		
Umrechnungskoeffizienten gem. Grundstücksmarktdaten:			<u>Einfluß:</u>
. Umrechnungskoeffizient Wohnfläche:	1,00		keine Auswertungen
. Umrechnungskoeffizient Grundstücksfläche:	1,00		keine Auswertungen
. Umrechnungskoeffizient Baujahr:	1,00		keine Auswertungen
. Umrechnungskoeffizient Standardstufe:	0,90		2,0
. SV-Einschätzung Restnutzungsdauer:	0,95		20 Jahre
Sachwertfaktor (Marktanpassg.) m. Korrekturen	0,8550		

10. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Gemäß ImmoWertV2021 § 8 (Absatz 1-3)

Hier Berücksichtigung von Baumängeln, Bauschäden oder sonstigen wertbeeinflussenden Umständen.

Berücksichtigung durch marktgerechte Zu- und Abschläge nach sachverständiger Einschätzung.

10.1 Schäden

Die nachfolgenden Angaben beruhen grundsätzlich auf Annahmen auf Grundlage der Ortsbesichtigung zur Wertermittlung und können nur einen groben Anhalt darstellen, da Gutachten, Berichte, Angebote o.ä. über vollständig ermittelte Schäden mit Ursachen nicht vorliegen.

Es erfolgt gesamt eine pauschale marktgerechte Anpassung, um die eingeschätzte Restnutzungsdauer zu erreichen:

Die angegebenen Kosten geben Anhaltspunkte der Wertminderung wegen Bauschäden u.a. Besonderheiten und dürfen nicht mit den direkten Schadenbeseitigungskosten gleichgesetzt werden!

Sonstige Umstände

Bauschäden, erforderliche Reparaturen,

Wertbeeinflussung gesamt

pauschal gerundet in Euro:

Schäden, Instandhaltung

(Erforderliche Mindestmaßnahmen, Modernisierungen u.ä. i.R.d. eingeschätzten RND)

Einfamilienhaus

o Dachrinnen und Fallrohr sind überaltert und teils beschädigt	500
o Hauseingang: bei 2 Stufen ist der Fliesenbelag abgeplatzt, erneuerungsbedürftig	500
o Dach: Ortsgang-Straßenseite teils beschädigt, reparaturbedürftig	500
o Fassade: stärkere Rissbildung in mehreren Bereichen, außerdem größtenteils sehr stark verschmutzt, reparaturbedürftig	1.000
o 1 Fenster nachträglich eingebaut, Fensterleibung nicht angepasst	250

Wertbeeinflussung Summe, Abzug:

2.750

(Alterswertgemindert, auf Grundlage der Standardstufe (NHK2010) u. eingeordneter RND)

Marktgerechte Anpassung, pauschaler Abzug gerundet ca.: 2.750,- Euro.

(Die Kostenangaben zur eingeschätzten Wertbeeinflussung erfolgen in Anlehnung an Literatur: BKI-Kosten, „Baukosten, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung“ Verlag Wingen u.a., angepasst mit dem aktuellem Preisindex.

Unterschieden wurden folgende Einflüsse:

Schäden, die ohne Behebung eine Nutzung nicht möglich machen und z.B. Modernisierungsbedarf und/oder Anpassung an heutige Standards, die zwar in absehbarer Zeit erforderlich sind, aber eine Nutzung grundsätzlich noch ermöglichen, hier ist eine alterswertgeminderte Anpassung anzusetzen.

Aufgeführte Mängel und Schäden, die **noch nicht bei der Restnutzungsdauer** auf Grundlage des Bauzustandes, **berücksichtigt** wurden. Siehe Vorbemerkungen, Punkt 1.1 Weitere Anpassungen z.B. Modernisierungsbedarf o.ä. werden bei Bedarf unter Pkt. 14 im Gutachten berücksichtigt.

Anmerkung zu Schäden:

Die angegebenen Schäden u.a. können nur im üblichen Rahmen einer Wertermittlung überschlägige Einschätzungen wiedergeben, auf Grundlage der durchgeführten Ortsbesichtigung.

Für detaillierte Angaben zu Mängeln, Ursachen, evtl. Reparaturen, Sanierung und Modernisierungen, sind bei Bedarf grundsätzlich nähere Untersuchungen durch weitere Fachleute mit Bauteilöffnungen, evtl. weiterführenden Messungen u.ä. erforderlich.

Diese Untersuchungen sind üblicherweise nicht Bestandteil eines Gutachtens zur Ermittlung des Verkehrswertes, sondern im Rahmen eines Schadengutachtens bei Bedarf gesondert zu beauftragen.

10.2 Sonstige besondere wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale

Soweit vorhanden, Verweis auf 16. im Gutachten.

In diesem Bewertungsfall liegen keine weiteren wertrelevante besondere wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale vor.

11. Wert der baulichen Außenanlagen, gemäß ImmoWertV 2021 § 35-39

Auf Grundlage der Modellbeschreibung Sachwertfaktoren, veröffentlicht durch den Gutachterausschuss in den Grundstücksmarktdaten
Größenordnungen: von 5.000 € (sehr einfach/wenig) bis 20.000 € (aufwendig/umfangreich)

Der Wert der baulichen Außenanlagen setzt sich allgemein zusammen aus:

- Ver- und Entsorgung auf dem Grundstück mit Anschlüssen, Leitungen etc.
- Befestigung durch Verbundsteinpflaster, Betonplatten o.ä.
- Einfriedung mit Zaunkonstruktionen.
- Abstellgebäude, Gartenhaus, Carport o.ä.

Pauschale Wertansätze werden im Sachwertmodell nach sachverständiger Einschätzung, bzw. auf Grundlage ermittelter Einzelwerte, alterswertgemindert und durch objektspezifisch angepassten Sachwertfaktor angepasst.

lfd. Nr. 1, Hof- und Gebäudefläche, Sandfurter Straße 25, Flur 2, Flurstück 121/50

Nutzung, Bebauung: Wohnbauland, bebaut mit einem Einfamilienhaus mit Anbau und einem Nebengebäude

Bauliche Außenanlagen, überwiegend einfache bis mittlere Anlage. **Pauschal rd.: 10.000 Euro.**
Bewertung entsprechend dem augenblicklichen Zustand und unter **Berücksichtigung der Alterswertminderung und eventueller Schäden.**

Bauliche Außenanlagen, gemäß ImmoWertV 2021 § 35-39 und weiterer sachverständiger Einschätzung:
Verweis auf detaillierte Beschreibung unter 5.8 Außenanlagen.

12. Wert des Grund und Boden (siehe ausführlich unter 4. Rechte, Bebauungsplan.)

12.1 Bodenrichtwert

Der Bodenrichtwert beträgt für die allgemeine Lage des Bewertungsgrundstücks zum Stichtag 01.01.2026 = mittlerer Lagewert **220,-€/m² für W**, einschl. Erschließung.

Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

Entwicklungsstufe	=	baureifes Land
Baufläche/Baugebiet	=	W
beitrags- und abgaben-		
rechtlicher Zustand	=	frei
Fläche	=	800 m²
Anzahl der Vollgeschosse	=	
Bebauungsplan	=	nicht vorhanden, § 34 BauGB
Einordnung Festsetzungen/Einordnung:		W

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks:

Wertermittlungstichtag	=	06.02.2026
Entwicklungsstufe	=	baureifes Land
Baufläche/Baugebiet	=	W
beitrags- und abgaben-		
rechtlicher Zustand	=	frei
Fläche	=	661 m²
Anzahl der Vollgeschosse	=	I
Bauweise	=	offen

12.2 Erläuterungen zur Bodenwertermittlung

Es sind gemäß ImmoWertV nur signifikante Abweichungen zu berücksichtigen.
In diesem Fall werden folgende Zu- und Abschläge für angemessen erachtet:

B01

Nach Auskunft des Gutachterausschusses haben sich die Bodenwerte im Zeitraum des Richtwert- und Wertermittlungstichtags unwesentlich verändert. Eine Anpassung bezüglich der allgemeinen Wertverhältnisse ist daher nicht erforderlich.

B02

Ein Umrechnungskoeffizient der GFZ liegt für den zu bewertenden Bereich bei dem zuständigen Gutachterausschuss nicht vor. Einschätzung: Mittlere Ausnutzung. Zu- / Aufschlag: ohne.

B03

Die Wertbeeinflussung im Vergleich zu dem Richtwertgrundstück wird mittels Anpassung der Grundstücksfläche im Vergleich mit den ausgewerteten Angaben und Korrekturfaktor der Kaufpreissammlung soweit vorhanden berücksichtigt. Sonst Einschätzung des Sachverständigen. Größe: über dem allgemeinen Mittel.

Einschätzung: Anpassung erforderlich, Sonst siehe unter 14.1 Vergleichswertermittlung.

(Gemäß Auswertung des Grundstücksmarktdaten bzw. Mittelwert Auskunft Kaufpreissammlung soweit vorliegt.)

B04

Zuschnitt / Nutzung:

Einschätzung: Anpassung Zuschnitt, wenn erforderlich, siehe unter 14.1 Vergleichswertermittlung.

12.3 Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks

Bodenwert	Wohnbauland	
Grundbuch:	Beckedorf	Blatt: 712
Lfd. Nummer	1	Gemarkung: Beckedorf
Flur	2	Flurstück 121/50
Nutzung	wohnen	Größe 661 m²
B-Plan	vorhanden	Einfamilienhaus mit Anbau

Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitrags-/abgabenfreien Zustand		Erläut.
Bodenrichtwertgrundstück mit Angaben der Bodenrichtwertkarte :	220	EUR/m²
b/a-Zustand des Bodenrichtwerts als Ausgangswert :	= 220 W	EUR/m²
Angrenzend an Bodenrichtwert :	= 220	
Mittelwert als Ausgangswert für weitere Anpassung	= 220,00	EUR/m²

2. Zeitliche Anpassung des Bodenwerts

	Richtwertgrundstück	Bewertungsgrundstück	Anpassungsfaktor	Erläut.
Stichtag	01.01.2026	06.02.2026	x 1,00	B01

Bewertungsgrundstück

3. Anpassung wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen		Erläut.
Lage	mittel	mittel x 1,00 B02
Zuschnitt	lageüblich	mittel x 1,00
Nutzbarkeit	mittel	mittel x 1,00 B02
GFZ		mittel x 1,00 B02
Fläche (m²)	800	661 x 1,01 B03
Entwicklungsstufe	baureifes Land	baureifes Land x 1,00
Vollgeschoss		I x 1,00
Bauweise		offen x 1,00
Nutzung :	W	W x 1,00 B04
Anpassungsfaktor gesamt :		x 1,01
angepasster b/a-freier Bodenrichtwert		= 222,20 EUR/m²
beim Bewertungsobjekt noch ausstehende Beiträge u.ä.		- 0,00 EUR
angepasster Bodenwert auf Bodenrichtwertbasis		= 222,20 EUR/m²

4. Ermittlung des Gesamtbodenwerts

angepasster Bodenwert auf Bodenrichtwertbasis		222,20	EUR/m²
Grundstücksfläche :	=	661	m²
Bodenwert :		146.874	EUR

13. Wertermittlung nach dem Ertragswertverfahren

Das Ertragswertverfahren wird nicht durchgeführt.

Siehe Erläuterungen unter Punkt 8. Im Gutachten.

14. Wertermittlung nach dem Vergleichswert

14.1 Vergleichswertberechnung

Besichtigung:	Nur Außenbesichtigung!		
Bebauung	Einfamilienhaus mit Nebengebäude		
Lage:	Beckedorf		
Kellergeschoss	teilunterkellert	Modifiziertes Bauj. ca.	1966
Baujahr : Ursprung	1960 (Annahme)	Modernisg.-Punkte ca.	0
Restnutzungsdauer (RND):	20 Jahre	Alter in Jahren:	66
Wohnfläche, m² :	189	bei GND, Jahre:	80
Bodenrichtwert, €/m² :	220 W	Standardstufe	2,0
Grundstücksgröße, m² :	661	Garage	0

Grundstücksmarktdaten 2026		Landkreis Osterholz		
Vergleichsfaktoren für		Ein- und Zweifamilienhäuser		
Wohnflächenpreis €/m² :		2.122		
(wird nach sachverständiger Einschätzung für angemessen gehalten)				
Grundstückslage :	BRW€/m²	220	Umrechnungskoeffizient:	1,12
Lage	Beckedorf		Einschätzg. SV:	1,00
Grundstück :	Fläche, m² =	661	Mittelwert =	800
			Umrechnungskoeffizient:	0,96
Standardstufe	2,0		Einschätzg. SV:	0,95
Baujahr	Modifiziert =	1996	Mittelwert =	1990
			Umrechnungskoeffizient:	0,76
Modernisierungsgrad.	Modernisg.-Punkte ca.:	0	Einschätzg. SV:	0,95
Schäden,Mängel	siehe nachfolgend obeitktspezifische Grundstücksmkmale			
Wohnfläche, m² :	189	über	Mittelwert =	140
			Umrechnungskoeffizient:	0,88
Bauweise	massiv		Einschätzung SV:	1,00
Garage	keine		Einschätzung SV:	1,00
Dachform	Satteldach		Einschätzung SV:	1,00
Summe Auf- bzw . Abschläge :		Faktor:		0,6490
Vorläufiger Vergleichswert €/m²:				
2.122	x	0,6490	=	1.377
1.377	x	189	=	260.279
Marktanpassung (sofern noch nicht berücksichtigt)				hier bereits berücksichtigt.
Besondere objektspezifische Grundstücksmkmale (siehe detailliert 10.)				
Zuzüglich: Ohne Berücksichtigungen				= 0 Euro
Abzüglich: Baumängel und Schäden				= -2.750 Euro
Vorläufiger Vergleichswert:				257.529 Euro

Besonderheiten:	Wagnisabschlag da ohne Innenbesichtigung!	Abschlag
Wagnisabschlag:	Baumängel, Schäden, Ausstattung u.a. können nicht eingeschätzt werden	fiktiv um
	Feuchtigkeitsschäden können nicht eingeschätzt werden	-0,20
	Faktor nach äußerem Eindruck, außerhalb des Grundstückes	
	sachverständig eingeschätzt ca.:	0,80
Vergleichswert mit Wagnisabschlag		206.024
		Euro

14.2 Grundlage der eingesetzten Werte

Bei den Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch den Sachverständigen an das Bewertungsobjekt unter 14.1 soweit erforderlich angepasst wurden.

In diesem Bewertungsfall wurden für die Vergleichswertermittlung die aktuellen Auswertungen der Grundstücksmarktdaten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte, der zuständigen Geschäftsstelle, zu Grunde gelegt.

14.2.1 Mittelwerte Auswertungen der angewendeten Faktoren

Merkmale und Ausprägung mit mittleren Werten		
Auswertung u. Anpassung d.d. Sachverständigen u. 14.1		
Bewertungsobjekt:	Bewertungsobjekt	
	Stichtag:	06.02.26
aktueller Bodenrichtwert	220	€/m²
Grundstücksfläche	661	m²
Modifiziertes Baujahr	1966	
Wohnfläche	189	m²

Medianwerte Vergleichsfaktoren Grundstücksmarktdaten		
Ein- und Zweifamilienhäuser		Mittlere Werte
aktueller Bodenrichtwert	160	€/m²
Grundstücksfläche	800	m²
Modifiziertes Baujahr	1985	
Wohnfläche	140	m²

15. Verkehrswert der einzelnen Flurstücke

Auftragsgemäß ist jedes Flurstück mit separater laufender Nr. im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs separat zu bewerten.

Der zu bewertende Grundbesitz ist im Bestandsverzeichnis des Grundbuches ist unter einer laufenden Nummer eingetragen und besteht nur aus einem Flurstück.

Eine separate Bewertung einzelner Flurstücke entfällt somit.

16. Wertermittlung Eintragung Grundbuch Abteilung II u. a.

16.1 Eintragung Grundbuch Abteilung II (anonymisiert ohne Angabe evtl. Beteiligter)

Folgende Einträge sind darin vorhanden (hier nur in gekürzter Form wiedergegeben):

Lfd. Nr. 5 der Eintragungen, lfd. Nr. 2 der betroffenen Grundstücke im BVZ.:

Die **Zwangsversteigerung** ist angeordnet worden (15 K 64/25).

Eingetragen am 10.09.2025.

Einschätzung des Sachverständigen:

Die Eintragung wirkt sich nach sachverständiger Einschätzung nicht zusätzlich bedeutsam wertbeeinflussend aus.

Eine weitere Anpassung wird zum Wertermittlungsstichtag nicht für erforderlich gehalten.

16.2 Baulasteintragung

Zu bewertendes Grundstück: Gemarkung Beckedorf, Flur 2, Flurstücke 121/50

Onlineabfrage: Baulastenauskunft, Landkreis Osterholz:

Auskunft aus dem **Baulastenverzeichnis: Keine Belastungen** gefunden.

Einschätzung des Sachverständigen:

Eine Eintragung liegt nicht vor.

Eine zusätzliche Anpassung zum Wertermittlungsstichtag ist nicht erforderlich.

17. Endergebnis mit Erläuterung und Angabe des Verkehrswertes

Nur Außenbesichtigung. Die Einschätzung erfolgt auftragsgemäß nach dem äußeren Eindruck.
Die Grundstücksbesichtigung erfolgte lediglich im vorderen westlichen Grundstücksbereich. Der hintere Grundstücksbereich konnte nicht betreten und nicht eingesehen werden.

Weitere wertbeeinflussende Umstände die z.B. Schäden, Instandhaltung, Ausstattung, Modernisierungen, u.a. betreffen, konnten somit nur sehr eingeschränkt bzw. nicht beurteilt und unbestätigt angenommen werden.

Dies gilt ebenfalls für die Größe der Wohnfläche u.a. Berechnungsgrößen, nutzbare und genehmigte Bereiche.

Somit sind nur eine eingeschränkte Einschätzung und Bewertung, auf Grundlage einer äußeren Besichtigung und sonstiger Angaben möglich.

Eventuelle signifikante Mängel, Schäden o.a. Besonderheiten, insbesondere innerhalb der Gebäude sind nicht bekannt und müssten gegebenenfalls zusätzlich berücksichtigt werden.

Der Grundbesitz Grundbuch von Beckedorf Blatt 712, Sandfurther Straße 25 besteht aus dem Flurstück 121/50, Flur 2, Gemarkung Beckedorf und ist mit einem Einfamilienhaus mit Anbau und einem Nebengebäude bebaut.

Das zu bewertende Grundstück befindet sich in nordwestlicher, relativ randnaher Lage von Beckedorf, in einem Gebiet mit überwiegender Wohnnutzung im Umgebungsbereich.

Baubehördliche Beschränkungen

Zu bewertendes Grundstück: Gemarkung Beckedorf, Flur 2, Flurstück 121/50

Auskunft Gemeinde Schwanewede, Abteilung Bauverwaltung, Bauberatung, Bauordnung:

„Da keine Altakten vorliegen kann keine rechtssichere Auskunft über mögliche behördliche Beschränkungen oder Auflagen gegeben werden.“

Baurechtliche Besonderheiten

Das Nebengebäude ist auf der Grenze zu dem Flurstück 121/40 erbaut. Eine Baugenehmigung liegt in der Bauakte nicht vor. Des Weiteren konnten nach dem äußeren Eindruck keine weiteren baurechtlichen Besonderheiten festgestellt werden.

Bauunterlagen/Genehmigungen. Übermittelt durch das zuständige Bauamt:

Es liegen „keine Altakten über das Grundstück“ vor.

Augenscheinlich befinden sich die Gebäude in einem ausreichend baulich standsicheren Zustand.

Eine eingehende technische Überprüfung wurde im Rahmen des Gutachtauftrages und der gegebenen Möglichkeiten nicht durchgeführt, siehe dazu auch die Vorbemerkungen.

Das Wohngebäude wirkt zum Wertermittlungsstichtag nach sachverständiger Einschätzung unbewohnt und leerstehend. Es wurden keine Mietverträge vorgelegt.

Gesamt wird die Gebäudeausstattung des Wohngebäudes überwiegend baujahrtypisch einfach, teils mittel eingeordnet.

Mit geschätzt ca. 189,00 m² liegt die Wohnfläche des Einfamilienhauses gemäß Auswertung der Grundstücksmarktdaten über dem allgemeinen Mittelwert für vergleichbare Nutzungen. Die Wohnfläche verteilt sich nach sachverständiger Einschätzung auf das Erd-, und das ausgebaute Dachgeschoss, ebenfalls wird davon ausgegangen, dass das Gebäude teilunterkellert ist.

Das Gebäude ist in massiver Konstruktion erstellt.

Bauunterlagen für das Wohngebäude und das Nebengebäude liegen in der Bauakte nicht vor und wurden auch die Schuldnerin nicht übermittelt.

Modernisierungen wurden nach dem äußeren Eindruck in den letzten 30 Jahren nicht signifikant oder eventuell nur in Teilbereichen durchgeführt.

Das Wohngebäude weist augenscheinlich Instandhaltungsstau auf, mit größerem Modernisierungs-, Reparatur- und Renovierungsbedarf auf.

Die Grundstücksfläche ist unregelmäßig geschnitten. Die Außenanlage mit Gartenfläche, ist stärker vernachlässigt, der hintere Bereich konnte nicht betreten und nicht eingesehen werden. Die Grundstückszufahrt ist mit Kies befestigt.

Im allgemeinen Vergleich ist die Grundstücksgröße unterdurchschnittlich einzuordnen mit einer Flächengröße von 661 m². Mit vergleichbaren Nutzungen wird die Lage im allgemeinen Bereich Osterholz als grundsätzlich gute Wohnlage eingeordnet. Diese Einschätzung wird auch durch den Bodenrichtwert mit 220,- €/m² bestätigt.

Wie bereits zuvor unter Punkt 8. beschrieben, wird in dem vorliegenden Bewertungsfall der Verkehrswert aus dem Sachwert abgeleitet. Das Sachwert- und das Ertragswertverfahren wird nicht durchgeführt. Ausführliche Erläuterung unter 8. im Gutachten.

Grundsätzlich handelt es sich bei den eingesetzten Werten und Angaben um Mittelwerte, die soweit erforderlich individuell angepasst wurden, in Bezug auf Art und Nutzung, Lage wert, Baujahr bzw. modifiziertes Baujahr, Konstruktion, Größe, Ausstattung u.a. Siehe dazu u.a. Punkt 14.1. u.a.

Ermittelte Werte:

Vergleichswert mit Wagnisabschlag 206.024 Euro

Sachwert mit Wagnisabschlag 185.355 Euro

Verkehrswert, abgeleitet aus dem Vergleichswert
gerundet geschätzt mit **206.000 Euro**

Verkehrswert (Marktwert) für das bebaute Grundstück:

Grundbuch von Blatt	Beckedorf 712
Bestandsverzeichnis	
Laufende Nummer	2
Gemarkung	Beckedorf
Flur	2
Flurstück	121/50
Gebäude- und Freifläche	Sandfurther Straße 25
Größe	661 m ²
Tatsächliche Nutzung:	Wohnbaufläche, Wohnhausbebauung u.a.

Der **Verkehrswert (Marktwert)** des vorbezeichneten Grundbesitzes wurde zum
Wertermittlungsstichtag eingeschätzt mit **rd. 206.000 Euro** (unbelastet)
Nur Außenbesichtigung mit Wagnisabschlag!

Belastungen aus dem Grundbuch, Abteilung III wurden nicht berücksichtigt.

Weiterhin versichere ich, dass ich am Ausgang der mit dieser Wertermittlung verbundenen
Angelegenheit in keiner Weise persönlich interessiert bin und dass ich das Gutachten nach dem
aktuellen Stand der Kenntnis über die wertrelevanten Umstände angefertigt habe.



Metjendorf, den 12.04.2026


Michael Kämpfert
Sachverständiger DEKRA zertifiziert

18. Stadtkarte (www.openstreetmaps.org)

Makro-Lage Beckedorf




Mikro-Lage Sandfurter Straße



19. Liegenschaftskarte

Hinweis: Es erfolgte keine detaillierte Überprüfung, ob jedes Bauteil o. Gebäude in der Liegenschaftskarte verzeichnet ist. Evtl. müssen noch Einmessungen durchgeführt werden. Eine abschließende Beurteilung ist nicht Bestandteil des Gutachtens. Siehe Punkt 1. Vorbemerkungen.



20. Bestandspläne

Bewertungsgrundlagen

Angaben, Unterlagen u.a.

Die Angaben der Unterlagen der Bauakte, Behörden, Eigentümer oder weiterer Personen über das Bewertungsobjekt, sind hier im Rahmen des Gutachtenauftrages nur stichprobenartig bzw. pauschal geprüft oder ungeprüft (z.B. nicht sichtbare Mängel, Konstruktionsangaben etc.) wiedergegeben.

Angaben zu Flächen, Grundriss, Konstruktion, Nutzung

Für unrichtige Angaben der Berechnungen (z.B. Angabe Wohnfläche, BRI etc.), Zeichnungen (z.B. Grundrissanordnung, Lage der Wände, Raumbezeichnungen etc.), Maßangaben (z.B. Geschosshöhen, Raum-/Gebäude-Längen- und Breitenmaße etc.), Baubeschreibungen (z.B. Konstruktionsaufbau, Bauteile etc.) und sonstige Unstimmigkeiten, wird daher auch keine Gewähr übernommen.

Lage, Anzahl und Größe von Öffnungen, Fenster, Türen, o.ä.

wurden nicht überprüft und haben somit keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Die Raumaufteilung mit Wandanordnung wurde soweit möglich grob geprüft, auch hier kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in den Zeichnungen nicht gewährleistet werden.

Maßliche und auch räumliche Abweichungen sind möglich.

Die angegebenen Maße, Flächen und Kubatur sind ohne exaktere Prüfung und Überarbeitung nicht geeignet als Grundlage für Vermietung, Bauplanung und Ausführung oder sonstiges zu dienen.

Verwendung ausschließlich für diese Gutachtenerstellung.

Pläne nicht im Originalmaßstab

Aus technischen Gründen (Scanvorgang) sind die beigelegten Zeichnungskopien, Auszug aus Liegenschaftskarte u.a. **nicht im Originalmaßstab wiedergegeben.**

Zeichnungen

Bauakte/Grundbuchakte:

Zeichnungen u.a. in der Bauakte lagen nicht vor.

Sofern keine aussagekräftigen Unterlagen in der Bauakte vorliegen, werden zur Übersicht unter 20. oder 21. gegebenenfalls Grundriss Skizzen des Sachverständigen angefügt, die eine Übersicht über den Bestand geben sollen.

Es wurde keine detaillierte Aktualisierung der Pläne durchgeführt, z.B. genaue Lage Öffnungen, Wandstärken u.ä. Bauliche Abweichungen des Bestands sind möglich.
Vergleiche auch unter Punkt 1.2.12 Differenzen der Maße und Massen, 2.2, Behördliche Beschränkungen.

21. Sonstige Anlagen

21.1 Auszug aus der Bodenrichtwertkarte (www.immobiliemarkt.niedersachsen.de)



Gutachterausschuss für Grundstückswerte
 Otterndorf



Auszug aus der Bodenrichtwertkarte (Erstellt am 12.03.2026)

Bodenrichtwertkarte Bauland auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Geobasisdaten
 Stichtag: 01.01.2026

Adresse: Sandfurther Straße 25, 28790 Schwanewede - Beckedorf
 Gemarkung: 0971 (Beckedorf), Flur: 2, Flurstück: 121/50



Bodenrichtwertzone:

Teilmarkt: Bauland
 Bodenrichtwert: 220 €/m²
 Entwicklungszustand: Baureifes Land
 Beitrags- und abgaberechtlicher Zustand: Beitragsfrei
 Art der Nutzung: Wohnbaufläche
 Grundstücksfläche: 800 m²



Umrechnungstabelle:

Fläche in m²	Umrechnungskoeffizient
300	1,06
400	1,05
500	1,03
600	1,02
700	1,01
800	1,00
900	0,99
1000	0,98

21.2 Übersicht des Bestands. Maße sind d. Berechnungen zu entnehmen.

Grundrisse liegen nicht vor und konnten auch nicht skizzenhaft erstellt werden, da ohne Innenbesichtigung.

Auszug aus der Liegenschaftskarte nachfolgend als Überblick und Anlage zur Ermittlung der Wohn-/Nutzfläche, BGF u.a.



22. Fotodokumentation

Nur Außenbesichtigung!

Eine Innenbesichtigung sowie Innenaufnahmen wurden nicht ermöglicht!



Grundstück:

Grundbuch
von Beckedorf
Blatt 712,

BVZ lfd. Nr. 2

Gemarkung
Beckedorf
Flur 2
Flurstück 121/50

Sandfurter Straße 25,
28790 Schwanewede -
Beckedorf

Bebauung
Einfamilienhaus mit
Anbau und
Nebengebäude

Wohngebäude



Nebengebäude

Einfamilienhaus mit Anbau









Nebengebäude



Außenanlage

