

Aktenzeichen	7 K 137/25
Objektbeschreibung	Grundstück mit baufälliger Wohnhaushälfte in Neukünkendorf
- postalische Anschrift	16278 Angermünde - OT Neukünkendorf, Lindenhof 11
- Grundbuchangaben	Grundbuch Neukünkendorf, Blatt 166 (Gemarkung Neukünkendorf, Flur 1, Flurstück 235/1) - Größe des bebauten Grundstücks 1.021 m²
- Kurzbeschreibung Lage und Umfeld	Das Bewertungsobjekt befindet sich in Neukünkendorf, ca. 6 km südöstlich von Angermünde im Südosten der Uckermark. Die Umgebungsbebauung besteht aus der ehemaligen Gutshofanlage (Rittergut), welche nach 1945 an Bauernsiedlerstellen aufgeteilt worden ist und teilweise zu Wohnzwecken umgenutzt wurde.
- Kurzbeschreibung Objekt und Lage	Das Flurstück 235/1 ist mit einem zum Wohnhaus umgebauten ehemaligen Pferdestall bebaut (Haushälfte). Das teilunterkellerte, zweigeschossige Fachwerkgebäude befindet sich im nördlichen Bereich des Lindenhofs in ruhiger Wohnlage.
- Baujahr/Sanierung und Modernisierung	Baujahr Pferdestall lt. Angabe des Eigentümers ca. 1873, Umbau nach 1945, Modernisierung nach 1990
- Zustand/Instandhaltungsrückstau	Die bauliche Substanz des Wohnhauses ist mangelhaft. Im gegenwärtigen Zustand ist das Wohnhaus nicht mehr bewohnbar (Dach undicht, Heizung vermutlich funktionsuntüchtig, Marder im Dachraum). Es besteht umfangreicher Reparaturstau an nahezu sämtlichen Bauteilen. Folgeschäden (undichtes Dach) sind bereits eingetreten. Es ist von einem Teilabriss des Wohnhauses auszugehen.
- Bruttogrundfläche / Wohnfläche	ca. 329 m² BGF, ca. 180 m² Wohnfläche
Nutzung	Das Wohnhaus wird seit Jahren nicht mehr genutzt. Es befinden sich zahlreiche Möbel und Ausstattung im Haus, die entsorgt werden müssen.
Zubehör	ohne werthaltiges Zubehör
Verkehrswert	7.000 €
Wertermittlungstichtag	21.03.2026

