Viva Nomads

Laudo de avaliação do imóvel

VIS-2026-000001

Emitido em 20/10/2026 às 15:40 (horário de Brasília)
Checklist da Viva · Com ressalvas

Imóvel	Studio mobiliado no Centro (fictício) · Uberlândia
Visita	20/10/2026
Avaliador credenciado	Ana · nº UDI-001
Resultado	Com ressalvas
Nível sustentado	Conforto

RESUMO POR GRUPO

Fotos × anúncio: 3 conformes.

Conforto: 15 conformes; não conforme: Iluminação.

Clima: 4 conformes.

Cozinha: 7 conformes.

Trabalho: 2 conformes.

Limpeza: 5 conformes.

Segurança: 4 conformes; não conforme: Tomadas sem risco visível.

Internet: 3 conformes.

O que considerar e ruído: 2 conformes.

ITENS NÃO CONFORMES

Iluminação — Não conforme: Lâmpada da sala queimada. (foto no registro).

Tomadas sem risco visível — Não conforme: Tomada solta na cozinha. (foto no registro).

RUÍDO

Exposição ao ruído: baixo (pelas 4 perguntas, respondidas na visita).

INTERNET MEDIDA NA VISITA

Quarto principal: 328 Mbps de download, 42 Mbps de upload, 12 ms.

Ponto de trabalho: 310 Mbps de download, 40 Mbps de upload, 14 ms.

PRÓXIMO PASSO

Corrija os itens listados até 04/11/2026: uma reverificação está incluída.

Corrigir: Iluminação (reverificação por foto).

Corrigir: Tomadas sem risco visível (reverificação por foto).

Retrato do estado do imóvel na data da avaliação, pelo checklist da Viva. Não é garantia de condições futuras nem avaliação estrutural ou de engenharia.

Emitido pela plataforma Viva Nomads a partir do checklist preenchido na visita. A Viva não recebe o valor da avaliação.