

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1583228

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

ILARDI U.T.L.

INDIRIZZO

CASERMA ILARDI - Sturla (GE) CAP 16147

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 52

REVISIONE UNI9994.1 ESTINTORI

Q.TA 5

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 25

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
23/02/2017	ESTINTORI	43		5			
01/03/2017	ESTINTORI	8			1	1	5
23/02/2017	IDRANTI	25					
01/03/2017	IDRANTI	10					

MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER REVISIONE/COLLAUDO

896,703,10738,41096,41402

MATRICOLE ESTINTORI SMALTITI

113261

PROVA ANNUALE IMPIANTO

DATA ESECUZIONE: 01/03/2017

PRESSIONE DINAMICA RILEVATA AL BOCCELLO SFAVORITO: 4.5 bar

CALCOLO PORTATA IMPIANTO CON 1 IDRANTE IN FUNZIONE: 180 lt/min

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 91 - Tipo: P634-Estintore Polvere kg. 06 Dm82 - Matricola: 25769 - Ubicazione: UFFICIO MANUTENZIONE

Anomalia: Ufficio non accessibile per mancanza chiavi

IDRANTI

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1583228

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 2

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

ILARDI U.T.L.

INDIRIZZO

CASERMA ILARDI - Sturla (GE) CAP 16147

ANOMALIE RILEVATE

Nr. 15 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PIAZZALE PAL. B

Anomalia:Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 21 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. B 300c200b0 PIANO

Anomalia:Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 24 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. C 100c200b0 PIANO UFFICI

Anomalia:Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 25 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. C 200c200b0 PIANO UFFICI

Anomalia:Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 27 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. E 100c200b0 PIANO

Anomalia:Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 28 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. E 100c200b0 PIANO ALLOGGI

Anomalia:Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 29 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. E 200c200b0 PIANO FORESTERIA

Anomalia:Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 30 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. E 100c200b0 PIANO FORESTERIA

Anomalia:Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 34 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA E POLIGONO

Anomalia:Raccordo manichetta non uni 804

Firma del tecnico



Firma del cliente

