

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1574427

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

via carnia 127R - TEGLIA (GE) CAP 16161

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI	Q.TA 2	REVISIONE E COLLAUDO UNI9994.1 ESTINTORI	Q.TA 1
REVISIONE UNI9994.1 ESTINTORI	Q.TA 2	CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI	Q.TA 1
COLLAUDO MANICHETTE	Q.TA 1	CONTROLLO MENSILE GRUPPO PRESS.	Q.TA 2

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
09/11/2017	ESTINTORI	5					
09/11/2017	IDRANTI	2					
22/11/2017	IDRANTI					1	
09/11/2017	GRUPPI	1*					
22/11/2017	GRUPPI	1*					

* PER I CONTROLLI ESEGUITI SU QUESTE ATTREZZATURE VEDERE CHECKLIST ALLEGATA

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 3 - Tipo: DOL3P - Estintore lt. 03 Schiuma dielettrico - Matricola: 356 - Ubicazione:

Anomalia riscontrata: Anomalia °2

Nr. 4 - Tipo: DOL6-Estintore lt. 6 schiuma dielettrico - Matricola: 2233 - Ubicazione: 1°2°6°

Anomalia riscontrata: 2°v

Firma del tecnico

Firma del cliente




RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1574427

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 2

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

via carnia 127R - TEGLIA (GE) CAP 16161

GRUPPI PRESSURIZZAZIONE

ASSO1	C	N.C	N.A
Verifica presenza e presa visione progetti impianto	●		
Verifica presenza e presa visione manuale uso	●		
Verifica idoneità del locale	●		
Verifica idoneità aspirazioni	●		
Verifica idoneità circuito di prova con misuratore di portata	●		
Verifica idoneità quadri elettrici e di servizio	●		
Verifica idoneità serbatoi e relativo reintegro	●		
Verifica funzionalità valvole di manovra	●		
Prova allarmi livello vasche (ove presenti)	●		
Prova pressione serbatoi a membrana	●		
verifica funzionalità pompa jokey	●		
Prova pressione intervento per ogni pompa automatica	●		
Prova attivazione automatica 20 minuti per ogni pompa	●		
Prova riscontro dati targa con misuratore portata	●		
Prova attivazione manuale per ogni pompa	●		
Prova funzionamento lampade quadri	●		
Prova allarmi pompa in funzione	●		
Prova allarmi mancanza fase	●		
Prova allarmi bassa pressione impianti	●		
Ripristino condizioni iniziali nel caso non ci siano anomalie	●		
Verifica componentistica PN16	●		
Applicazione e compilazione tagliando manutenzione	●		
Compilazione registro manutenzione (ove richiesto)	●		

SAFDSAFA	C	N.C	N.A
Verifica presenza e presa visione progetti impianto	●		
Verifica presenza e presa visione manuale uso	●		
Verifica idoneità del locale	●		
Verifica idoneità aspirazioni	●		
Verifica idoneità circuito di prova con misuratore di portata	●		
Verifica idoneità quadri elettrici e di servizio	●		
Verifica idoneità serbatoi e relativo reintegro	●		

C: Conforme; N.C: Non conforme; N.A: Non applicabile

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1574427

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 3

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

via carnia 127R - TEGLIA (GE) CAP 16161

Verifica funzionalità valvole di manovra	●		
Prova allarmi livello vasche (ove presenti)	●		
Prova pressione serbatoi a membrana	●		
verifica funzionalità pompa jokey	●		
Prova pressione intervento per ogni pompa automatica	●		
Prova attivazione automatica 20 minuti per ogni pompa	●		
Prova riscontro dati targa con misuratore portata	●		
Prova attivazione manuale per ogni pompa	●		
Prova funzionamento lampade quadri	●		
Prova allarmi pompa in funzione	●		
Prova allarmi mancanza fase	●		
Prova allarmi bassa pressione impianti	●		
Ripristino condizioni iniziali nel caso non ci siano anomalie	●		
Verifica componentistica PN16	●		
Applicazione e compilazione tagliando manutenzione	●		
Compilazione registro manutenzione (ove richiesto)	●		