

Proprietario .....	NOP - QUESTURA D.I. GENOVA	Responsabile dei controlli:	ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
Indirizzo .....	PIAZZA DIAZ 2	VIA CARNIA 127/r	
Città .....	GENOVA	Tecnico	MARCHESE MOTTA

Tipo intervento:	<input type="checkbox"/> CONTROLLO	<input type="checkbox"/> REVISIONE UNI994	<input type="checkbox"/> COLLAUDO UNI994	<input checked="" type="checkbox"/> SOSTITUZIONE
	<input type="checkbox"/> RICARICA USO	<input type="checkbox"/> ALTRO .....		
Tipo Attrezzatura:	<input checked="" type="checkbox"/> ESTINTORI	<input type="checkbox"/> RILEVAZIONE FUMO	<input type="checkbox"/> IDRANTI	<input type="checkbox"/> PORTE
	<input type="checkbox"/> ALTRO .....			

Descrizione intervento: SOSTITUZIONE N° 3 ESTINTORI VETUSTI

<b>ESTINTORI PORTATILI/CARRELLATI</b>				
Polvere	Portatili n° 2	kg 6	Carrellati n°	kg
Co2	Portatili n° 1	kg 2	Carrellati n°	kg
Idrici/Schiuma	Portatili n°	kg	Carrellati n°	kg
<b>IDRANTI E CORREDO IDRANTI</b>				
UNI 45	N°	Manichetta Mt	Lancia	Note
UNI 70	N°	Manichetta Mt	Lancia	Note
Atti VV.FF.	N°	In Linea	Mandata	Note
<b>RILEVAZIONE FUMO</b>				
Centrale	N°	Marca	Tipo	Note
Rilevatori	N°	Marca	Tipo	Note
<b>PORTE / PORTONI</b>				
Porte	REI 60 n°	REI 90 n°	REI 120 n°	Maniglioni n°

Anomalie Rilevate

Misure di Ripristino attuate / da attuare

SOSTITUZIONE N° 3 ESTINTORI VETUSTI

Date interventi	7 / 2 / 17	Descrizione Breve	SOSTITUZIONE
		Descrizione Breve	
		Descrizione Breve	

Firma tecnico			Firma del Cliente (per ricevuta e accettazione)	
---------------	--	--	---	--